

NOUVELLES PIÈCES
DÉJÀ DISPONIBLES EN STOCK!



FLASH NEWS

SEPTEMBRE 2026

PDF interactif :
Cliquez sur la photo pour voir l'article en détail



190160

Moyeu de roue

CÔTÉ
Essieu Arrière



AFFECTATIONS
OPEL ADAM (M13) 13- CORSA D
(S07) 06- CORSA E, COMBO (X15)
14-;VAUXHALL ADAM 12-

Réf. O.E.
95517093 / 93190216

210488

Silentblock bras de liaison

CÔTÉ
Essieu Arrière, Bilatéral



AFFECTATIONS
DACIA DUSTER 10-;RENAULT
DUSTER (HM_) 19-

Réf. O.E.
551119305R / 551107894R

220191

Axial de direction

CÔTÉ
Essieu Avant, Bilatéral



AFFECTATIONS
JEEP CHEROKEE, GRAND CHEROKEE (KL, WL, WK2) 10-

Réf. O.E.
68105872AA / 68105872AB

240244

Rotule de barre de connexion

CÔTÉ
Essieu Avant, Droit



AFFECTATIONS
DS DS 7 (J4_, JC_) 22- DS 7 CROS-
SBACK 17-

Réf. O.E.
1637280780

240245

Rotule de barre de connexion

CÔTÉ
Essieu Avant, Gauche



AFFECTATIONS
DS DS 7 (J4_, JC_) 22- DS 7 CROS-
SBACK 17-

Réf. O.E.
1637280680

260959

Bras de liaison, suspension de
roue

CÔTÉ
Essieu Arrière, Bilatéral



AFFECTATIONS
DACIA DUSTER 10-

Réf. O.E.
551209341R / 551208318R

261014

Bras de liaison, suspension de
roue

CÔTÉ
Essieu Arrière, Inférieur, Droit



AFFECTATIONS
HYUNDAI IONIQ (AE, NE) 16- I30
(PDE) 16-; KIA CEE'D (CD), PRO
CEE'D (CD) 18-

Réf. O.E.
55220G2100

261015

Bras de liaison, suspension de
roue

CÔTÉ
Essieu Arrière, Inférieur, Gauche



AFFECTATIONS
HYUNDAI IONIQ (AE, NE) 16- I30
(PDE) 16-; KIA CEE'D (CD), PRO
CEE'D (CD) 18-

Réf. O.E.
55210G2100

261042

Bras de liaison, suspension de
roue

CÔTÉ
Essieu Arrière, Supérieur, Avant,
Bilatéral



AFFECTATIONS
TESLA MODEL 3 (5YJ3) 17-

Réf. O.E.
134442700B / 104442700C

261043

Bras de liaison, suspension de
roue

CÔTÉ

Essieu Arrière, Supérieur, Arrière,
Bilatéral



AFFECTATIONS

TESLA MODEL S (5YJS) 12-14

Réf. O.E.

104396300B / 104396300C

370563

Support amortisseur

CÔTÉ

Essieu Avant, Bilatéral



AFFECTATIONS

JAGUAR X-TYPE (CF1,_) 01-

Réf. O.E.

C2S30556 / C2S3292

430846

Support moteur

CÔTÉ

Essieu Avant, Inférieur



AFFECTATIONS

FIAT BRAVO II (198) 06-; LANCIA
DELTA III (844) 08-

Réf. O.E.

51796832 / 51796834

431113

Support moteur

CÔTÉ

Essieu Avant, Droit



AFFECTATIONS

CITROEN C-ELYSEE 12- C3 (FC_)
- C3 PLURIEL (HB_) 02-; PEUGEOT
301 12-

Réf. O.E.

1839.F7

431115

Support moteur

CÔTÉ

Essieu Avant, Droit



AFFECTATIONS

DACIA DUSTER 10-

Réf. O.E.

112101351R / 112108139R

431595

Support moteur

CÔTÉ

Essieu Avant, Supérieur, Droit



AFFECTATIONS

RENAULT ESPACE II (J/S63_) 91-96

Réf. O.E.

7700759498 / 6025102333

431612

Support moteur

CÔTÉ
Essieu Avant, Inférieur



AFFECTATIONS
SEAT MII (KF1_) 11-; SKODA CITI-
GO 11-; VW UP 11-

Réf. O.E.
1S0 199 851

460586

Bride thermostat d'eau

CÔTÉ
Essieu Avant



AFFECTATIONS
BMW SERIE 2 (G42) 21- SERIE 3
(G20, G21) 18- SERIE 4 (G22, G23,
G26, G82) 20-

Réf. O.E.
11538843406 / 11538642559

460587

Bride thermostat d'eau

CÔTÉ
Essieu Arrière




AFFECTATIONS
HYUNDAI IX35 (LM) 09-; KIA SPOR-
TAGE (SL) 10-

Réf. O.E.
256002S000 / 256002S001

460588

Bride thermostat d'eau

CÔTÉ
Essieu Avant



AFFECTATIONS
BMW SERIE 7 (G70) 22- X7 (G07)
19-

Réf. O.E.
11539468426

460589

Bride thermostat d'eau

CÔTÉ
Essieu Avant



AFFECTATIONS
BMW SERIE 1 (F20, F21) 11- SERIE
3 (F30, F31, F34) 11- SERIE 4 (F32,
F33, F36) 14-

Réf. O.E.
11428507694 / 8507694

460596

Bride thermostat d'eau

CÔTÉ
Essieu Arrière, Inférieur



AFFECTATIONS
BMW SERIE 2 (G42) 21- SERIE 3
(G20, G21) 18- SERIE 4 (G22, G23,
G26, G82) 20-

Réf. O.E.
11538642560

460597

Bride thermostat d'eau

CÔTÉ
Essieu Avant, Inférieur



AFFECTATIONS
BMW SERIE 1 (F40) 19- SERIE 2
(F22, F23, F44, F45, F46) 19- X1
(F48) 15-

Réf. O.E.
11538631943 / 11538843405

460598

Bride thermostat d'eau

CÔTÉ
Essieu Avant, Inférieur



AFFECTATIONS
MCD CLS (C218) 11- CLASSE C
(A205, W205, S205) 14- CLASSE C
(W204, S204, C204) 07-

Réf. O.E.
651 200 39 00 / 651 200 04 56 /
A651 200 39 00 / A651 200 04 56

460599

Bride thermostat d'eau

CÔTÉ
Essieu Avant, Inférieur



AFFECTATIONS
HYUNDAI TUCSON (NX4E) 20-; KIA
SORENTO IV (MQ4) 20-; KIA SPOR-
TAGE V (NQ5) 21-

Réf. O.E.
25600-2M800

460600

Bride thermostat d'eau

CÔTÉ
Essieu Avant, Inférieur



AFFECTATIONS
HYUNDAI ACCENT V 2 VOLUMI /
CODA SPIOVENTE (HC) 17-

Réf. O.E.
25600-2M052

540243

Suspension, stabilisateur

CÔTÉ
Essieu Arrière, Bilatéral



AFFECTATIONS
NISSAN PATROL III (K160, W160,
GQ, MK, MQ) 84-98 PATROL IV
(Y60, GR) 88-95

Réf. O.E.
55046G9600 / 55046C6000

540372

Suspension, stabilisateur

CÔTÉ
Essieu Avant, Bilatéral



AFFECTATIONS
JEEP CHEROKEE (K_, XJ, W_),
WRANGLER I (YJ, SJ_) 84-

Réf. O.E.
52003232 / K52003232