

NOUVELLES PIÈCES
DÉJÀ DISPONIBLES EN STOCK!



FLASH NEWS

OCTOBRE 2026

PDF interactif :
Cliquez sur la photo pour voir l'article en détail



120017

Jeu de distribution a chaines

CÔTÉ
Essieu Avant



AFFECTATIONS

OPEL MOVANO B (X62) 10-;RE-
NAULT MASTER IV (EV, UV, FV, JV)
10-;VAUXHALL MOVANO MK II (B)

Réf. O.E.
93168149 / 95524871

120020

Jeu de distribution a chaines

CÔTÉ
Essieu Avant



AFFECTATIONS

DR DR ZERO 15-

Réf. O.E.
3711007040 / 3711007034

120021

Jeu de distribution a chaines

CÔTÉ
Essieu Avant



AFFECTATIONS

SAAB 9-3 (YS3D) 98-03 9-5
(YS3E) 97- 9-5 (YS3G, YS3E) 10-
900 I (AC4, AM4) 86-94

Réf. O.E.
7585086 / 9145350

120022

Jeu de distribution a chaines

CÔTÉ
Essieu Avant



AFFECTATIONS
DR DR 7.0 SUV 23-;SPORTEQUIPE
SPORTEQUIPE 7 23-

Réf. O.E.
E4G151007080 / E4G151011060

130163

Tuyauterie du réfrigérant

CÔTÉ
Essieu Avant



AFFECTATIONS
AUDI A1 (8X1, 8XA, 8XF, 8XK) 10-
A3 (8P1, 8PA, 8P7) 03-;SEAT IBIZA
IV (6J1, 6J5, 6J8) 08-

Réf. O.E.
1K0121070CD

130164

Tuyauterie du réfrigérant

CÔTÉ
Essieu Avant



AFFECTATIONS
AUDI A4 (8K_) -ALLROAD (8KH)
07- A5 (8_, 8F7) 07- Q5 (8RB) 08-

Réf. O.E.
03L121071B

130165

Tuyauterie du réfrigérant

CÔTÉ
Essieu Avant



AFFECTATIONS
AUDI A1 (GBA, GBH) 18- A3 (8VA,
8VS, 8V7, 8VK, 8VF, 8VM) 13-
COUPÉ (89, 8B) 88-96

Réf. O.E.
04C121070B

130167

Tuyauterie du réfrigérant

CÔTÉ
Essieu Avant



AFFECTATIONS
AUDI A1 (8X1, 8XA, 8XF, 8XK)
10-;SEAT IBIZA IV (6J1, 6J5, 6J8)
08-;SKODA ROOMSTER (5J) 06-

Réf. O.E.
6R0121070N / 6R0121070P

130168

Tuyauterie du réfrigérant

CÔTÉ
Essieu Avant



AFFECTATIONS
BMW SERIE 5 (E60, E61) 03-

Réf. O.E.
11537806706 / 11537780001

130175

Tuyauterie du réfrigérant

CÔTÉ
Essieu Avant



AFFECTATIONS

AUDI A3 (8P1, 8PA, 8P7) 03-; SEAT
TOLEDO III (5P2) 04-; SKODA
OCTAVIA II (1Z3, 1Z5) 04-

Réf. O.E.

06A121065DP / WHT006407

130177

Tuyauterie du réfrigérant

CÔTÉ
Essieu Avant



AFFECTATIONS

FIAT 500 (312) 07- DOBLÒ (119,
123) 01- DOBLÒ (223) 01- PANDA
(169) 03-

Réf. O.E.

55180036

160207

Réservoir de liquide de
refroidissement avec bouchon

CÔTÉ
Essieu Avant, Supérieur



AFFECTATIONS

JAGUAR E-TYPE 12- XK (_J43_)
06-

Réf. O.E.

T2R94312 / C2P16828

190145

Moyeu de roue

CÔTÉ
Essieu Avant, Bilatéral



AFFECTATIONS

MERCEDES CLASSE C (W204,
S204, C204) 07- CLASSE E (A207,
C207, W212, S212) 09-

Réf. O.E.

A2043300625 / A2043300425 /
2043300625 / 2043300425

190146

Moyeu de roue

CÔTÉ
Essieu Avant, Bilatéral



AFFECTATIONS

MINI MINI COUNTRYMAN (R60)
10- MINI PACEMAN (R61) 12-

Réf. O.E.

31209806297 / 31209813211

190147

Moyeu de roue

CÔTÉ
Essieu Arrière, Bilatéral



AFFECTATIONS

BMW SERIE 1 (E81, E82, E87, E88)
04- SERIE 3 (E90, E91, E92, E93)
05- X1 (E84) 09-

Réf. O.E.

33416760058

190148

Moyeu de roue

CÔTÉ
Essieu Arrière



AFFECTATIONS
VOLVO S60 II - V60 - XC 60 08-

Réf. O.E.
31360026 / 31329970

190149

Moyeu de roue

CÔTÉ
Essieu Arrière, Bilatéral



AFFECTATIONS
BMW X5 (E70) 07- X5 (F15, F85)
13- X6 (F16, F86) 14-

Réf. O.E.
33416776651 / 33406867811

190150

Moyeu de roue

CÔTÉ
Essieu Avant, Bilatéral



AFFECTATIONS
MERCEDES CLS (C218) 11- CLAS-
SE C (W204, S204, C204) 07-
CLASSE GLK (X204) 08-

Réf. O.E.
A2213370245 / 2213370245

190151

Moyeu de roue

CÔTÉ
Essieu Arrière, Bilatéral



AFFECTATIONS
VOLVO S60 00- S80 (TS, XY) 98-06
S80 II (AS) - V70 III (BW) 07- V70 II
(SW) 00-

Réf. O.E.
9173872

190152

Moyeu de roue

CÔTÉ
Essieu Avant, Bilatéral



AFFECTATIONS
BMW SERIE 1 (F20, F21) 11- SERIE
2 (F22, F23, F44, F45, F46) 14-

Réf. O.E.
31206876840 / 31206794850

190153

Moyeu de roue

CÔTÉ
Essieu Arrière, Bilatéral



AFFECTATIONS
OPEL INSIGNIA B (Z18) 17-;VAU-
XHALL INSIGNIA MK II (B) COUN-
TRY TOURER (Z18) 17-

Réf. O.E.
13526967 / 13507017

190154

Moyeu de roue

CÔTÉ
Essieu Avant, Bilatéral



AFFECTATIONS
OPEL INSIGNIA B (Z18) 17-;VAU-
XHALL INSIGNIA MK II (B) COUN-
TRY TOURER (Z18) 17-

Réf. O.E.
13526966 / 13507016

190155

Moyeu de roue

CÔTÉ
Essieu Avant, Bilatéral



AFFECTATIONS
BMW X1 (E84) 09-

Réf. O.E.
31206877562 / 31206789508

190156

Moyeu de roue

CÔTÉ
Essieu Arrière, Bilatéral



AFFECTATIONS
MINI MINI COUNTRYMAN (R60)
10- MINI PACEMAN (R61) 12-

Réf. O.E.
33409806302 / 33409813210

190157

Moyeu de roue

CÔTÉ
Essieu Arrière, Bilatéral



AFFECTATIONS
LANDROVER DISCOVERY III (TAA)
04- DISCOVERY IV (LA) 09- RANGE
ROVER SPORT (LS) 05-

Réf. O.E.
RUC000074 / RUC500120

190158

Moyeu de roue

CÔTÉ
Essieu Avant, Bilatéral



AFFECTATIONS
MERCEDES CLS (C219) 04- CLAS-
SE E (W211, S211, VF211) 02- SL
(R230) 01-

Réf. O.E.
A2303300325 / 2303300325

190159

Moyeu de roue

CÔTÉ
Essieu Arrière, Bilatéral



AFFECTATIONS
VOLVO S60 II - V60 - XC 60 10-
S80 II (AS) - V70 III (BW) 06- XC 70
II (136) 07-

Réf. O.E.
31360027 / 30794978

210509

Silentblock bras de liaison

CÔTÉ
Essieu Avant, Extérieur, Bilatéral



AFFECTATIONS
BMW X3 (E83) 04-

Réf. O.E.
31 12 0 307 882 / 31 10 3 412 781

230139

Rotule de suspension

CÔTÉ
Essieu Avant, Bilatéral



AFFECTATIONS
FORD PUMA 19-

Réf. O.E.
2422614 / 2422615

230141

Rotule de suspension

CÔTÉ
Inférieur, Bilatéral



AFFECTATIONS
JEEP CHEROKEE, GRAND CHEROKEE (KL, WL, WK2) 10-

Réf. O.E.
K68069648AB / 68069648AB

260780

Bras de liaison, suspension de roue

CÔTÉ
Essieu Avant, Droit



AFFECTATIONS
DACIA SPRING 20-

Réf. O.E.
545025718R

260781

Bras de liaison, suspension de roue

CÔTÉ
Essieu Avant, Gauche



AFFECTATIONS
DACIA SPRING 20-

Réf. O.E.
545039807R

260883

Bras de liaison, suspension de roue

CÔTÉ
Essieu Arrière, Inférieur, Avant, Bilatéral



AFFECTATIONS
MAZDA CX-5 (KF) 17-

Réf. O.E.
KB7W28550 / KB7W28500

261054

Bras de liaison, suspension de
roue
CÔTÉ
Essieu Avant, Droit



AFFECTATIONS
BYD DOLPHIN 21-

Réf. O.E.
13616050 00 / EM2E-2904020

261055

Bras de liaison, suspension de
roue
CÔTÉ
Essieu Avant, Gauche



AFFECTATIONS
BYD DOLPHIN 21-

Réf. O.E.
13616024 00 / EM2E-2904010

309040

Bouchon, goulotte de
remplissage d'huile
CÔTÉ
Essieu Avant



AFFECTATIONS
ABARTH 500 (312) 16- GRANDE
PUNTO / PUNTO / PUNTO EVO
(199) 07-12; ACURA INTEGRA 92-

Réf. O.E.
16993411 / A000908 022000 /
000908 022000 / 0311.25 / N 100
371 03

309041

Bouchon, goulotte de
remplissage d'huile
CÔTÉ
Essieu Avant



AFFECTATIONS
AUDI A1 (8X1, 8XA, 8XF, 8XK) 10-
A3 (8P1, 8PA, 8P7) 03- A4 (8K_)
-ALLROAD (8KH) 07-

Réf. O.E.
N 902 818 02 / N90281801

340158

Radiateur d'huile
CÔTÉ
Essieu Avant



AFFECTATIONS
JEEP CHEROKEE, GRAND CHE-
ROKEE (KL, WL, WK2) 10- WRAN-
GLER III (JK) 07-

Réf. O.E.
K05184294AE / 5184294AE

340240

Radiateur D'huile De Boîte
Automatique
CÔTÉ
Essieu Avant



AFFECTATIONS
FORD RANGER IV 22-

Réf. O.E.
MB3G-7A095-DA / 2556346

340241

Radiateur d'huile

CÔTÉ
Essieu Avant



AFFECTATIONS
TESLA MODEL 3 (5YJ3) 17- MO-
DEL Y (5YJY) 19-

Réf. O.E.
1523003-00-B

340242

Radiateur d'huile

CÔTÉ
Essieu Avant



AFFECTATIONS
TESLA MODEL 3 (5YJ3) 17- MO-
DEL Y (5YJY) 19-

Réf. O.E.
1523002-00-B / 107708300A

340243

Radiateur d'huile

CÔTÉ
Essieu Avant



AFFECTATIONS
MERCEDES AMG GT (C190, R190)
14- AMG GT (C192) 23- AMG GT
(X290) 18- CLA (C117, X117) 13-

Réf. O.E.
A2781800610 / A2781800710 /
2781800610 / 2781800710

340244

Radiateur d'huile

CÔTÉ
Essieu Avant



AFFECTATIONS
KIA CADENZA 10- SORENTO III
(UM) 15-

Réf. O.E.
26300-3LAA0 / 26300-3LAA1

340245

Radiateur d'huile

CÔTÉ
Essieu Avant



AFFECTATIONS
AUDI Q8 E-TRON SUV (GEG) 22-
Q8 E-TRON SPORTBACK (GET) 22-

Réf. O.E.
4KE819030

340246

Radiateur d'huile

CÔTÉ
Essieu Avant, Inférieur,



AFFECTATIONS
CHRYSLER GRAND VOYAGER V
(RT) 07-;FIAT FREEMONT (JF_) 11-
;JEEP WRANGLER III (JK) 07-

Réf. O.E.
68310865AA / K68310865AB

431629

Support moteur

CÔTÉ
Essieu Avant, Gauche



AFFECTATIONS
MERCEDES CLA (C117, X117)
13- CLASSE A (W176), CLASSE B
(W246) 11-

Réf. O.E.
A246 240 06 17 / A246 240 02 17
/ 246 240 06 17 / 246 240 02 17

431636

Support moteur

CÔTÉ
Inférieur, Arrière



AFFECTATIONS
AUDI TT (8J3, 8J9) 06-; VW CC
(358) 11-; VW PASSAT (3C2, 3C5,
362, 365, A32, A33) 05-

Réf. O.E.
3C0 199 855 K / 3C0 199 855 B

431637

Support moteur

CÔTÉ
Essieu Avant, Gauche



AFFECTATIONS
VOLVO S60 III - V60 II (224, 225,
227) 18- S90 II - V90 II 16- XC 60
II 17-

Réf. O.E.
31480554

450122

Support boîte vitesse

CÔTÉ
Essieu Avant, Inférieur, Gauche



AFFECTATIONS
AUDI A3 (8VA, 8VS, 8V7, 8VK,
8VF, 8VM) 13- A3 (8YA, 8YS) 20-
Q2 (GAB) 16-

Réf. O.E.
5Q0 199 555 S / 5Q0199555BH

450125

Support boîte vitesse

CÔTÉ
Essieu Avant, Gauche



AFFECTATIONS
VW BEETLE (5C7) 11- GOLF VI
(AJ5, 5K1, 517, 9B3) 09- JETTA IV
(162) 10-

Réf. O.E.
1K0 199 555 CE

540385

Suspension, stabilisateur

CÔTÉ
Essieu Avant, Bilatéral



AFFECTATIONS
TESLA MODEL 3 (5YJ3) 17-

Réf. O.E.
1144383-00-B

540386

Suspension, stabilisateur

CÔTÉ
Essieu Arrière, Bilatéral



AFFECTATIONS
TESLA MODEL 3 (5YJ3) 17-

Réf. O.E.
1044487-00-B