

NOUVELLES PIÈCES
DÉJÀ DISPONIBLES EN STOCK!



FLASH NEWS

AVRIL 2025

PDF interactif :
Cliquez sur la photo pour voir l'article en détail



130061

Tuyauterie du réfrigérant

CÔTÉ
Essieu avant



AFFECTATIONS
CITROEN BERLINGO (K9)
18>;PEUGEOT 308 II (LB_, LC_)
14>;PEUGEOT PARTNER (K9) 18>

Réf. O.E.
9801075080

130129

Tuyauterie du réfrigérant

CÔTÉ
Essieu avant



AFFECTATIONS
CITROEN BERLINGO (B9) 08> C3
AIRCROSS II (2R_, 2C_) 17> C4
CACTUS (0B_, 0P_) 14>

Réf. O.E.
1336.AW

185007

Joint, colonne de direction

CÔTÉ
Essieu Avant, Central



AFFECTATIONS
BMW SERIE 5 (E28) 80>90 SERIE
5 (E34) 87>97 SERIE 5 (E39) - Z8
(E52) 95>04

Réf. O.E.
32211136452 / 32211133698

210301

Silentblock bras de liaison

CÔTÉ

Essieu Avant, Central, Bilatéral



AFFECTATIONS

HYUNDAI BAYON (BC3) 21> I20 (BC3, BI3) 20> I20 (GB, IB) 14>; KIA OPTIMA 15>

Réf. O.E.

54551C1000

210315

Silentblock bras de liaison

CÔTÉ

Essieu Avant, Bilatéral



AFFECTATIONS

MCD CLS (C219) 04> CLASSE E (W211, S211, VF211) 02>

Réf. O.E.

A2113331914 / 2113331914

220147

Axial de direction

CÔTÉ

Essieu Avant, Bilatéral



AFFECTATIONS

FORD RANGER (TKE) 11>

Réf. O.E.

1775547 / AB313280AB

220172

Axial de direction

CÔTÉ

Essieu Avant, Bilatéral



AFFECTATIONS

AUDI Q4 (F4B, F4N) 21>; SKODA ENYAQ IV COUPE (5AC) 21>; SKODA ENYAQ IV 20>; VW ID.4 20>

Réf. O.E.

1EA423810C

220178

Axial de direction

CÔTÉ

Essieu Avant, Bilatéral



AFFECTATIONS

DS DS 4 II (F_, FB_, F3_) 21>; PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_, 4E_) 07>

Réf. O.E.

3812.F8

230136

Rotule de suspension

CÔTÉ

Essieu Avant, Bilatéral



AFFECTATIONS

VOLVO S60 III - V60 II (224, 225, 227) 18>


Réf. O.E.

32269628 / 32269627

240156

Rotule de barre de connexion

CÔTÉ
Essieu Avant, Bilatéral



AFFECTATIONS
HONDA ODYSSEY III (RB1, RB2, RL3, RL4) 04>08 ODYSSEY IV (RB3, RB4, RL5) 10>

Réf. O.E.
53540SJCA01

240208

Rotule de barre de connexion

CÔTÉ
Essieu Avant, Droit



AFFECTATIONS
FIAT 600E (365_) 23>;JEEP AVENGER 22>

Réf. O.E.
155255491

240209

Rotule de barre de connexion

CÔTÉ
Essieu Avant, Gauche



AFFECTATIONS
FIAT 600E (365_) 23>;JEEP AVENGER 22>

Réf. O.E.
155255492

240250

Rotule de barre de connexion

CÔTÉ
Essieu Avant, Droit



AFFECTATIONS
HONDA CR-V V (RW_, RT_) 16>

Réf. O.E.
53540TMBH01

240251

Rotule de barre de connexion

CÔTÉ
Essieu Avant, Gauche



AFFECTATIONS
HONDA CR-V V (RW_, RT_) 16>

Réf. O.E.
53560TMBH01

240254

Rotule de barre de connexion

CÔTÉ
Essieu Avant, Droit



AFFECTATIONS
FIAT 500 X 14>;JEEP COMPASS II (MP/552) 16>;JEEP RENEGADE (BU, B1) 14>

Réf. O.E.
77368517 / 68440380AA

240255

Rotule de barre de connexion

CÔTÉ
Essieu Avant, Gauche



AFFECTATIONS
FIAT 500 X 14>;JEEP COMPASS
II (MP/552) 16>;JEEP RENEGADE
(BU, B1) 14>

Réf. O.E.
77368518 / K68440381AA

240258

Rotule de barre de connexion

CÔTÉ
Extérieur, Bilatéral



AFFECTATIONS
FORD RANGER (TKE) 10> RAN-
GER (TU_) 99>;MAZDA BT-50 (CD)
06>

Réf. O.E.
1454898 / 6M343289BA

250303

Biellette suspension

CÔTÉ
Essieu Avant, Bilatéral



AFFECTATIONS
CHRYSLER PT CRUISER (PT_) 00>

Réf. O.E.
K05272324AB / 5272324AB

250307

Biellette suspension

CÔTÉ
Essieu Avant, Bilatéral



AFFECTATIONS
TOYOTA LAND CRUISER (J1_,
LJ12_, __J12_) 02> LAND CRUISER
100 (_J10_) 98>

Réf. O.E.
4882060032 / 4882060031

250376

Biellette suspension

CÔTÉ
Essieu Avant, Droit



AFFECTATIONS
CITROEN C-ZERO 10>;MITSUBISHI
I (_HA_) 06>;PEUGEOT ION 10>

Réf. O.E.
508781

250377

Biellette suspension

CÔTÉ
Essieu Avant, Gauche



AFFECTATIONS
CITROEN C-ZERO 10>;MITSUBISHI
I (_HA_) 06>;PEUGEOT ION 10>

Réf. O.E.
4056A065

260740

Bras de liaison, suspension de
roue
CÔTÉ
Essieu Avant, Droit



AFFECTATIONS
CUPRA BORN (K11) 21>;VW ID.3
(E11_) 19>

Réf. O.E.
1EA407152B

260741

Bras de liaison, suspension de
roue
CÔTÉ
Essieu Avant, Gauche



AFFECTATIONS
CUPRA BORN (K11) 21>;VW ID.3
(E11_) 19>

Réf. O.E.
1EA407151B

260870

Bras de liaison, suspension de
roue
CÔTÉ
Essieu Avant, Supérieur, Droit



AFFECTATIONS
JAGUAR F-PACE (DC_, X761_)
15>;LANDROVER RANGE ROVER
VELAR 17>

Réf. O.E.
T4A1067 / T4A1010

260871

Bras de liaison, suspension de
roue
CÔTÉ
Essieu Avant, Supérieur, Gauche



AFFECTATIONS
JAGUAR F-PACE (DC_, X761_)
15>;LANDROVER RANGE ROVER
VELAR 17>

Réf. O.E.
LR117883 / LR090503

260911

Bras de liaison, suspension de
roue
CÔTÉ
Essieu Arrière, Inférieur, Bilatéral




AFFECTATIONS
MCD CLS (C219) 04> CLASSE E
(W211, S211, VF211) 02>

Réf. O.E.
A2113501806 / 2113501806

310033V

Pompe à huile
CÔTÉ
Essieu avant




AFFECTATIONS
CITROEN BERLINGO (MF) 96>
JUMPY (BS/T/U/V/W/X/Y/Z_, U6U)
94>99;PEUGEOT PARTNER (5, 5F)

Réf. O.E.
1001C1 / 100190

360012

Indicateur De Pression D'huile

CÔTÉ
Essieu avant



AFFECTATIONS
AUDI A3 (8P1, 8PA, 8P7) 03> A4
(8H7, 8HE, 8EC, 8ED) 04>; SEAT
TOLEDO III (5P2) 04>

Réf. O.E.
06D919031

370485

Support amortisseur

CÔTÉ
Essieu Avant, Bilatéral



AFFECTATIONS
FORD RANGER (TKE) 11>

Réf. O.E.
AB315415AC / 1733535

370522

Support amortisseur

CÔTÉ
Essieu Avant, Bilatéral



AFFECTATIONS
CITROEN C3 III, C3 PICASSO (SX_,
SY_) 16> C4 CACTUS (0B_, 0P_)
14>; DS DS 3 (U_) 15>

Réf. O.E.
9811370580

370545

Support amortisseur

CÔTÉ
Essieu Avant, Bilatéral



AFFECTATIONS
TOYOTA AVENSIS (T25, _ACM2_)
03> COROLLA VERSO (ZER_,
ZZE_, R1_) 04>

Réf. O.E.
4860905040 / 4860905030

370546

Support amortisseur

CÔTÉ
Essieu Arrière, Bilatéral



AFFECTATIONS
FORD C-MAX II 10> FOCUS III
(DYB) 11> GRAND C-MAX 10>
KUGA 08> KUGA II (DM2) 13>

Réf. O.E.
1745064 / AV6118A116AE

380167

Butée élastique, suspension

CÔTÉ
Essieu Arrière, Bilatéral



AFFECTATIONS
SAAB 9-5 (YS3E) 97>

Réf. O.E.
12 75 9389 / 12 759 389

380246

Butée élastique, suspension

CÔTÉ
Essieu Arrière, Arrière, Bilatéral



AFFECTATIONS
VW POLO III (6N_, 6KV_, 6V5)
94>99

Réf. O.E.
6K0 512 131

380377

Butée élastique, suspension

CÔTÉ
Essieu Avant, Bilatéral



AFFECTATIONS
AUDI 80 (81, 85, B2) 78>86 80
(89, 89Q, 8A, B3) 86>91 80 (8C,
B4) 91>96

Réf. O.E.
811 412 131B / 893 412 131B

380445

Butée élastique, suspension

CÔTÉ
Essieu Avant, Bilatéral



AFFECTATIONS
HONDA ACCORD IV - V - VI (CB,
CC, CD, CE, CF) 97>03

Réf. O.E.
51722S84A01

380516

Butée élastique, suspension

CÔTÉ
Essieu Avant, Bilatéral



AFFECTATIONS
CITROËN C15 (VD-) 84>05 VISA
78>91 ZX (N2) 91>98; PEUGEOT
106 I/II (1, 1A, 1C) 91>96

Réf. O.E.
5033.23

380548

Butée élastique, suspension

CÔTÉ
Essieu Avant, Bilatéral



AFFECTATIONS
KIA SORENTO I (JC) 02>

Réf. O.E.
545903

380560

Butée élastique, suspension

CÔTÉ
Essieu Arrière, Bilatéral



AFFECTATIONS
FIAT PUNTO (188, 188AX) 99>

Réf. O.E.
46791495 / 46766203

380602

Butée élastique, suspension

CÔTÉ
Essieu Arrière, Bilatéral



AFFECTATIONS
SEAT IBIZA V (KJ1) 17> MII (KF1_) 11>; SKODA CITIGO 11>; SKODA FABIA (PJ3) 21>; VW UP 11>

Réf. O.E.
2Q0511351A / 1S0511351B

430135

Support moteur

CÔTÉ
Essieu Avant, Arrière



AFFECTATIONS
RENAULT CLIO II (SB0/1/2_, BB0/1/2_, CB0/1/2_) 98> KANGOO (KC0/1_, FC0/1_) 97>

Réf. O.E.
7700415088 / 7700426193

430852

Support moteur

CÔTÉ
Essieu Avant, Arrière



AFFECTATIONS
FIAT 500L 14>

Réf. O.E.
51886103

430865

Support moteur

CÔTÉ
Essieu Avant, Bilatéral



AFFECTATIONS
MCD SPRINTER 2-T/3-T (901, 902, 903) 95>06 SPRINTER 4-T (904) 96>06

Réf. O.E.
901 241 25 13 / A901 241 25 13

430899

Support moteur

CÔTÉ
Essieu Avant, Gauche



AFFECTATIONS
DACIA JOGGER 22>; MCD CITAN (W420) 21>; NISSAN JUKE 19>; NISSAN QASHQAI (J11, J11_)

Réf. O.E.
A4202400000 / 4202400000

430922

Support moteur

CÔTÉ
Essieu Avant, Inférieur, Droit



AFFECTATIONS
MCD CLASSE V (638/2) 96>03 VITO (W638) 96>03

Réf. O.E.
6382420213 / A6382420213

430946

Support moteur

CÔTÉ
Essieu Avant, Droit



AFFECTATIONS
HYUNDAI ACCENT IV (RB)
11>; KIA RIO II/III (JB, UB) 11>

Réf. O.E.
218101W000 / 218101W100

430947

Support moteur

CÔTÉ
Essieu Avant, Gauche



AFFECTATIONS
NISSAN ALMERA II (N16) 00>
CUBE (Z12) 10> JUKE (F15) 10>
NV200 10>

Réf. O.E.
11220-ED50A

430955

Support moteur

CÔTÉ
Essieu avant



AFFECTATIONS
RENAULT TWINGO (C06_, S06_)
93>

Réf. O.E.
77 00 821 670

431015

Support moteur

CÔTÉ
Essieu Avant, Inférieur



AFFECTATIONS
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 86>91
80 (8C, B4) 91>96

Réf. O.E.
893 399 151A

431024

Support moteur

CÔTÉ
Essieu Avant, Droit




AFFECTATIONS
AUDI 80 (8C, B4) 91>96 COUPÉ
(89, 8B) 88>96

Réf. O.E.
8A0 199 382A

431029

Support moteur

CÔTÉ
Essieu Avant, Inférieur



AFFECTATIONS
AUDI A3 (8P1, 8PA, 8P7) 03>; SEAT
ALTEA - XL (5P1, 5P5, 5P8) 04>

Réf. O.E.
3C0 199 867 E

431149

Support moteur

CÔTÉ
Essieu Avant, Droit



AFFECTATIONS
FIAT PALIO (178BX, 178DX) 96>

Réf. O.E.
46439600

431150

Support moteur

CÔTÉ
Essieu Avant, Droit



AFFECTATIONS
FIAT PALIO (178BX, 178DX) 96>
STRADA (178E) 99>

Réf. O.E.
46523938

431228

Support moteur

CÔTÉ
Essieu Avant, Gauche



AFFECTATIONS
KIA CEE'D (ED), PRO CEE'D (ED)
06> CERATO (TD) 09>

Réf. O.E.
21830-1M000

431232

Support moteur

CÔTÉ
Essieu Avant, Droit



AFFECTATIONS
LANDROVER FREELANDER II (FA_)
06>

Réf. O.E.
LR021633

431270

Support moteur

CÔTÉ
Essieu Avant, Bilatéral



AFFECTATIONS
MCD CLK (C208, A208) 97>02
CLASSE C (W202, S202) 96>01

Réf. O.E.
2032401117 / A203 240 11 17

431275

Support moteur

CÔTÉ
Essieu Avant, Bilatéral



AFFECTATIONS
MCD CLASSE E (W211, S211,
VF211) 02> SL (R230) 01>

Réf. O.E.
230 240 00 17 / A230 240 00 17

431343

Support moteur

CÔTÉ
Essieu Avant, Droit



AFFECTATIONS
OPEL SIGNUM (Z03) 03> VECTRA
C 02>; SAAB 9-3 (YS3F) 02>

Réf. O.E.
13112026 / 5684649

431390

Support moteur

CÔTÉ
Essieu Avant, Droit



AFFECTATIONS
AUDI A1 (8X1, 8XA, 8XF, 8XK)
10>; SEAT IBIZA III (6L1) 02>; SEAT
TOLEDO IV (KG3) 13>

Réf. O.E.
6RF199262G / 6RF 199 262 A

431391

Support moteur

CÔTÉ
Essieu Avant, Gauche



AFFECTATIONS
SEAT CORDOBA (6K5, 6K2/C2)
93>99 IBIZA II (6K1) 93>99; VW
GOLF III (1H1, 1H5, 1V) 93>98

Réf. O.E.
357199381 / 357199381A

431406

Support moteur

CÔTÉ
Essieu Avant, Inférieur



AFFECTATIONS
SUZUKI GRAND VITARA (FT, GT)
98> VITARA (ET, TA) 88>98

Réf. O.E.
11610-65D00

431522

Support moteur

CÔTÉ
Essieu Avant, Inférieur



AFFECTATIONS
NISSAN CUBE (Z12) 10> NV200
10>

Réf. O.E.
11360-ED000

440100

Kit montage et protection

CÔTÉ
Essieu Avant, Bilatéral



AFFECTATIONS
AUDI A4 (8D2, 8D5, B5)
95>01; VW PASSAT (3B2, 3B5, 3B3,
3B6) 96>00

Réf. O.E.
4D0412377D / 4D0412377F

450078

Support boîte vitesse

CÔTÉ
Essieu Avant, Arrière




AFFECTATIONS
MCD CLA (C118, X118) 19> CLASSE A (W177), CLASSE B (W247) 18>

Réf. O.E.
2D0199379B / A2D0199379B

450083

Support boîte vitesse

CÔTÉ
Essieu Avant, Inférieur



AFFECTATIONS
MCD CLASSE C (W204, S204, C204) 07> CLASSE E (A207, C207, W212, S212) 09>

Réf. O.E.
2122401618 / A212 240 16 18

450085

Support boîte vitesse

CÔTÉ
Essieu Avant, Arrière



AFFECTATIONS
OPEL CORSA C (F08, F68), COMBO, TIGRA TWIN TOP 00>

Réf. O.E.
846000 / 08 46 000

450086

Support boîte vitesse

CÔTÉ
Essieu Avant, Intérieur, Supérieur



AFFECTATIONS
AUDI A3 (8P1, 8PA, 8P7) 03> Q3 (8UB) 11> TT (8J3, 8J9) 06>; SEAT ALHAMBRA (710, 711) 10>

Réf. O.E.
1K0199868 / 1K0199868A

460360

Bride thermostat d'eau

CÔTÉ
Essieu Avant, Inférieur



AFFECTATIONS
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 86>91

Réf. O.E.
026 121 133C / 026 121 133D

460504

Bride thermostat d'eau

CÔTÉ
Essieu Avant, Inférieur



AFFECTATIONS
SEAT ALHAMBRA (710, 711) 10>; VW SHARAN (7N1, 7N2) 10>; VW TIGUAN (AD1, BW2) 16>

Réf. O.E.
5Q0122291AD

460505

Bride thermostat d'eau

CÔTÉ
Essieu avant



AFFECTATIONS

AUDI A1 (8X1, 8XA, 8XF, 8XK) 10>
A3 (8P1, 8PA, 8P7) 03> TT (8J3,
8J9) 06>

Réf. O.E.
1K0121087H

460506

Bride thermostat d'eau

CÔTÉ
Essieu Avant, Inférieur



AFFECTATIONS

AUDI A3 (8P1, 8PA, 8P7) 04>; SEAT
ALTEA - XL (5P1, 5P5, 5P8)
04>; SEAT TOLEDO III (5P2) 04>

Réf. O.E.
1K0121087D

460508

Bride thermostat d'eau

CÔTÉ
Essieu Avant, Inférieur



AFFECTATIONS


AUDI A1 (8X1, 8XA, 8XF, 8XK)
10> A3 (8VA, 8VS, 8V7, 8VK, 8VF,
8VM) 13> Q3 (8UB) 11>

Réf. O.E.
5Q0121087H

490074

Suspension arbre de cardan

CÔTÉ
Essieu Arrière



AFFECTATIONS

MCD CLASSE S (C216, W221)
05>13

Réf. O.E.
2214102581 / A2214102581

490090

Suspension arbre de cardan

CÔTÉ
Essieu Arrière



AFFECTATIONS

BMW SERIE 7 (E65, E66) 01>

Réf. O.E.
26 12 7 507 318 / 26 12 7 513
218

500038

Joint, arbre longitudinal

CÔTÉ
Essieu avant



AFFECTATIONS

MCD CLK (C208, A208) 97>02
CLASSE C (W202, S202) 93>01
SLK (R170) 96>04

Réf. O.E.
A2104100515 / 2104100515

540108

Suspension, stabilisateur

CÔTÉ
Essieu Arrière, Bilatéral



AFFECTATIONS
LANDROVER DISCOVERY II (LJ,LT)
98>04

Réf. O.E.
RBX101180 / RBX101181

540185

Suspension, stabilisateur

CÔTÉ
Essieu Avant, Bilatéral



AFFECTATIONS
TOYOTA PRIUS (_W1_) 97>00

Réf. O.E.
4881528120