

NOUVELLES PIÈCES  
DÉJÀ DISPONIBLES EN STOCK!

# FLASH NEWS

MAI 2025



PDF interactif :  
Cliquez sur la photo pour voir l'article en détail



**110056**

Carter d'huile

CÔTÉ  
Essieu Avant



AFFECTATIONS  
NISSAN CUBE (Z12) 10> NV200  
10> NOTE (E11) 06> QASHQAI  
(J10, JJ10) 07>

Réf. O.E.  
11110-BC21A / 11110BC21A

**110058**

Carter d'huile

CÔTÉ  
Essieu Avant



AFFECTATIONS  
AUDI A4 (8K\_) -ALLROAD (8KH)  
07> A5 (8\_,8F7) 07> Q5 (8RB)  
08>

Réf. O.E.  
03L103603D / 03L103603K

**110061**

Carter d'huile

CÔTÉ  
Essieu Avant



AFFECTATIONS  
MCD CLC (CL203) 08> CLK (C209,  
A209) 02> CLS (C219) 04> CLS  
(C218) 11>

Réf. O.E.  
A2212701212 / A2202700612 /  
2212701212 / 2202700612

**110062**

Carter d'huile

CÔTÉ  
Essieu Avant



AFFECTATIONS  
BMW SERIE 1 (F20, F21) 11>  
SERIE 2 (F22, F23, F44, F45, F46)  
14>

Réf. O.E.  
11138611694

**110063**

Carter d'huile

CÔTÉ  
Essieu Avant



AFFECTATIONS  
AUDI A4 (8W2, 8W5, B9) 15> A5  
(8\_, 8F7) 07> A5 (F53, F5A, F57)  
16> Q5 (FYB, FYG) 16>

Réf. O.E.  
04L103603Q / 04L103601S

**130116**

Tuyauterie du réfrigérant

CÔTÉ  
Essieu Avant



AFFECTATIONS  
SEAT TOLEDO II (1M2)  
99>06; SKODA OCTAVIA I (1U2,  
1U5) 96>; VW GOLF IV (1J5, 1J1)

Réf. O.E.  
038121065Q

**160160**

Réservoir de liquide de  
refroidissement avec bouchon

CÔTÉ  
Essieu Avant



AFFECTATIONS  
NISSAN NAVARA (D40) 04> PATH-  
FINDER (R51) 05>

Réf. O.E.  
21710JR80A / 21710ZL01A

**187086**

Suspension, corps de l'essieu

CÔTÉ  
Essieu Avant, Droit



AFFECTATIONS  
FIAT PANDA (141\_, 141\_A) 80>04  
PANDA (169) 03>

Réf. O.E.  
51787848 / 51779822

**187087**

Suspension, corps de l'essieu

CÔTÉ  
Essieu Arrièr, Gauche



AFFECTATIONS  
FIAT PANDA (141\_, 141\_A) 80>04  
PANDA (169) 03>

Réf. O.E.  
51787849 / 51779823

**210229**

Silentblock bras de liaison

CÔTÉ  
Essieu Avant, Supérieur,  
Bilatéral



AFFECTATIONS

HONDA ACCORD IV - V - VI (CB,  
CC, CD, CE, CF) 97>03

Réf. O.E.  
52400SHJA01 / 52390SHJA01

**210299**

Silentblock bras de liaison

CÔTÉ  
Essieu Avant, Extérieur,  
Inférieur, Bilatéral



AFFECTATIONS

TOYOTA LAND CRUISER (J1\_\_  
LJ12\_, \_\_J12\_) 02>

Réf. O.E.  
4865460050

**210311**

Silentblock bras de liaison

CÔTÉ  
Essieu Arrièr, Inférieur, Bilatéral



AFFECTATIONS

BMW SERIE 3 (E30) - Z1 (E30)  
88>91 SERIE 3 (E36) 90>99 SERIE  
3 (E46) 98>

Réf. O.E.  
33321138383 / 33332092248

**210322**

Silentblock bras de liaison

CÔTÉ  
Essieu Arrièr, Bilatéral



AFFECTATIONS

HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 06>  
SANTA FÉ III / GRAND SANTA FÉ  
(DM) 12> I30 (FD) 07>

Réf. O.E.  
527602G000 / 551304D000

**210355**

Silentblock bras de liaison

CÔTÉ  
Essieu Arrièr, Supérieur, Avant,  
Bilatéral



AFFECTATIONS

MCD CLASSE S (A217, W222) 13>  
CLASSE S (C216, W221) 05>

Réf. O.E.  
A2213501006 / A2213500206 /  
2213501006 / 2213500206

**210393**

Silentblock bras de liaison

CÔTÉ  
Essieu Avant, Inférieur



AFFECTATIONS

TESLA MODEL 3 (5YJ3) 17> MO-  
DEL Y (5YJY) 19>

Réf. O.E.  
1044354-00-A / 1044351-00-C

**220171**

Axial de direction

CÔTÉ

Essieu Avant, Bilatéral



AFFECTATIONS

CITROEN BERLINGO (K9) 18>; OPEL COMBO (X19) 18>; PEUGEOT PARTNER (K9) 18>; PEUGE-

Réf. O.E.  
1648836680 / 1648836780

**220174**

Axial de direction

CÔTÉ

Essieu Avant, Bilatéral



AFFECTATIONS

BMW SERIE 2 ACTIVE TOURER (U06) 21> X1 (U11) 22>

Réf. O.E.  
32105A1F916 / 32105A1F917

**230083**

Rotule de suspension

CÔTÉ

Essieu Avant, Bilatéral



AFFECTATIONS

HONDA PRELUDE II (AB) 83>87  
PRELUDE III (BA) 86>92 PRELUDE  
IV/V (BB) 91>97

Réf. O.E.  
51270SB0013 / 51270SB0003

**230130**

Rotule de suspension

CÔTÉ

Essieu Avant, Droit

**230131**

Rotule de suspension

CÔTÉ

Essieu Avant, Gauche



AFFECTATIONS

FIAT STRADA (178E) 99>

Réf. O.E.  
51769984 / 52127242



AFFECTATIONS

FIAT STRADA (178E) 99>

Réf. O.E.  
52127243 / 51769985

**230134**

Rotule de suspension

CÔTÉ

Essieu Avant, Bilatéral



AFFECTATIONS

SUZUKI IGNIS II (MF, FF21S) 16>

Réf. O.E.  
4520162R00 / 4520262R00

**240214**

Rotule de barre de connexion

CÔTÉ  
Essieu Avant, Droit



AFFECTATIONS  
MG MG ZS SUV 17>

Réf. O.E.  
10353669

**240215**

Rotule de barre de connexion

CÔTÉ  
Essieu Avant, Gauche



AFFECTATIONS  
MG MG ZS SUV 17>

Réf. O.E.  
10353668

**240252**

Rotule de barre de connexion

CÔTÉ  
Essieu Avant, Droit




AFFECTATIONS  
BMW IX (I20) 21>

Réf. O.E.  
32105A2BD08

**240253**

Rotule de barre de connexion

CÔTÉ  
Essieu Avant, Gauche



AFFECTATIONS  
BMW IX (I20) 21>

Réf. O.E.  
32105A2BD07

**250229**

Biellette suspension

CÔTÉ  
Essieu Avant, Bilatéral



AFFECTATIONS  
FORD TRANSIT (T\_) 85>92

Réf. O.E.  
6158242 / 86VB5489BB

**250251**

Biellette suspension

CÔTÉ  
Essieu Avant, Bilatéral



AFFECTATIONS  
HONDA ACCORD I - II - III (AC/D,  
CA4/5, SJ/Y) 85>89 CIVIC IV (EG,  
EC, ED, EE) 87>95

Réf. O.E.  
52313692000 / 51313SD5000

**250362**

Biellette suspension

CÔTÉ  
Essieu Avant, Bilatéral



AFFECTATIONS  
MG MG ZS SUV 17>

Réf. O.E.  
10227851

**250391**

Biellette suspension

CÔTÉ  
Essieu Avant, Bilatéral



AFFECTATIONS  
HONDA CR-V V (RW\_, RT\_) 16>

Réf. O.E.  
51320TRNH01 / 51320TRNH02

**250392**

Biellette suspension

CÔTÉ  
Essieu Arrièr, Droit



AFFECTATIONS  
HYUNDAI TUCSON (NX4E)  
20>;KIA SPORTAGE V (NQ5) 21>

Réf. O.E.  
55531N9000

**250393**

Biellette suspension

CÔTÉ  
Essieu Arrièr, Gauche



AFFECTATIONS  
HYUNDAI TUCSON (NX4E)  
20>;KIA SPORTAGE V (NQ5) 21>

Réf. O.E.  
55530N9000

**260578**

Bras de liaison, suspension de  
roue

CÔTÉ  
Essieu Avant, Supérieur, Droit



AFFECTATIONS  
HONDA ODYSSEY IV (RB3, RB4,  
RL5) 10>

Réf. O.E.  
52390SHJA01

**260579**

Bras de liaison, suspension de  
roue

CÔTÉ  
Essieu Avant, Supérieur,  
Gauche



AFFECTATIONS  
HONDA ODYSSEY IV (RB3, RB4,  
RL5) 10>

Réf. O.E.  
52400SHJA01

**260776**

Bras de liaison, suspension de roue  
CÔTÉ  
Essieu Avant, Droit



AFFECTATIONS  
MG MG ZS SUV 17>

Réf. O.E.  
10228200 / 10319515

**260777**

Bras de liaison, suspension de roue  
CÔTÉ  
Essieu Avant, Gauche



AFFECTATIONS  
MG MG ZS SUV 17>

Réf. O.E.  
10228100 / 10252196

**260853**

Bras de liaison, suspension de roue  
CÔTÉ  
Essieu Avant, Inférieur, Bilatéral



AFFECTATIONS  
JAGUAR XE (X760) 15> XF (CC9, X260) 15>

Réf. O.E.  
T2H3196 / T2H24313

**260864**

Bras de liaison, suspension de roue  
CÔTÉ  
Essieu Avant, Supérieur, Droit



AFFECTATIONS  
TOYOTA HIACE V (H20\_) 06>

Réf. O.E.  
4806629215 / 48066-29225

**260865**

Bras de liaison, suspension de roue  
CÔTÉ  
Essieu Avant, Supérieur, Gauche



AFFECTATIONS  
TOYOTA HIACE V (H20\_) 06>

Réf. O.E.  
4806729215 / 48067-29225

**260964**

Bras de liaison, suspension de roue  
CÔTÉ  
Essieu Avant, Supérieur, Droit



AFFECTATIONS  
JAGUAR XJ (X350, X358) ,XK (\_J43\_) 03>

Réf. O.E.  
C2C41960 / C2C26080

**260965**

Bras de liaison, suspension de roue

CÔTÉ

Essieu Avant, Supérieur, Gauche



AFFECTATIONS  
JAGUAR XJ (X350, X358) ,XK  
(J43) 03>

Réf. O.E.  
C2C41961 / C2C26081

**292001**

Écrou d'essieu, arbre d'essieu

CÔTÉ

Essieu Avant, Bilatéral



AFFECTATIONS  
RENAULT MEGANE II (M0/1)  
02>;RENAULT SCÉNIC II (JM0/1)  
02>;

Réf. O.E.

**303048**

Vase filtre d'huil

CÔTÉ

Essieu Avant



AFFECTATIONS  
MCD CLK (C209, A209) 02> CLS  
(C219) 04> CLASSE C (W203,  
S203, CL203) 00>

Réf. O.E.  
A272180003864 / 272180003864

**308003**

Valve Magnétique

CÔTÉ

Essieu Avant



AFFECTATIONS  
AUDI A1 (8X1, 8XA, 8XF, 8XK)  
10> A1 (GBA, GBH) 18> A4 (8K)  
-ALLROAD (8KH) 07>

Réf. O.E.  
4H0121671D / 4H0121671B

**330042**

Pompes lave-glace

CÔTÉ

Essieu Avant



AFFECTATIONS  
HYUNDAI ACCENT III (MC) 05>  
GETZ (TB) 02> KONA (OS) 17>  
SANTA FÉ I (SM) 00>06

Réf. O.E.  
985102W500 / 985104Z000

**370089**

Support amortisseur

CÔTÉ

Essieu Arrièr, Bilatéral



AFFECTATIONS  
FORD COURIER (F3L, F5L, J5\_,  
J3\_, JV\_) 96> FIESTA IV (JA\_, JB\_,  
J5\_, J3\_, JV\_) 95>02

Réf. O.E.  
1 023 587 / 1012464

### 370224

Support amortisseur

CÔTÉ  
Essieu Avant, Bilatéral



AFFECTATIONS  
BMW SERIE 3 (E30) - Z1 (E30)  
82>94 SERIE 5 (E28) 80>90 SERIE  
5 (E34) 87>97

Réf. O.E.  
31 33 1 139 452 / 31 13 3 124  
508

### 370431

Support amortisseur

CÔTÉ  
Essieu Arrière, Bilatéral



AFFECTATIONS  
TOYOTA CELICA (T16F, \_T16\_,  
T16, ST16, \_T18, \_ZZT23\_) 99>

Réf. O.E.  
48750-01020 / 48750-02040

### 370437

Support amortisseur

CÔTÉ  
Essieu Avant, Bilatéral



AFFECTATIONS  
AUDI Q3 (8UB) 11>;VW TIGUAN  
(5N\_) 07>

Réf. O.E.  
1K0 412 331 E

### 370495

Support amortisseur

CÔTÉ  
Essieu Avant, Bilatéral



AFFECTATIONS  
AUDI A3 (8P1, 8PA, 8P7) 04> TT  
(8J3, 8J9) 06>;SEAT LEON (1P1)  
05>

Réf. O.E.  
8J0412331

### 370502

Support amortisseur

CÔTÉ  
Essieu Avant, Bilatéral



AFFECTATIONS  
VW PASSAT (3C2, 3C5, 362, 365,  
A32, A33) 10>

Réf. O.E.  
3C0513353B

### 370554

Support amortisseur

CÔTÉ  
Essieu Arrière, Bilatéral



AFFECTATIONS  
NISSAN ALMERA II (N16) 00> PRI-  
MERA (P12, WP12) 02>

Réf. O.E.  
553204M401 / 55320BM400

### 380041

Butée élastique, suspension

CÔTÉ  
Essieu Avant, Bilatéral



AFFECTATIONS  
CHEVROLET ESPERO (KLEJ)  
91>99 LANOS (KLAT) 97> LEGANZA (KLAV) 97>04; OPEL KADETT E

Réf. O.E.  
03 44 402

### 380049

Butée élastique, suspension

CÔTÉ  
Essieu Arrière, Bilatéral



AFFECTATIONS  
PEUGEOT 406 (8B, 8C, 8E/F)  
95>04

Réf. O.E.  
5166.57

### 380188

Butée élastique, suspension

CÔTÉ  
Essieu Arrière, Supérieur,  
Bilatéral



AFFECTATIONS  
SKODA FAVORIT (781, 785, 787,  
135GK) 89>97

Réf. O.E.  
115 395 801 / 6U0 512 335

### 380243

Butée élastique, suspension

CÔTÉ  
Essieu Avant, Bilatéral



AFFECTATIONS  
PEUGEOT 407 (6C\_, 6D\_, 6E\_) 04>

Réf. O.E.  
5033.99

### 380256

Butée élastique, suspension

CÔTÉ  
Essieu Avant, Bilatéral



AFFECTATIONS  
PEUGEOT 607 (9D, 9U) 00>

Réf. O.E.  
5033.67

### 380258

Butée élastique, suspension

CÔTÉ  
Essieu Arrière, Bilatéral



AFFECTATIONS  
TOYOTA AVENSIS (T25, \_ACM2\_)  
01> PREVIA (CLR3\_, ACR3\_) 00>

Réf. O.E.  
48341-28100

### 380343

Butée élastique, suspension

CÔTÉ  
Essieu Avant, Bilatéral



AFFECTATIONS  
SKODA FELICIA I/II (797, 6U5, 6U1, 6U1, 6U5) 94>98; VW CADDY II (9K9B, 9U7, 9K9A) 95>04

Réf. O.E.  
6U0 512 131 B

### 380385

Butée élastique, suspension

CÔTÉ  
Essieu Avant, Bilatéral



AFFECTATIONS  
HYUNDAI SONATA IV (EF) 98>05 SONATA V (NF) 05> SONATA VI (YF) 09>

Réf. O.E.  
54626-3K050 / 54626-3M000

### 400170

Soufflet de protection  
amortisseur

CÔTÉ  
Essieu Arrièr, Bilatéral




AFFECTATIONS  
FIAT CROMA (154) 85>96 TIPO (160) - TEMPRA (159) 87>95; LANCIA THEMA (834) 84>94

Réf. O.E.  
82381597

### 430253

Support moteur

CÔTÉ  
Essieu Avant



AFFECTATIONS  
ALFA 164 (164) 87>98

Réf. O.E.  
60581383 / 60512890

### 430287

Support moteur

CÔTÉ  
Essieu Avant



AFFECTATIONS  
FIAT SEICENTO (187) 98>

Réf. O.E.  
46514433

### 430484

Support moteur

CÔTÉ  
Essieu Avant



AFFECTATIONS  
FIAT UNO (146A/E) 83>00

Réf. O.E.  
7589520 / 7660368

**430601**

Support moteur

CÔTÉ  
Essieu Avant



AFFECTATIONS

AUDI Q3 (8UB) 11>; SEAT ALHAMBRA (710, 711) 10>; VW SHARAN (7N1, 7N2) 10>

Réf. O.E.  
5N0199262L / 5N0199262F

**430909**

Support moteur

CÔTÉ  
Essieu Avant, Supérieur, Droit



AFFECTATIONS

AUDI A3 (8P1, 8PA, 8P7) 03>; VW EOS (1F7, 1F8) 06>; VW JETTA IV (162) 10>

Réf. O.E.  
1K0199855AF / 1K0199855AP

**430953**

Support moteur

CÔTÉ  
Essieu Avant, Droit



AFFECTATIONS

RENAULT LAGUNA III (BT0/1, KT0/1, DT0/1) 07>

Réf. O.E.  
112105736R

**431009**

Support moteur

CÔTÉ  
Essieu Avant, Avant



AFFECTATIONS

FIAT PUNTO (176, 176L, 176C) 93>99

Réf. O.E.  
7753635 / 46431619

**431221**

Support moteur

CÔTÉ  
Essieu Avant, Droit



AFFECTATIONS

JEEP CHEROKEE (K\_, XJ, W\_), WRANGLER I (YJ, SJ\_) 91>99

Réf. O.E.  
52058500 / K52018282

**500013**

Joint, arbre longitudinal

CÔTÉ  
Essieu Avant



AFFECTATIONS

MCD 190 (W201) 82>93 CLASSE E (W124, A124, C124, S124) 84>98

Réf. O.E.  
A2024111147 / 2024111147

**510078**

Fuelle joint homocinétique,  
côté roue

CÔTÉ  
Essieu Avant, Extérieur,  
Bilatéral



AFFECTATIONS

CITROEN AX (ZA\_) 86>98 C15  
(VD\_) 84>05 ZX (N2) 91>98;PEU-  
GEOT 106 I/II (1, 1A, 1C) 91>96

Réf. O.E.  
3293.77

**520398**

Vérin de hayon, de coffre

CÔTÉ  
Essieu Arrière, Bilatéral



AFFECTATIONS

FIAT DOBLO CASSONE/LIMOUSI-  
NE SPAZIOSA (510\_, 511\_) 22>

Réf. O.E.  
9680677780

**540112**

Suspension, stabilisateur

CÔTÉ  
Essieu Avant, Bilatéral



AFFECTATIONS

HYUNDAI ACCENT I (X-3) 94>00

Réf. O.E.  
5481322000 / 54813-22200

**540219**

Suspension, stabilisateur

CÔTÉ  
Essieu Arrière, Bilatéral



AFFECTATIONS

BMW SERIE 1 (F20, F21) 11>  
SERIE 2 (F22, F23, F44, F45, F46)  
14>

Réf. O.E.  
33506885201 / 33356792197

**540235**

Suspension, stabilisateur

CÔTÉ  
Essieu Avant, Bilatéral



AFFECTATIONS

CITROEN C5 (RC\_, RE\_, RD\_, TD\_)  
08> C6 (TD\_) 05>;PEUGEOT 407  
(6C\_, 6D\_, 6E\_) 04>

Réf. O.E.  
5094.99 / 5094.F4

**620046**

Séparateur d'huile, prise de  
recyclage des gas de carter

CÔTÉ  
Essieu Avant



AFFECTATIONS

MCD SPRINTER 3-T/3,5-T/4,6-  
T/5-T (906) 06> SPRINTER CLAS-  
SIC (909) 13>

Réf. O.E.  
A6460101562 / 6460101562

### 730033

Trépied, demi-arbre de transmission

CÔTÉ

Essieu Avant, Bilatéral



AFFECTATIONS

AUDI A4 (8D2, 8D5, B5)  
95>01; FORD MONDEO III (B4Y,  
B5Y, BWY) 00>07

Réf. O.E.  
8D0407417 / 8D0407418

### 730034

Trépied, demi-arbre de transmission

CÔTÉ

Essieu Avant, Bilatéral



AFFECTATIONS

FIAT FREEMONT (JF\_) 11>; FORD  
GALAXY (WA6) 06>; FORD MON-  
DEO IV (BA7) 07>

Réf. O.E.  
495003F700 / 495003F800