

NOUVELLES PIÈCES
DÉJÀ DISPONIBLES EN STOCK!

FLASH NEWS

SEPTEMBRE 2025

PDF interactif :

Cliquez sur la photo pour voir l'article en détail



130075

Tuyauterie du réfrigérant

CÔTÉ
Essieu Avant



AFFECTATIONS
SEAT LEON (1P1) 05-;VW GOLF VI
(AJ5, 5K1, 517, 9B3) 08-

Réf. O.E.
03L121065A / 03L121065H

160155

Réservoir de liquide de
refroidissement

CÔTÉ
Essieu Avant, Supérieur



AFFECTATIONS
LANDROVER DEFENDER
LD_90/110 DHMC,DISCOVERY I
LJ, LG 89-

Réf. O.E.
PCF101590 / ESR63

160165

Réservoir de liquide de
refroidissement

CÔTÉ
Essieu Avant, Supérieur



AFFECTATIONS
CITROEN C1 (PM_, PN_) 05-;PEU-
GEOT 107 05-

Réf. O.E.
1323.G1

220180

Axial de direction

CÔTÉ

Essieu Avant, Bilatéral



AFFECTATIONS

HYUNDAI TUCSON (TLE) 15-;KIA
SPORTAGE (QL, QLE) 15-

Réf. O.E.
56540D7100

220181

Axial de direction

CÔTÉ

Essieu Avant, Bilatéral

AFFECTATIONS

VOLVO S60 II - V60 - XC 60 10-
S80 II (AS) - V70 III (BW) 06- XC 70
II (136) 07-

Réf. O.E.
30776425 / 31406474

220182

Axial de direction

CÔTÉ

Essieu Avant, Bilatéral

AFFECTATIONS

BMW SERIE 2 (F22, F23, F44, F45,
F46) 14- SERIE 3 (F30, F31, F34)
11-

Réf. O.E.
32107849389

220183

Axial de direction

CÔTÉ

Essieu Avant, Bilatéral



AFFECTATIONS

VOLVO S60 II - V60 - XC 60 08-

Réf. O.E.
31280408

220184

Axial de direction

CÔTÉ

Essieu Avant, Bilatéral



AFFECTATIONS

MCD CLASSE V (W447) 14- VITO
(W447) 14-

Réf. O.E.
A4474600055 / 4474600055

260850

Bras de liaison, suspension de
roue

CÔTÉ

Essieu Avant, Droit



AFFECTATIONS

HYUNDAI IONIQ (AE, NE) 21-;KIA
EV6 (CV) 21-

Réf. O.E.
54501GI100 / 54501CV000

260851

Bras de liaison, suspension de roue
CÔTÉ
Essieu Avant, Gauche



AFFECTATIONS

HYUNDAI IONIQ (AE, NE) 21-;KIA EV6 (CV) 21-

Réf. O.E.
54500GI100 / 54500CV000

260874

Bras de liaison, suspension de roue
CÔTÉ
Essieu Arrière, Supérieur, Droit



AFFECTATIONS

TOYOTA RAV 4 V (_A5_, _H5_) 18-

Réf. O.E.
4877042050

260875

Bras de liaison, suspension de roue
CÔTÉ
Essieu Arrière, Supérieur, Gauche



AFFECTATIONS

TOYOTA RAV 4 V (_A5_, _H5_) 18-

Réf. O.E.
4879042030

260888

Bras de liaison, suspension de roue
CÔTÉ
Essieu Avant, Inférieur, Droit



AFFECTATIONS

NISSAN NAVARA (D23) 14-;RENAULT ALASKAN 17-

Réf. O.E.
545004KH4A / 545004KH1A

260889

Bras de liaison, suspension de roue
CÔTÉ
Essieu Avant, Inférieur, Gauche



AFFECTATIONS

NISSAN NAVARA (D23) 14-;RENAULT ALASKAN 17-

Réf. O.E.
545014KH4A / 545014KH2A

260899

Bras de liaison, suspension de roue
CÔTÉ
Essieu Arrière, Supérieur, Gauche



AFFECTATIONS

TOYOTA COROLLA CROSS (_G10_) 21- PRIUS IV (ZVW5_, _W52_, _W4_) 15-

Réf. O.E.
4879047010

260900

Bras de liaison, suspension de roue

CÔTÉ

Essieu Arrièr, Supérieur, Droit



AFFECTATIONS

TOYOTA COROLLA CROSS
(_G10_) 21-; PRIUS IV (ZVW5_,
W52, _W4_) 15-

Réf. O.E.
4877047010

260920

Bras de liaison, suspension de roue

CÔTÉ

Essieu Arrièr, Inférieur, Avant,
Bilatéral



AFFECTATIONS

CUPRA BORN (K11) 21-;VW ID.3
(E11_) 19-;VW ID.4 20-;VW ID.5
(E39) 21-

Réf. O.E.
1EA505323A / 1EA505323B

260966

Bras de liaison, suspension de roue

CÔTÉ

Essieu Arrièr, Droit



AFFECTATIONS

LANDROVER FREELANDER II
(FA_) 06-; RANGE ROVER EVOQUE
(L538) 11-

Réf. O.E.
LR001175

260967

Bras de liaison, suspension de roue

CÔTÉ

Essieu Arrièr, Gauche



AFFECTATIONS

LANDROVER FREELANDER II
(FA_) 06-; RANGE ROVER EVOQUE
(L538) 11-

Réf. O.E.
LR001176

390114

Roulement tasseau

CÔTÉ

Essieu Avant, Bilatéral



AFFECTATIONS

DACIA JOGGER 22-; SANDERO III
21-;RENAULT CAPTUR II 20-;RE-
NAULT CLIO V (BF_) 19-

Réf. O.E.
543251700R

430974

Support moteur

CÔTÉ

Essieu Avant



AFFECTATIONS

FORD GALAXY (WGR) 95-06;SEAT
ALHAMBRA (7V8, 7V9) 96-10;VW
SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 95-10

Réf. O.E.
1089032/ XM216A026AA/
7M0399201AB / 7M0399201AS

431580

Support moteur

CÔTÉ
Essieu Avant, Droit



AFFECTATIONS
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 08-

Réf. O.E.
1694424/1553110/8V516P0
82BC/8V516P082BD

450081

Support boîte vitesses

CÔTÉ
Essieu Avant, Arrière



AFFECTATIONS
AUDI A4 (8D2, 8D5, B5) 95-01 A6
(4B, C5) - A6 ALLROAD (4BH) 97-
05; SEAT AROSA (6H) 97-04

Réf. O.E.
8A0 399 151H / 8D0 399 151H

460487

Bride thermostat d'eau

CÔTÉ
Essieu Avant



AFFECTATIONS
ALFA ROMEO GIULIETTA (940)
10- TONA-LE (965) 22-; FIAT 500
X 14-; FIAT 500L 14-

Réf. O.E.
K68483211AA/68483211AA

460532

Bride thermostat d'eau

CÔTÉ
Essieu Avant, Supérieur



AFFECTATIONS
BMW SERIE 2 (G42) 21- SERIE 3
(G20, G21) 18- SERIE 4 (G22, G23,
G26, G82) 20-

Réf. O.E.
11518482253

460533

Bride thermostat d'eau

CÔTÉ
Essieu Avant, Supérieur



AFFECTATIONS
BMW SERIE 2 (G42) 21- SERIE 3
(G20, G21) 18- SERIE 4 (G22, G23,
G26, G82) 20-

Réf. O.E.
11518482255

460534

Bride thermostat d'eau

CÔTÉ
Essieu Avant, Supérieur



AFFECTATIONS
MCD CLA (C117, X117) 13- CLA
(C118, X118) 19- CLASSE A
(W176), CLASSE B (W246) 11-

Réf. O.E.
A2702000200 / 2702000200

460535

Bride thermostat d'eau

CÔTÉ
Essieu Avant, Supérieur



AFFECTATIONS

ALFA ROMEO MITO (955)
08-;FIAT 500
(312) 07-;FIAT 500L 14-;FIAT PAN-
DA (323) 12-

Réf. O.E.
55229063

460536

Bride thermostat d'eau

CÔTÉ
Essieu Avant, Supérieur



AFFECTATIONS

AUDI A4 (8W2, 8W5, B9) 15- A5
(F53, F5A, F57) 16- A7 (4KA) 17-
A8 (4N2, 4N8) 17-

Réf. O.E.
059121111CT / 059121111CA

460537

Bride thermostat d'eau

CÔTÉ
Essieu Avant, Supérieur



AFFECTATIONS

AUDI A3 (8YA, 8YS) 20- Q2 (GAB)
16-;CUPRA FORMENTOR (KM7)
20-;SEAT LEON SC/ST (KL1) 19-

Réf. O.E.
05L121111N / 05L121111M

460539

Bride thermostat d'eau

CÔTÉ
Essieu Avant, Supérieur



AFFECTATIONS

BMW SERIE 6 (G32) 17- X3 (G01)
17- X4 (G02) 18-

Réf. O.E.
11118619408

460540

Bride thermostat d'eau

CÔTÉ
Essieu Avant, Supérieur



AFFECTATIONS

DACIA DOKKER (KE_) 12- DUSTER
17- LODGY 13- LOGAN II, MCV
12- SANDERO II 12-

Réf. O.E.
212002893R / 212009526R

470007

Tuyauterie de carburant

CÔTÉ



AFFECTATIONS

MCD CLK (C209, A209) 02- CLAS-
SE C (W203, S203, CL203) 00-

Réf. O.E.
A6110707332 / 6110707332

470228

Tuyauterie de carburant

CÔTÉ



470229

Tuyauterie de carburant

CÔTÉ



AFFECTATIONS

LANDROVER DISCOVERY V (LC,
LR_, L462, L550) 14- FREELANDER
II (FA_) 06-

Réf. O.E.
LR001327 / LR006666

AFFECTATIONS

VW CALIFORNIA T6 CAMPER
(SGC, SGG, SHC) 15- CRAFTER
(SZ_, SY_) 16-

Réf. O.E.
04L130235L

500001

Joint, arbre longitudinal

CÔTÉ
Essieu Arrière



AFFECTATIONS

MCD CLASSE E (W210, S210,
VF210) 95-02; RENAULT SCÉNIC I
(FA0_, JA0/1_) 99-03

Réf. O.E.
A2024101615 / A2104101015 /
2024101615 / 2104101015

540364

Suspension, stabilisateur

CÔTÉ
Essieu Avant, Bilatéral



AFFECTATIONS

TOYOTA AVENSIS (T25, _ACM2_)
01-

Réf. O.E.
48815-44030

570042

Collier de serrage

CÔTÉ



plastic box

CODE	mm	Ø mm		Pcs
570042	5	7-11	W1	100

AFFECTATIONS
VARIE - VARIOUS FASCETTE -
CLAMPS 00-

Réf. O.E.

570043

Collier de serrage

CÔTÉ



plastic box

CODE	mm	Ø mm		Pcs
570043	5	9-14	W1	100

AFFECTATIONS
VARIE - VARIOUS FASCETTE -
CLAMPS 00-

Réf. O.E.

570044

Collier de serrage

CÔTÉ



plastic box 

CODE	➡ mm ➡	Ø mm	●	Pcs
570044	5	10-19	W1	100

AFFECTATIONS
VARIE - VARIOUS FASCETTE -
CLAMPS 00-

Réf. O.E.

570142

Collier de serrage

CÔTÉ



plastic box 

CODE	➡ mm ➡	Ø mm	●	Pcs
570142	5	7-11	W2	100

AFFECTATIONS
VARIE - VARIOUS FASCETTE -
CLAMPS 00-

Réf. O.E.

570143

Collier de serrage

CÔTÉ



plastic box 

CODE	➡ mm ➡	Ø mm	●	Pcs
570143	5	9-14	W2	100

AFFECTATIONS
VARIE - VARIOUS FASCETTE -
CLAMPS 00-

Réf. O.E.

570144

Collier de serrage

CÔTÉ



plastic box 

CODE	➡ mm ➡	Ø mm	●	Pcs
570144	5	10-19	W2	100

AFFECTATIONS
VARIE - VARIOUS FASCETTE -
CLAMPS 00-

Réf. O.E.

570708

Collier de serrage

CÔTÉ



AFFECTATIONS
VARIE - VARIOUS FASCETTE -
CLAMPS 00-

Réf. O.E.

570709

Collier de serrage

CÔTÉ



AFFECTATIONS
VARIE - VARIOUS FASCETTE -
CLAMPS 00-

Réf. O.E.

570710

Collier de serrage

CÔTÉ



AFFECTATIONS
VARIE - VARIOUS FASCETTE -
CLAMPS 00-

Réf. O.E.

570922

Collier de serrage

CÔTÉ



plastic box

CODE	mm	Ø mm	W	Pcs
570922	5	10-19	W4	50

AFFECTATIONS
VARIE - VARIOUS FASCETTE -
CLAMPS 00-

Réf. O.E.

570920

Collier de serrage

CÔTÉ



plastic box

CODE	mm	Ø mm	W	Pcs
570920	5	7-11	W4	50

AFFECTATIONS
VARIE - VARIOUS FASCETTE -
CLAMPS 00-

Réf. O.E.

570921

Collier de serrage

CÔTÉ



plastic box

CODE	mm	Ø mm	W	Pcs
570921	5	9-14	W4	50

AFFECTATIONS
VARIE - VARIOUS FASCETTE -
CLAMPS 00-

Réf. O.E.

710027

Tuyau de carburant

CÔTÉ



CODE	Ø mm	Ø mm	EXT.	MT
710027	3,3	6,8	-	10

AFFECTATIONS
VARIE - VARIOUS TUBI CARBU-
RANTE - FUEL HOSES 00-

Réf. O.E.

720010

Tuyau d'huile de frein en
caoutchouc

CÔTÉ



CODE	Ø mm	Ø mm	EXT.	MT
720010	11	19	EXT.	20

AFFECTATIONS
VARIE - VARIOUS

Réf. O.E.

840106

Jauge de niveau d'huile

CÔTÉ
Essieu Avant, Supérieur



AFFECTATIONS

ALFA ROMEO MITO (955)
08-;FIAT 500
(312) 07-;FIAT DOBLÒ (119, 123)
01-;FIAT DOBLÒ (223) 01-

Réf. O.E.
46551164 / 55191676