

NOUVELLES PIÈCES
DÉJÀ DISPONIBLES EN STOCK!

FLASH NEWS

OCTOBRE 2025

PDF interactif :

Cliquez sur la photo pour voir l'article en détail



130120

Tuyauterie du réfrigérant

CÔTÉ
Essieu Avant



AFFECTATIONS
FORD GALAXY (WGR) 95-06; SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 96-10; VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 95-10

Réf. O.E.
7M0121065AA / 7M0121065AE

130126

Tuyauterie du réfrigérant

CÔTÉ
Essieu Avant, Inférieur



AFFECTATIONS
OPEL ASTRA G - GTC (T98, F35)
CORSA C (F08, F68), COMBO,
TIGRA TWIN TOP 00-

Réf. O.E.
1338285 / 1338302

130130

Tuyauterie du réfrigérant

CÔTÉ
Essieu Avant, Inférieur



AFFECTATIONS
CITROEN Berlingo (MF), C2 (JM_), C3 (FC_) - C3 Pluriel (HB_), C3 II, C3 Picasso (SC_), Nemo (AA_)

Réf. O.E.
9640621780 / 9671294980 / 1351FS / 1351FS

15700

Composants de fixation-
rondelles
CÔTÉ



AFFECTATIONS

12X18X2,5

Réf. O.E.

15701

Composants de fixation-
rondelles
CÔTÉ



AFFECTATIONS

14X20X2,5

Réf. O.E.

15702

Composants de fixation-
rondelles
CÔTÉ



AFFECTATIONS

18X24X2,5

Réf. O.E.

160088

Réservoir de liquide de
refroidissement avec bouchon
CÔTÉ
Essieu Avant, Supérieur




AFFECTATIONS

AUDI A4 (8E2, 8E5, B6) 00-04 A4
(8H7, 8HE, 8EC, 8ED) 02-; SEAT
EXEO (3R2, 3R5) 08-

Réf. O.E.
8E0121403C

160150

Support (réservoir de
compensation (liquide refroid.))
CÔTÉ
Essieu Avant



AFFECTATIONS

BMW SERIE 3 (E46) 98-

Réf. O.E.
17111436250

160166

Réservoir de liquide de
refroidissement avec bouchon
CÔTÉ
Essieu Avant, Supérieur



AFFECTATIONS

FIAT PANDA (141_, 141_A) 80-04

Réf. O.E.
46438164 / 7572260

187125

Suspension, corps de l'essieu

CÔTÉ
Essieu Arrière, Bilatéral



AFFECTATIONS
CHRYSLER GRAND VOYAGER V (RT) 07-; LANCIA VOYAGER (RT) 11-

Réf. O.E.
K04721356AA

220179

Axial de direction

CÔTÉ
Essieu Avant



AFFECTATIONS
CUPRA BORN (K11) 21-; VW ID.3 (E11_) 19-

Réf. O.E.
1EA423810B

230112

Rotule de suspension

CÔTÉ
Essieu Avant, Bilatéral



AFFECTATIONS
FORD RANGER (TKE) 10- RANGER (TU_) 99-

Réf. O.E.
3665732 / XM343263AA

230118

Rotule de suspension

CÔTÉ
Essieu Avant, Droit



AFFECTATIONS
MG MG ZS SUV 17-

Réf. O.E.
10228250 / 10727533

230119

Rotule de suspension

CÔTÉ
Essieu Avant, Gauche



AFFECTATIONS
MG MG ZS SUV 17-

Réf. O.E.
10228150 / 10727509

230138

Rotule de suspension

CÔTÉ
Essieu Avant, Bilatéral



AFFECTATIONS
FORD RANGER (TU_) 99-; MAZDA B/E PICK UP (PE, UD, UF, UN, SD1, SG, SL, SR1/2) 99-05

Réf. O.E.
3 665 787 / XM343395BA / UC86-34-510A / UH74-34-550

250361

Barre de connexion

CÔTÉ
Essieu Avant



AFFECTATIONS
TOYOTA HILUX V/VI (_N_) 05-

Réf. O.E.
45450-39295

250366

Biellette suspension

CÔTÉ
Essieu Avant, Bilatéral



AFFECTATIONS
MCD CLS (C218) 11-;MCD CLASSE E (A207, C207, W212, S212) 09-

Réf. O.E.
A2123202689 / 2123202689

250382

Biellette suspension

CÔTÉ
Essieu Avant, Droit



AFFECTATIONS
TESLA MODEL 3 (5YJ3) 17- MODEL Y (5YJY) 19-

Réf. O.E.
104439600C / 118839600B

250383

Biellette suspension

CÔTÉ
Essieu Avant, Gauche



AFFECTATIONS
TESLA MODEL 3 (5YJ3) 17- MODEL Y (5YJY) 19-

Réf. O.E.
118839100B / 104439100C

250386

Biellette suspension

CÔTÉ
Essieu Avant, Bilatéral



AFFECTATIONS
HYUNDAI TUCSON (NX4E) 20-;KIA SPORTAGE V (NQ5) 21-

Réf. O.E.
54830N9000

250387

Biellette suspension

CÔTÉ
Essieu Arrière, Bilatéral



AFFECTATIONS
VOLVO S40 I (VS) - V40 (VS, VW) 95-04

Réf. O.E.
3062 078 5 / 30818091

260838

Bras de liaison, suspension de roue
CÔTÉ
Essieu Avant, Inférieur, Droit



AFFECTATIONS
BMW SERIE 3 (E46) 98-05

Réf. O.E.
31121096222 / 31126758534

260839

Bras de liaison, suspension de roue
CÔTÉ
Essieu Avant, Inférieur, Gauche



AFFECTATIONS
BMW SERIE 3 (E46) 98-05

Réf. O.E.
31121096221 / 31126758533

260852

Bras de liaison, suspension de roue
CÔTÉ
Essieu Arrière, Bilatéral



AFFECTATIONS
NISSAN X-TRAIL (T30) 01-

Réf. O.E.
55110-8H505

294029

Levier / Fourchette de débrayage, embrayage
CÔTÉ
Essieu Avant, Inférieur



AFFECTATIONS
PEUGEOT 206 (2A/C, 2D, 2E/K,
T3E) 98-

Réf. O.E.
2117.63

294033

Levier / Fourchette de débrayage, embrayage
CÔTÉ
Essieu Avant, Inférieur



AFFECTATIONS
MITSUBISHI L 200 (K_T), L 200
(KB_T, KA_T) 86- PAJERO I (L04_G,
L14_G) 82-91

Réf. O.E.
MD703275

301028

Bouchon, goulotte de remplissage d'huile
CÔTÉ
Essieu Avant, Supérieur



AFFECTATIONS
CHEVROLET CAPTIVA (C100,
C140) 06- CRUZE (J300-J305-J308)
09- LACETTI (KLAN) 05-

Réf. O.E.
96440305 / 96417882

308005

Valve Magnétique

CÔTÉ
Essieu Avant



AFFECTATIONS

MCD CLA (C117, X117) 13- CLA (C118, X118) 19- CLS (C218) 11- CLASSE GLA (X156) 14-

Réf. O.E.
A2465000040 / 2465000040

309037

Bouchon, goulotte de
remplissage d'huile

CÔTÉ
Essieu Avant



AFFECTATIONS

LANCIA FLAVIA (6076) 60-74 FUL-
VIA 69-73

Réf. O.E.
84123120

330043

Pompes lave-glace

CÔTÉ
Essieu Avant



AFFECTATIONS

FORD C-MAX II 10- GRAND
C-MAX 10-; VOLVO S60 II - V60 -
XC 60 10-

Réf. O.E.
1692412/ AV6117K624AA/
31253220

330044

Pompes lave-glace

CÔTÉ
Essieu Avant



AFFECTATIONS

TOYOTA VERSO S (NCP12_,
NSP12_, _R2_) 09- YARIS (_P13_)
10-

Réf. O.E.
853300D121 / 853300F011

330051

Pompes lave-glace

CÔTÉ
Essieu Avant



AFFECTATIONS

AUDI A4 (8K_) -ALLROAD (8KH)
07- A5 (8_,8F7) 07- A8 (4H_) 09-
Q5 (8RB) 08-

Réf. O.E.
8264A228

330057

Pompes lave-glace

CÔTÉ
Essieu Avant



AFFECTATIONS

NISSAN X-TRAIL (T32) 13-

Réf. O.E.
28920JA00A

340199

Radiateur d'huile

CÔTÉ
Essieu Avant



AFFECTATIONS
CITROEN EVASION (22, U6_, AF_)
94-02 JUMPER (230, 230P, 230L)
94-02; PEUGEOT 605 (6B) 89-99

Réf. O.E.
1103A2

340200

Radiateur d'huile

CÔTÉ
Essieu Avant



AFFECTATIONS
ALFA ROMEO GIULIETTA (940) 10-
; FIAT FREEMONT (JF_) 11-

Réf. O.E.
55235481 / 55273037

370569

Support amortisseur

CÔTÉ
Essieu Arrièr, Bilatéral



AFFECTATIONS
VW BEETLE (5C7) 11- JETTA IV
(162) 10-

Réf. O.E.
5C0513353B

370574

Support amortisseur

CÔTÉ
Essieu Arrièr, Bilatéral



AFFECTATIONS
BMW SERIE 5 (G30, G31) 16-

Réf. O.E.
33506884486 / 33506884487

370575

Support amortisseur

CÔTÉ
Essieu Avant, Bilatéral



AFFECTATIONS
NISSAN MICRA II (K11) 92-03

Réf. O.E.
543201F500 / 543204F102

380536

Butée élastique, suspension

CÔTÉ
Essieu Arrièr, Bilatéral



AFFECTATIONS
RENAULT CLIO IV (BH_)/ GRAN-
DTOUR 13-

Réf. O.E.
552405569R / 552404060R

380555

Butée élastique, suspension

CÔTÉ
Essieu Arrièr



AFFECTATIONS
FIAT PANDA (169) 03-

Réf. O.E.
51732788 / 51832210

380618

Butée élastique, suspension

CÔTÉ
Essieu Avant, Bilatéral



AFFECTATIONS
BMW X3 (F25) - X4 (F26) 10-

Réf. O.E.
31336787104

380619

Butée élastique, suspension

CÔTÉ
Essieu Avant, Bilatéral



AFFECTATIONS
NISSAN ARIYA 20-

Réf. O.E.
54050-5MP0A

430574

Support moteur

CÔTÉ
Essieu Avant



AFFECTATIONS
SUZUKI VITARA (ET, TA) 88-98

Réf. O.E.
11910-60A02-000 / 11910-60A01-
000

431260

Support moteur

CÔTÉ
Essieu Avant, Avant, Droit



AFFECTATIONS
MCD CLK (C209, A209) 03- CLAS-
SE C (W202, S202) 93-00 CLASSE
S (C216, W221) 05-13

Réf. O.E.
A210 240 08 18 / A210 240 08
17/ 210 240 08 18 / 210 240 08
17

431261

Support moteur

CÔTÉ
Essieu Avant, Gauche



AFFECTATIONS
MCD CLASSE C (W202, S202)
93-00 CLASSE E (W210, S210,
VF210) 95-03

Réf. O.E.
A210 240 07 17 / A210 240 07
18/ 210 240 07 17 / 210 240 07
18

431274

Support moteur

CÔTÉ
Essieu Avant, Gauche



AFFECTATIONS
MCD CLASSE E (W210, S210,
VF210) 95-03

Réf. O.E.
A2032400317 / A203240031798/
2032400317 / 203240031798

431592

Support moteur

CÔTÉ
Essieu Avant, Inférieur, Droit



AFFECTATIONS
VOLVO XC 90 (275) 02-

Réf. O.E.
30723702 / 30723147

431381

Support moteur

CÔTÉ
Essieu Avant, Gauche



AFFECTATIONS
RENAULT MEGANE I - MEGANE
SCÉNIC (A0/1, JA0/1) 95-99

Réf. O.E.
77 00 427 286

431623

Support moteur

CÔTÉ
Essieu Arrière




AFFECTATIONS
FIAT 500 (312) 07-

Réf. O.E.
51954344 / 51869059

431385

Support moteur

CÔTÉ
Essieu Avant, Inférieur



AFFECTATIONS
RENAULT TRAFIC (PXX, TXW, TXX)
89-01

Réf. O.E.
77 00 745 292

440054

Kit montage et protection

CÔTÉ
Essieu Avant, Bilatéral



AFFECTATIONS
MCD SPRINTER 2-T/3-T (901, 902,
903) 95-06 SPRINTER 4-T (904)
96-06

Réf. O.E.
A2D0407183 / A2D0407183A/
2D0407183 / 2D0407183A

450100

Support boîte vitesse

CÔTÉ
Essieu Avant



AFFECTATIONS
MINI (R50, R53) 01-

Réf. O.E.
22 31 6 754 418 / 22111508655

460544

Bride thermostat d'eau

CÔTÉ
Essieu Avant, Supérieur

460544

Bride thermostat d'eau

CÔTÉ
Essieu Avant, Supérieur



AFFECTATIONS
MG ZS SUV 17-

Réf. O.E.
10468080

460545

Bride thermostat d'eau

CÔTÉ
Essieu Avant, Supérieur



AFFECTATIONS
OPEL ASTRA J - GTC (P10) 09-
ASTRA K (B16) 15- INSIGNIA A
(G09) 08- MOKKA (J13) 13-

Réf. O.E.
1338352 / 1338438

460546

Bride thermostat d'eau

CÔTÉ
Essieu Avant, Supérieur



AFFECTATIONS
MG HS 20-

Réf. O.E.
10148835

460547

Bride thermostat d'eau

CÔTÉ
Essieu Avant



AFFECTATIONS
FIAT DUCATO (244, Z_) 02- DUCATO (250) 06-

Réf. O.E.
504007644 / 504099279

470230

Tuyauterie de carburant

CÔTÉ



AFFECTATIONS
JAGUAR E-PACE (X540) 17- F-PACE (DC_, X761_) 15- XE (X760) 15- XF (CC9, X260) 15-

Réf. O.E.
JDE38281 / 02JDE38281/
LR082275

470231

Tuyauterie de carburant

CÔTÉ



AFFECTATIONS
CITROEN C4 PICASSO II, GRAND
PICASSO II 13- C5 (RC_, RE_, RD_,
TD_) 08-; DS DS 4 11-

Réf. O.E.
3553123 / 9674231880 /
9844585580

520339

Vérin électrique

CÔTÉ
Essieu Arrière, Bilatéral



AFFECTATIONS
VOLVO S90 II - V90 II 16-

Réf. O.E.
31690207 / 31371787

565154

Joint-soufflet, direction

CÔTÉ

Essieu Avant, Bilatéral



AFFECTATIONS
ALFA ROMEO GIULIA (952_) 15-
STELVIO (949_) 16-

Réf. O.E.
77367924

565172

Joint-soufflet, direction

CÔTÉ

Essieu Avant, Bilatéral



AFFECTATIONS
BMW SERIE 5 (G30, G31) 16- SE-
RIE 6 (G32) 17- SERIE 7 (G11, G12)
15-

Réf. O.E.
32106876979