

NOUVELLES PIÈCES
DÉJÀ DISPONIBLES EN STOCK!



FLASH NEWS

NOVEMBRE 2025

PDF interactif :
Cliquez sur la photo pour voir l'article en détail



160143

Réservoir de liquide de refroidissement avec bouchon

CÔTÉ
Essieu Avant, Supérieur



AFFECTATIONS
LANCIA YPSILON (843) 03-

Réf. O.E.
51706042 / 51705541

187080

Suspension, corps de l'essieu

CÔTÉ
Essieu Arrière, Bilatéral



AFFECTATIONS
FORD ESCORT V - VI (GAL, AVL,
ALL) 90-92 ESCORT VII (A_L, GAL)
95-99

Réf. O.E.
6745350 / 91AB5K653BB

187131

Suspension, corps de l'essieu

CÔTÉ
Essieu Arrière, Bilatéral



AFFECTATIONS
CITROEN AX (ZA-_) 86-98 SAXO
(S0, S1, S3_) 96-04; PEUGEOT 106
I/II (1, 1A, 1C) 91-

Réf. O.E.
5131.63 / 5131.65

210089

Silentblock bras de liaison

CÔTÉ

Essieu Arrière, Inférieur, Bilatéral



AFFECTATIONS

BMW SERIE 3 (E90, E91, E92, E93)
05- X1 (E84) 09-

Réf. O.E.

31120410791 / 31 12 6 768 818

210416

Silentblock bras de liaison

CÔTÉ

Essieu Avant, Central, Bilatéral



AFFECTATIONS

MG MG ZS SUV 17-

Réf. O.E.

11048892 / 11048895

210419

Silentblock bras de liaison

CÔTÉ

Essieu Arrière, Bilatéral



AFFECTATIONS

JAGUAR E-PACE (X540) 17-; LANDROVER DISCOVERY V (LC, LR_, L462, L550) 14-

Réf. O.E.

LR068166 / LR097279/ J9C18609 / J9C18608

210427

Silentblock bras de liaison

CÔTÉ

Essieu Arrière, Supérieur, Bilatéral



AFFECTATIONS

AUDI A4 (8E2, 8E5, B6) 00-04 A4 (8H7, 8HE, 8EC, 8ED) 04-; SEAT EXEO (3R2, 3R5) 08-

Réf. O.E.

8E0501541S / 8E0501541Q

210430

Silentblock bras de liaison

CÔTÉ

Essieu Avant, Inférieur, Bilatéral



AFFECTATIONS

VOLVO S60 III - V60 II (224, 225, 227) 18- S90 II - V90 II 16- XC 60 II 17-

Réf. O.E.

31451003

210431

Silentblock bras de liaison

CÔTÉ

Essieu Avant, Inférieur, Bilatéral



AFFECTATIONS

TESLA MODEL 3 (5YJ3) 17- MODEL Y (5YJY) 19-

Réf. O.E.

118834100C / 104434100D

210432

Silentblock bras de liaison

CÔTÉ
Essieu Avant, Supérieur,
Bilatéral



AFFECTATIONS

VOLVO S60 III - V60 II (224, 225, 227) 18- S90 II - V90 II 16- XC 60 II 17-

Réf. O.E.
31360646

295157

Câble de vitesse

CÔTÉ
Essieu Avant



AFFECTATIONS

RENAULT MASTER II (JD/ND, FD, ED/HD/UD) 98- MASTER III (JD, HD, FD, ED, UD) 03-

Réf. O.E.
8200286286 / 820036327

330045

Pompes lave-glace

CÔTÉ
Essieu Avant



AFFECTATIONS

RENAULT KOLEOS I (HY_) 08-

Réf. O.E.
28920JY00A

330053

Pompes lave-glace

CÔTÉ
Essieu Avant



AFFECTATIONS

VOLVO S60 II - V60 - XC 60 08-

Réf. O.E.
31349242

330056

Pompes lave-glace

CÔTÉ
Essieu Avant



AFFECTATIONS

MCD CLASSE C (S206, W206) 21- CLASSE E (W213, S213, C238, A238) 16- EQC (N293) 19-

Réf. O.E.
A2058660000 / 2058660000

330058

Pompes lave-glace

CÔTÉ
Essieu Avant



AFFECTATIONS


TOYOTA C-HR (_X1_) 16-

Réf. O.E.
85330F4010 / 85330F4011

330059

Pompes lave-glace

CÔTÉ
Essieu Avant



AFFECTATIONS
FORD C-MAX II 10- GRAND
C-MAX 10; VOLVO S60 II - V60 -
XC 60 10-

Réf. O.E.
1686506 / AV6113K082AA /
31276093 / 31416483

330062

Pompes lave-glace

CÔTÉ
Essieu Avant



AFFECTATIONS
TOYOTA ALTIS (E15_, E14_) 07-
AURIS (ADE15, NDE15, NRE15, Z-
ZE15, ZRE15) 06-

Réf. O.E.
8533002030

340196

Radiateur d'huile

CÔTÉ
Essieu Avant, Inférieur



AFFECTATIONS
BMW SERIE 3 (E90, E91, E92, E93)
05- SERIE 5 (F07, F10, F11) 09- X5
(E70) 07-

Réf. O.E.
11427808437 / 11428512435

340197

Radiateur d'huile

CÔTÉ
Essieu Avant, Inférieur



AFFECTATIONS
FORD COURIER (F3L, F5L, J5_,
J3_, JV_) 96- FOCUS I (DFW, DNW,
DAW, DBW) 98-05

Réf. O.E.
1079204 / XS4Q6A642AC

340198

Radiateur d'huile

CÔTÉ
Essieu Avant, Inférieur



AFFECTATIONS
OPEL ASTRA H - GTC (L08, L35,
L48, L67, L69, L70) 04- MERIVA A
(X03) 03-10

Réf. O.E.
5650789 / 97307755

370509

Support amortisseur

CÔTÉ
Essieu Arrièr, Bilatéral



AFFECTATIONS
FIAT 124 - 125 - 132 66-85 131 74-
86 1500 - 2300 64-67

Réf. O.E.
4109523

370571

Support amortisseur

CÔTÉ

Essieu Arrière, Bilatéral



AFFECTATIONS
MAZDA 2 (DJ,DL) 14- CX-3 (DK) 15-

Réf. O.E.
DA6A28380

390110

Soufflet de protection
amortisseur

CÔTÉ

Essieu Avant, Bilatéral



AFFECTATIONS
MAZDA 2 (DJ,DL) 14- 3 (BM) 13- 6 (GJ, GH) 13- CX-3 (DK) 15- CX-5 (KE, GH) 12-

Réf. O.E.
B45A34015B / B45A34015A

400177

Soufflet de protection
amortisseur

CÔTÉ

Essieu Avant, Bilatéral



AFFECTATIONS
HYUNDAI KONA (OS) 17- I30 (PDE) 17-;KIA STINGER (CK) 17-

Réf. O.E.
54625J5000

430476

Support moteur

CÔTÉ

Essieu Avant, Droit



AFFECTATIONS
FIAT DOBLÒ (152, 263) 10- LINEA (323) 07-

Réf. O.E.
51822810 / 51952356

430513

Support moteur

CÔTÉ

Essieu Arrière, Gauche



AFFECTATIONS
FIAT DOBLÒ (152, 263) 10- LINEA (323) 07-

Réf. O.E.
51813603

430515

Support moteur

CÔTÉ

Essieu Avant



AFFECTATIONS
FIAT FIORINO (225) 08- LINEA (323) 07- QUBO (225) 08-

Réf. O.E.
51782175 / 51813605

430746

Support moteur

CÔTÉ
Essieu Arrièr



AFFECTATIONS


AUDI A1 (8X1, 8XA, 8XF, 8XK)
10-; SEAT IBIZA III (6L1) 02-; SEAT
TOLEDO IV (KG3) 13-

Réf. O.E.
6R0199851 / 6Q0199851BD

430776

Support moteur

CÔTÉ
Essieu Avant



AFFECTATIONS

FIAT DOBLÒ (152, 263) 10-

Réf. O.E.
51849522

430862

Support moteur

CÔTÉ
Essieu Avant, Arrièr



AFFECTATIONS

MCD CLASSE S (A217, W222) 14-

Réf. O.E.
A2222401618 / 2222401618

431092

Support moteur

CÔTÉ
Essieu Avant, Bilatéral



AFFECTATIONS
BMW X5 (E53) 00-

Réf. O.E.
22 11 6 750 727 / 22 11 6 758
428

431137

Support moteur

CÔTÉ
Essieu Avant



AFFECTATIONS
FIAT DOBLÒ (152, 263) 10-

Réf. O.E.
51815760

431296

Support moteur

CÔTÉ
Essieu Avant, Avant, Droit



AFFECTATIONS
MCD T1/TN (601, 602) 77-96

Réf. O.E.
A601 240 09 17 / 601 240 09 17

431314

Support moteur

CÔTÉ
Essieu Avant, Gauche



AFFECTATIONS
OPEL ASTRA H - GTC (L08, L35,
L48, L67, L69, L70) 04- MERIVA B
(S10) 10-

Réf. O.E.
13 159 994 / 56 84 652

431316

Support moteur

CÔTÉ
Essieu Avant, Inférieur



AFFECTATIONS
OPEL ASTRA H - GTC (L08, L35,
L48, L67, L69, L70) 04- MERIVA B
(S10) 10-

Réf. O.E.
24459755 / 5684179

431323

Support moteur

CÔTÉ
Essieu Avant, Arrière



AFFECTATIONS
OPEL ASTRA F (5_) 91-99
VECTRA A (86_, 87_, 88_, 89_)
88-95

Réf. O.E.
682601 / 684648

431358

Support moteur

CÔTÉ
Essieu Avant, Arrière



AFFECTATIONS
VW TRANSPORTER IV (70X_, 7DB,
7DW) 90-03

Réf. O.E.
701399201AE / 701399201K

431449

Support moteur

CÔTÉ
Essieu Avant, Droit



AFFECTATIONS
VOLVO 850 (LS, LW) 91-97 S70
(LS) - V70 I (LV) 96-00

Réf. O.E.
9141257 / 9209869

431459

Support moteur

CÔTÉ
Essieu Avant, Droit



AFFECTATIONS
SEAT CORDOBA (6K5, 6K2/C2) 93-
99 IBIZA II (6K1) 93-99 INCA (6K9)
95-03

Réf. O.E.
1H0 199 262E

431555

Support moteur

CÔTÉ
Essieu Avant



AFFECTATIONS
CITROEN XM (Y3, Y4) 89-94; PEUGEOT 605 (6B) 89-99

Réf. O.E.
1846.55

431559

Support moteur

CÔTÉ
Essieu Avant, Gauche



AFFECTATIONS
VOLVO S60 II - V60 - XC 60 08-
S80 II (AS) - V70 III (BW) 06- V40 II
(525, 526) 13-

Réf. O.E.
31401308

431560

Support moteur

CÔTÉ
Essieu Avant, Gauche



AFFECTATIONS
BMW SERIE 5 (F07, F10, F11) 09-
SERIE 6 (F06, F12, F13) 11-

Réf. O.E.
22 11 6 777 373

431566

Support moteur

CÔTÉ
Essieu Avant, Inférieur, Arrière,
Gauche



AFFECTATIONS
OPEL ASTRA K (B16) 15-; VAUXHALL ASTRA K 15-

Réf. O.E.
13470467 / 013470467

431567

Support moteur

CÔTÉ
Essieu Avant, Inférieur, Arrière,
Gauche



AFFECTATIONS
OPEL ASTRA K (B16) 15-; VAUXHALL ASTRA K 15-

Réf. O.E.
39002584 / 039002584

431568

Support moteur

CÔTÉ
Essieu Avant, Inférieur, Arrière,
Gauche



AFFECTATIONS
OPEL ASTRA K (B16) 15-; VAUXHALL ASTRA K 15-

Réf. O.E.
13470469 / 013470469

431577

Support moteur

CÔTÉ

Essieu Avant, Supérieur, Droit



AFFECTATIONS

CITROEN C3 II, C3 PICASSO (SC_) 09-; DS DS 3 (U_) 10-; PEUGEOT 208 I 12-

Réf. O.E.
1839J7

431578

Support moteur

CÔTÉ

Essieu Avant, Droit



AFFECTATIONS

BMW SERIE 7 (F01, F02, F03, F04) 08-

Réf. O.E.
22116786292

431597

Support moteur

CÔTÉ

Essieu Avant, Supérieur



AFFECTATIONS

LANDROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538) 11-

Réf. O.E.
LR030745 / BJ326P082AA

431598

Support moteur

CÔTÉ

Essieu Avant, Droit



AFFECTATIONS

MCD CLASSE GL (X166) 12- CLASSE M (W166) 14- GLE (W166) 15-

Réf. O.E.
A1662407917 / A1662403117 / 1662407917 / 1662403117

431599

Support moteur

CÔTÉ

Essieu Avant, Gauche



AFFECTATIONS

MCD CLASSE GL (X166) 12- CLASSE M (W166) 14- GLE (W166) 15-

Réf. O.E.
A1662407717 / A1662403017 / 1662407717 / 1662403017

431600

Support moteur

CÔTÉ

Essieu Avant, Droit



AFFECTATIONS

BMW X5 (E70) 07- X5 (F15, F85) 13- X6 (E71, E72) 08- X6 (F16, F86) 14-

Réf. O.E.
22116780260 / 22116865146

431606

Support moteur

CÔTÉ
Essieu Avant, Gauche



AFFECTATIONS
CHEVROLET KALOS (KLAS) 02-

Réf. O.E.
96535505

431613

Support moteur

CÔTÉ
Essieu Avant, Bilatéral



AFFECTATIONS
MCD CLASSE C (W202, S202)
93-01 CLASSE C (W203, S203,
CL203) 00-

Réf. O.E.
A203 240 12 17 / 203 240 12 17

450052

Support boîte vitesse

CÔTÉ
Essieu Avant



AFFECTATIONS
LANCIA YPSILON (312, 846) 11-

Réf. O.E.
51835681

450098

Support boîte vitesse

CÔTÉ
Essieu Avant, Gauche



AFFECTATIONS
RENAULT GRAND SCÉNIC III
(JZ0/1_) 09- MEGANE IV (K9A/M_)
15- SCÉNIC III (JZ0/1_) 09-

Réf. O.E.
11 22 198 16R

450112

Support boîte vitesse

CÔTÉ
Essieu Avant, Inférieur



AFFECTATIONS
VW TRANSPORTER IV (70X_, 7DB,
7DW) 90-03

Réf. O.E.
701 399 201 B / 701399207B

450118

Support boîte vitesse

CÔTÉ
Essieu Avant, Inférieur, Arrièr



AFFECTATIONS
MINI (R56), MINI CLUBMAN/
CLUBVAN (R55) 06- MINI CABRIO-
LET (R52, R57) 04-

Réf. O.E.
22 31 6 784 355 / 22314054477

450119

Support boîte vitesse

CÔTÉ
Essieu Arrière



AFFECTATIONS

MCD CLASSE C (A205, W205, S205) 14- CLASSE E (W213, S213, C238, A238) 16-

Réf. O.E.
A205 240 25 00 / 205 240 25 00

450124

Support boîte vitesse

CÔTÉ
Essieu Avant, Inférieur



AFFECTATIONS

AUDI A1 (8X1, 8XA, 8XF, 8XK) 10-
A2 (8Z0) 00-05 A3 (8L1) 96-03 Q7
(4LB) 06-

Réf. O.E.
357 711 798

460513

Bride thermostat d'eau

CÔTÉ
Essieu Avant, Inférieur



AFFECTATIONS

MCD CLASSE A (W169), CLASSE B (W245) 04-

Réf. O.E.
A6402000715 / 6402000715

460514

Bride thermostat d'eau

CÔTÉ
Essieu Avant



AFFECTATIONS

RENAULT TWINGO III 14-;SMART
FORFOUR (453) 14-;SMART FOR-
TWO (453) 14-

Réf. O.E.
110603999R/
A2812030161/2812030161

460515

Bride thermostat d'eau

CÔTÉ
Essieu Avant



AFFECTATIONS

RENAULT TWINGO III 14-;SMART
FORFOUR (453) 14-;SMART FOR-
TWO (453) 14-

Réf. O.E.
110601903R/ A2812030261/
2812030261

460516

Bride thermostat d'eau

CÔTÉ
Essieu Avant, Supérieur



AFFECTATIONS

CHEVROLET KALOS (KLAS) 02-
LACETTI 99-03 LACETTI (KLAN)
04- LANCETTI 05-13 LANOS 05-

Réf. O.E.
96460002 / 96835286

460528

Bride thermostat d'eau

CÔTÉ
Essieu Avant, Inférieur



AFFECTATIONS
MINI (R50, R53) 01- MINI CABRIO-
LET (R52, R57) 04-

Réf. O.E.
11537512734 / 11537512733

460542

Bride thermostat d'eau

CÔTÉ
Essieu Avant, Supérieur



AFFECTATIONS
RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1,
SB_, SR_) 05- CLIO III GRAN-
DTOUR (KR0/1_) 08-

Réf. O.E.
8200700092

460529

Bride thermostat d'eau

CÔTÉ
Essieu Avant, Inférieur



AFFECTATIONS
HYUNDAI TUCSON (NX4E) 20- I20
(BC3, BI3) 20-; KIA SORENTO IV
(MQ4) 20-

Réf. O.E.
256002M810

460543

Bride thermostat d'eau

CÔTÉ
Essieu Avant, Supérieur



AFFECTATIONS
DR 3 18-

Réf. O.E.
D4G15B1306110

460541

Bride thermostat d'eau

CÔTÉ
Essieu Avant, Supérieur



AFFECTATIONS
AUDI A3 (8P1, 8PA, 8P7) 03- TT
(8N3, 8N9) 98-06; SEAT ALHAM-
BRA (7V8, 7V9) 96-10

Réf. O.E.
021121117B / 022121111H

460550

Bride thermostat d'eau

CÔTÉ
Essieu Avant



AFFECTATIONS
CITROEN BERLINGO (B9) 08- BER-
LINGO (K9) 18- BERLINGO (MF)
96- C-ELYSEE 12- JUMPY 07-

Réf. O.E.
9656351680 / 155253655
/ 31319781 / 1690966 /
9M5Q9Y480AA/ 1323V3

460551

Bride thermostat d'eau

CÔTÉ
Essieu Avant



AFFECTATIONS

FORD C-MAX 03-07 C-MAX (DM2)
07- C-MAX II 10- FIESTA V (JH_,
JD_) 01-

Réf. O.E.
1484876 / 1109340 / 1450955
/ 1458378 / 6G9G8K556AA
/7M5112A648AA / XS6F12A-
648CA /XS6F12A648CB

490067

Suspension arbre de cardan

CÔTÉ
Central



AFFECTATIONS

MCD CLS (C218) 11- CLASSE C
(W204, S204, C204) 07-

Réf. O.E.
A2044101181 / 2044101181

470191

Tuyauterie de carburant

CÔTÉ
Essieu Avant



AFFECTATIONS


FORD TRANSIT 06-

Réf. O.E.
1866621 / CC119289AD

470232

Tuyauterie de carburant

CÔTÉ
Essieu Avant, Supérieur



AFFECTATIONS

JAGUAR F-PACE (DC_, X761_)
15- XF (CC9, X260) 08- XJ (X 351,
NNA_) 10-

Réf. O.E.
JDE30510 / JDE10317

520472

Vérin de hayon, de coffre

CÔTÉ
Essieu Arrièr, Bilatéral



AFFECTATIONS

VW POLO I/II - DERBY (86, 86C,
80, 86CF) 81-94

Réf. O.E.
867 827 550 C / 868827550C

540366

Suspension, stabilisateur

CÔTÉ
Essieu Avant, Bilatéral



AFFECTATIONS

CHEVROLET CAPTIVA (C100,
C140) 06-; OPEL ANTARA (L07) 06-

Réf. O.E.
096810752 / 96810752

540375

Suspension, stabilisateur

CÔTÉ
Essieu Arrièr, Bilatéral



AFFECTATIONS

BMW X5 (E70) 07- X5 (F15, F85)
13- X6 (E71, E72) 08- X6 (F16,
F86) 14-

Réf. O.E.
37 12 6 771 939

565156

Joint-soufflet, direction

CÔTÉ
Essieu Avant, Bilatéral



AFFECTATIONS

CITROEN BERLINGO (K9) 18-
C-ELYSEE 12- C3 II, C3 PICASSO
(SC_) 09- C5 AIRCROSS 18-

Réf. O.E.
1610817580 / 16 086 520 80 /
4066.80

565159

Joint-soufflet, direction

CÔTÉ
Essieu Avant



AFFECTATIONS

HYUNDAI ACCENT III (MC) 05-
GETZ (TB) 02- MATRIX (FC) 01-
05; KIA PICANTO (TA) 11-17

Réf. O.E.
57728-17000

720020

Tuyau de carburant

CÔTÉ



CODE	Ø mm	Ø mm	MT
720020	3	7	- 20

AFFECTATIONS

VARIE - VARIOUS TUBI CARBU-
RANTE - FUEL HOSES 00-

Réf. O.E.