

NOUVELLES PIÈCES
DÉJÀ DISPONIBLES EN STOCK!



FLASH NEWS

DÉCEMBRE 2025

PDF interactif :
Cliquez sur la photo pour voir l'article en détail



130154

Tuyauterie du réfrigérant

CÔTÉ
Essieu Avant



AFFECTATIONS
ALFA ROMEO MITO (955) 08-;FIAT BRAVO II (198) 06-;FIAT DOBLÒ (152, 263) 10-

Réf. O.E.
55229070 / 55211894

150035

Bouchon, réservoir de liquide de refroidissement

CÔTÉ
Essieu Avant, Supérieur



AFFECTATIONS
MCD CLASSE A (W168) 97-04
CLASSE A (W169), CLASSE B (W245) 04- VANEO (414) 02-

Réf. O.E.
A1695010015 / A1685010115 /
1695010015 / 1685010115

160148

Réservoir de liquide de refroidissement avec bouchon

CÔTÉ
Essieu Avant, Supérieur



AFFECTATIONS
POLESTAR POLESTAR 1 (P) 18-;VOLVO S60 III - V60 II (224, 225, 227) 18-;VOLVO XC 60 II 17-

Réf. O.E.
31465682 / 31338291

160164

Réservoir de liquide de refroidissement avec bouchon
CÔTÉ
Essieu Avant, Supérieur



AFFECTATIONS

AUDI Q5 (FYB, FYG) 16- Q5 SPORTBACK (FYT) 20-

160167

Réservoir de liquide de refroidissement avec bouchon
CÔTÉ
Essieu Avant, Supérieur



AFFECTATIONS

PORSCHE MACAN (95B) 14-

160168

160168

Réservoir de liquide de refroidissement avec bouchon
CÔTÉ
Essieu Avant



AFFECTATIONS

BMW SERIE 3 (F30, F31, F34) 11- SERIE 4 (F32, F33, F36) 14-

160169

Réservoir de liquide de refroidissement avec bouchon
CÔTÉ
Essieu Avant, Supérieur



AFFECTATIONS

MCD SLC (R172) 16- SLK (R172) 11-

Réf. O.E.
A1725000249 / 1725000249

160171

Réservoir de liquide de refroidissement avec bouchon
CÔTÉ
Essieu Avant, Supérieur



AFFECTATIONS

BMW SERIE 5 (G30, G31) 17- SERIE 8 (G14, G15, G16) 18-

Réf. O.E.
17137889450 / 17138090271

160172

Réservoir de liquide de refroidissement avec bouchon
CÔTÉ
Essieu Avant, Supérieur



AFFECTATIONS

LANDROVER DISCOVERY V (LC, LR_, L462, L550) 14- RANGE ROVER EVOQUE (L551) 18-

Réf. O.E.
LR115228

160173

Réservoir de liquide de refroidissement avec bouchon
CÔTÉ
Essieu Avant, Supérieur



AFFECTATIONS
BMW SERIE 3 (E30) - Z1 (E30) 82-
94 SERIE 3 (E36) 90-99 Z3 (E36)
95-03

Réf. O.E.
17111712641 / 17111712643

160174

Réservoir de liquide de refroidissement avec bouchon
CÔTÉ
Essieu Avant, Supérieur



AFFECTATIONS
BMW X5 (F15, F85) 13- X6 (E71,
E72) 08-

Réf. O.E.
17137591214

160175

Réservoir de liquide de refroidissement avec bouchon
CÔTÉ
Essieu Avant, Supérieur



AFFECTATIONS
BMW SERIE 5 (G30, G31) 16- SE-
RIE 6 (G32) 17- SERIE 8 (G14, G15,
G16) 18-

Réf. O.E.
17138610654

160176

Réservoir de liquide de refroidissement avec bouchon
CÔTÉ
Essieu Avant, Supérieur



AFFECTATIONS
BMW SERIE 3 (F30, F31, F34) 11-
SERIE 4 (F32, F33, F36) 14-

Réf. O.E.
17132284600

160177

Réservoir de liquide de refroidissement avec bouchon
CÔTÉ
Essieu Avant, Supérieur



AFFECTATIONS
MCD SLK (R171) 04-

Réf. O.E.
A1715000049 / 1715000049

160178

Réservoir de liquide de refroidissement avec bouchon
CÔTÉ
Essieu Avant, Supérieur



AFFECTATIONS
MCD AMG GT (X290) 18- CLASSE
E (W213, S213, C238, A238) 16-
CLASSE G (W463) 18-

Réf. O.E.
A2135001400 / 2135001400

160179

Réservoir de liquide de refroidissement avec bouchon
CÔTÉ
Essieu Avant, Supérieur



AFFECTATIONS
MCD CLASSE V (W447) 14- EQV (W447) 20- MARCO POLO CAMPER (W447) 15- VITO (W447) 14-

Réf. O.E.
A4475000049 / 4475000049

160180

Réservoir de liquide de refroidissement avec bouchon
CÔTÉ
Essieu Avant, Supérieur



AFFECTATIONS
MCD CLS (C257) 17- CLASSE E (W213, S213, C238, A238) 16- EQC (N293) 19-

Réf. O.E.
A2535001200 / 2535001200

160181

Réservoir de liquide de refroidissement avec bouchon
CÔTÉ
Essieu Avant, Supérieur



AFFECTATIONS
MCD CLASSE C (A205, W205, S205) 14-

Réf. O.E.
A2225000749 / 2225000549

160182

Réservoir de liquide de refroidissement avec bouchon
CÔTÉ
Essieu Avant, Supérieur



AFFECTATIONS
MCD CLASSE C (S206, W206) 21-

Réf. O.E.
A2065000100 / 2065000100

160183

Réservoir de liquide de refroidissement avec bouchon
CÔTÉ
Essieu Avant, Supérieur



AFFECTATIONS
JAGUAR XF (CC9, X260) 08- XJ (X351, NNA_) 10-

Réf. O.E.
C2Z32636 / C2C39440

160184

Réservoir de liquide de refroidissement avec bouchon
CÔTÉ
Essieu Avant, Supérieur



AFFECTATIONS
VOLVO XC40 (536) 17-

Réf. O.E.
32222220

160185

Réservoir de liquide de refroidissement avec bouchon

CÔTÉ
Essieu Avant, Supérieur



AFFECTATIONS
JAGUAR E-TYPE 12-

Réf. O.E.
T2R94313 / C2P16567

185025

Douille, arbre de direction

CÔTÉ
Essieu Avant



AFFECTATIONS
CITROEN AX (ZA-) 86-98; PEUGEOT 106 I/II (1, 1A, 1C) 91-96

Réf. O.E.
405123 / 95 633 847

210414

Silentblock bras de liaison

CÔTÉ
Essieu Avant, Extérieur,
Bilatéral



AFFECTATIONS
AUDI Q7 (4LB) 06-; PORSCHE CAYENNE 10-; PORSCHE CAYENNE (955) 02-; VW TOUAREG (7P5)

Réf. O.E.
7L0407182G / 7L0407182D

210420

Silentblock bras de liaison

CÔTÉ
Essieu Avant, Inférieur, Bilatéral



AFFECTATIONS
LANDROVER DISCOVERY V (LC,
LR_, L462, L550) 16-; RANGE ROVER IV (LG) 12-

Réf. O.E.
LR174897 / LR084108

210447

Silentblock bras de liaison

CÔTÉ
Essieu Arrière, Intérieur,
Inférieur, Bilatéral



AFFECTATIONS
MCD CLA (C117, X117) 13-; CLASSE A (W176), CLASSE B (W246)
11-

Réf. O.E.
A2463520100 / A2463521065 /
2463520100 / 2463521065

210458

Silentblock bras de liaison

CÔTÉ
Essieu Avant, Inférieur, Arrière,
Bilatéral



AFFECTATIONS
BMW X3 (G01) 17-18 X4 (G02) 18-
IX3 (G08) 20-

Réf. O.E.
31106870972 / 31 10 8 839 501

210459

Silentblock bras de liaison

CÔTÉ
Essieu Arrière, Bilatéral



AFFECTATIONS

BMW X3 (G01) 17-18 X4 (G02)
18- X5 (G05) 18- X6 (G06) 19- X7
(G07) 19-

Réf. O.E.
33306871498 / 33308839617

210460

Silentblock bras de liaison

CÔTÉ
Essieu Arrière, Bilatéral



AFFECTATIONS

BMW X3 (G01) 17-18 X4 (G02)
18- X5 (G05) 18- X6 (G06) 19- X7
(G07) 19-

Réf. O.E.
33306871498 / 33308839617

220149

Axial de direction

CÔTÉ
Essieu Avant, Bilatéral



AFFECTATIONS

CHERY OMODA 5 | FX 22-;DR DR
5.0 SUV 20-;JAECOO J7 24-

Réf. O.E.
201000125AA

220186

Axial de direction

CÔTÉ
Essieu Avant, Bilatéral



AFFECTATIONS
FORD ECOSPORT 13-

Réf. O.E.
2180383 / GN153280AA

220187

Axial de direction

CÔTÉ
Essieu Avant, Bilatéral



AFFECTATIONS
HONDA CIVIC XI 2 VOLUMI /
CODA SPIOVENTE (FL) 22- CR-V V
(RW_, RT_) 16-

Réf. O.E.
53610TMBH01

220188

Axial de direction

CÔTÉ
Essieu Avant, Bilatéral



AFFECTATIONS
BMW SERIE 1 (E81, E82, E87, E88)
07- SERIE 3 (E90, E91, E92, E93)
05-

Réf. O.E.
32102283618 / 32102283461

220189

Axial de direction

CÔTÉ

Essieu Avant, Bilatéral



220190

Axial de direction

CÔTÉ

Essieu Avant, Bilatéral



250394

Biellette suspension

CÔTÉ

Essieu Avant, Droit



AFFECTATIONS

HYUNDAI SANTA FÉ III / GRAND
SANTA FÉ (DM) 12- KIA SORENTO
II (XM) 15-

Réf. O.E.
577242W500 / 577245W550

250395

Biellette suspension

CÔTÉ

Essieu Avant, Gauche



AFFECTATIONS

FIAT FULLBACK (KT_) 16-;MITSUBI-
SHI L200 (MQ) 14-

Réf. O.E.
6000605889

260980

Bras de liaison, suspension de
roue

CÔTÉ

Essieu Arrière, Inférieur, Avant,
Droit



AFFECTATIONS

OPEL INSIGNIA A (G09) 08-

Réf. O.E.
13318345 / 423071

260981

Bras de liaison, suspension de
roue

CÔTÉ

Essieu Arrière, Inférieur, Avant,
Gauche



AFFECTATIONS

OPEL INSIGNIA A (G09) 08-

Réf. O.E.
13318344 / 423073

260988

Bras de liaison, suspension de roue
CÔTÉ
Essieu Arrière, Inférieur, Bilatéral



AFFECTATIONS
CITROEN C-CROSSER (EP_VU_)
07- C4 AIRCROSS 12-;MITSUBISHI
ASX (GA_W_) 10-

Réf. O.E.
4113A185 / 1606293080

260989

Bras de liaison, suspension de roue
côté
Essieu Arrière, Inférieur, Bilatéral



AFFECTATIONS
MITSUBISHI OUTLANDER I (CU_)
03-

Réf. O.E.
MN100108

260990

Bras de liaison, suspension de roue
côté
Essieu Arrière, Inférieur, Droit



AFFECTATIONS
JAGUAR E-PACE (X540) 17- I-PACE
(X590) 18-;LANDROVER DISCO-
VERY V (LC, LR_, L462, L550) 14-

Réf. O.E.
LR097279 / T4K4592

260991

Bras de liaison, suspension de roue
côté
Essieu Avant, Inférieur, Arrière,
Gauche



AFFECTATIONS
JAGUAR E-PACE (X540) 17- I-PACE
(X590) 18-;LANDROVER DISCO-
VERY V (LC, LR_, L462, L550) 14-

Réf. O.E.
LR097278 / T4K4591

260992

Bras de liaison, suspension de roue
côté
Essieu Avant, Droit



AFFECTATIONS
MG MG HS 20-

Réf. O.E.
10684736

260993

Bras de liaison, suspension de roue
côté
Essieu Avant, Gauche



AFFECTATIONS
MG MG HS 20-

Réf. O.E.
10684726

260994

Bras de liaison, suspension de roue
CÔTÉ
Essieu Arrièr, Droit



AFFECTATIONS
HYUNDAI TUCSON (NX4E) 20- KIA SPORTAGE III (SL) 15-

Réf. O.E.
55271N9000

260995

Bras de liaison, suspension de roue
CÔTÉ
Essieu Arrièr, Gauche



AFFECTATIONS
HYUNDAI TUCSON (NX4E) 20- KIA SPORTAGE III (SL) 15-

Réf. O.E.
55270N9000

260996

Bras de liaison, suspension de roue
CÔTÉ
Essieu Arrièr, Droit



AFFECTATIONS
SUZUKI GRAND VITARA (JT) 05-

Réf. O.E.
46201-65J00 / 46201-65J01

260997

Bras de liaison, suspension de roue
CÔTÉ
Essieu Arrièr, Gauche



AFFECTATIONS
SUZUKI GRAND VITARA (JT) 05-

Réf. O.E.
46202-65J00 / 46202-65J01

260998

Bras de liaison, suspension de roue
CÔTÉ
Essieu Arrièr, Droit



AFFECTATIONS
HYUNDAI ELANTRA (HD) 06- I30 (FD) 07-;KIA CEE'D (ED), PRO CEE'D (ED) 06-

Réf. O.E.
552801H000 / 552802H000

260999

Bras de liaison, suspension de roue
CÔTÉ
Essieu Arrièr, Gauche



AFFECTATIONS
HYUNDAI ELANTRA (HD) 06- I30 (FD) 07-;KIA CEE'D (ED), PRO CEE'D (ED) 06-

Réf. O.E.
552701H000 / 552702H000

261000

Bras de liaison, suspension de roue
CÔTÉ
Essieu Avant, Droit



AFFECTATIONS
KIA SORENTO IV (MQ4) 20-

Réf. O.E.
54501-S1AA0 / 54501-S1AB0

261001

Bras de liaison, suspension de roue
CÔTÉ
Essieu Avant, Gauche



AFFECTATIONS
KIA SORENTO IV (MQ4) 20-

Réf. O.E.
54500-S1AA0 / 54500-S1AB0

261002

Bras de liaison, suspension de roue
CÔTÉ
Essieu Avant, Droit



AFFECTATIONS
MAZDA CX-30 (DM) 19-

Réf. O.E.
DFR534300A / DFR534300

261003

Bras de liaison, suspension de roue
CÔTÉ
Essieu Avant, Gauche



AFFECTATIONS
MAZDA CX-30 (DM) 19-

Réf. O.E.
DFR534350A / DFR534350

261004

Bras de liaison, suspension de roue
CÔTÉ
Essieu Arrière, Inférieur, Bilatéral



AFFECTATIONS
HYUNDAI SANTA FE V (MX5) 24-
SANTA FÉ IV (TM) 18-; KIA SORENTO IV (MQ4) 20-

Réf. O.E.
55250P2000

261005

Bras de liaison, suspension de roue
CÔTÉ
Essieu Avant, Bilatéral



AFFECTATIONS
KIA PREGIO (TB) 97-

Réf. O.E.
0K72A 34 200A

261006

Bras de liaison, suspension de roue

CÔTÉ

Essieu Arrièr, Supérieur, Bilatéral



AFFECTATIONS
MAZDA CX-5 (KE, GH) 12- CX-5 (KF) 17-

Réf. O.E.
KB7W28C10 / KD3528C10

261007

Bras de liaison, suspension de roue

CÔTÉ

Essieu Arrièr, Supérieur, Bilatéral



AFFECTATIONS
MAZDA 6 (GJ, GH) 13-

Réf. O.E.
GHP928C10

294030

Douille de guidage, embrayage

CÔTÉ

Essieu Avant



AFFECTATIONS
RENAULT CLIO II (SB0/1/2_, BB0/1/2_, CB0/1/2_) 98- ESPACE III (JE0_) 96-02

Réf. O.E.
8200128328

294035

Levier / Fourchette de débrayage, embrayage

CÔTÉ

Essieu Avant, Inférieur



AFFECTATIONS
NISSAN NP300 08- TERRANO I - II (WD21, R20, R50) 92-

Réf. O.E.
305310W800 / 3053102N00

3604

Extension de bougie d'allumage moteur

CÔTÉ



AFFECTATIONS
MOT.FIRE (M12x1,25)

Réf. O.E.

370227

Support amortisseur

CÔTÉ

Essieu Avant, Bilatéral



AFFECTATIONS
RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) 02- LAGUNA II (BG0/1_, KG0/1_) 01- VEL SATIS (BJ0_) 02-

Réf. O.E.
77 01 207 537

390094

Roulement tasseau

CÔTÉ

Essieu Avant, Bilatéral



AFFECTATIONS
CITROEN NEMO (AA_) 08-;FIAT
DOBLÒ (152, 263) 10-;FIAT FIORI-
NO (225) 07-

Réf. O.E.
1611405980 / 1613980780

390115

Roulement tasseau

CÔTÉ

Essieu Avant, Bilatéral



AFFECTATIONS
BMW X3 (G01) 17- X4 (G02) 18-

Réf. O.E.
31305A25FA5 / 31 30 6 888 324

390116

Roulement tasseau

CÔTÉ

Essieu Avant, Bilatéral



AFFECTATIONS
MG MG HS (AS33) 24-

Réf. O.E.
11142186

390117

Roulement tasseau

CÔTÉ

Essieu Avant, Bilatéral



AFFECTATIONS
HONDA CIVIC IX (FK) 13-

Réf. O.E.
51726TV0E01

430904

Support moteur

CÔTÉ

Essieu Avant, Inférieur



AFFECTATIONS
FIAT DUCATO (250) 06-

Réf. O.E.
1361494080

430913

Support moteur

CÔTÉ

Essieu Avant, Inférieur



AFFECTATIONS
HYUNDAI ATOS (MX) 98-

Réf. O.E.
21850-02050

430935

Support moteur

CÔTÉ
Essieu Avant, Gauche



AFFECTATIONS
BMW X3 (E83) 04-

Réf. O.E.
22 11 3 421 297 / 22 11 3 400
337

430941

Support moteur

CÔTÉ
Essieu Avant, Avant



AFFECTATIONS
FIAT UNO (146A/E) 83-00

Réf. O.E.
5974777

431017

Support moteur

CÔTÉ
Essieu Avant, Bilatéral



AFFECTATIONS
AUDI 100 (4A, C4) - 200 (43, 44,
44Q) 90-94 80 (89, 89Q, 8A, B3)
86-91

Réf. O.E.
443 199 379D

431152

Support moteur

CÔTÉ
Essieu Avant, Gauche



AFFECTATIONS
FIAT PALIO (178BX, 178DX) 96-

Réf. O.E.
46762365 / 51709050

431493

Support moteur

CÔTÉ
Essieu Avant, Inférieur



AFFECTATIONS
FIAT FIORINO (225) 08- LINEA
(323) 07- QUBO (225) 08-

Réf. O.E.
51813607

431590

Support moteur

CÔTÉ
Essieu Avant, Supérieur, Droit



AFFECTATIONS
RENAULT LAGUNA III (BT0/1,
KT0/1, DT0/1) 07-

Réf. O.E.
11 35 600 01R

431614

Support moteur

CÔTÉ
Essieu Avant, Droit



AFFECTATIONS

VOLVO C30 - C70 II - S40 II (MS) -
V50 04- V40 II (525, 526) 12-

Réf. O.E.
31359635

450113

Support boîte vitesse

CÔTÉ
Essieu Avant



AFFECTATIONS

FIAT BRAVO II (198) 06-

Réf. O.E.
51835006

460302

Bride thermostat d'eau

CÔTÉ
Essieu Avant, Supérieur



AFFECTATIONS

FIAT 500 (312) 07- PANDA (323)
12-; LANCIA YPSILON (312, 846)
11-

Réf. O.E.
46341156

460538

Bride thermostat d'eau

CÔTÉ
Essieu Avant



AFFECTATIONS

BMW SERIE 2 (G42) 21- SERIE 3
(G20, G21) 18- SERIE 4 (G22, G23,
G26, G82) 20-

Réf. O.E.
11538581627

460548

Bride thermostat d'eau

CÔTÉ
Essieu Avant, Inférieur



AFFECTATIONS

AUDI A6 (4G2, 4G5, 4GC, C7) -
A6 ALLROAD (4GH) 11- A7 (4GA,
4GF) 10- A8 (4H_) 09-

Réf. O.E.
079121115AQ / 079121115AR

460549

Bride thermostat d'eau

CÔTÉ
Essieu Avant, Inférieur



AFFECTATIONS

BMW SERIE 1 (F20, F21) 11- SERIE
3 (E90, E91, E92, E93) 05- X3 (F25)
- X4 (F26) 10-

Réf. O.E.
11518516203 / 11518512234

510007

Fuelle joint homocinétique,
côté boîte de vitesses

CÔTÉ
Essieu Avant, Intérieur, Bilatéral



AFFECTATIONS
ALFA ROMEO 156 (932) 00-06 159
(939) 05-

Réf. O.E.
46308280

540326

Suspension, stabilisateur

CÔTÉ
Essieu Avant, Bilatéral



AFFECTATIONS
FORD GALAXY (WA6) 06- S-MAX
(WA6) 06-

Réf. O.E.
1590989 / 6G9N5484DC

540330

Suspension, stabilisateur

CÔTÉ
Essieu Arrièr, Intérieur, Bilatéral



AFFECTATIONS
MCD SPRINTER 3 T, 3,5-T, 4-T, 5-T
(907, 910) 18-

Réf. O.E.
A9063220019 / A9073220400
/9063220019 / 9073220400

540331

Suspension, stabilisateur

CÔTÉ
Essieu Arrièr, Inférieur, Bilatéral



AFFECTATIONS
MCD SPRINTER 3 T, 3,5-T, 4-T, 5-T
(907, 910) 18-

Réf. O.E.
A9063220019 / A9073220400
/9063220019 / 9073220400

540370

Suspension, stabilisateur

CÔTÉ
Essieu Avant, Inférieur, Droit



AFFECTATIONS
TOYOTA RAV 4 III (ACA_, ACE_,
ALA_, GSA3_) 05- RAV 4 IV
(ZSA4_, _A4_, ALA4_) 13-

Réf. O.E.
4881542121 / 4881542100

540371

Suspension, stabilisateur

CÔTÉ
Essieu Avant, Inférieur, Gauche



AFFECTATIONS
TOYOTA RAV 4 III (ACA_, ACE_,
ALA_, GSA3_) 05- RAV 4 IV
(ZSA4_, _A4_, ALA4_) 13-

Réf. O.E.
4881542111 / 4881542110

540374

Suspension, stabilisateur

CÔTÉ
Essieu Avant, Bilatéral



AFFECTATIONS
TOYOTA HILUX VIII (_N1_, AN120, AN130) 15-

Réf. O.E.
488150K090

540383

Suspension, stabilisateur

CÔTÉ
Essieu Arrièr, Arrièr, Bilatéral



AFFECTATIONS
CITROEN JUMPER (250) 06-;FIAT DUCATO (250) 06-;PEUGEOT BOXER (250) 06-

Réf. O.E.
1351263080 / 1369384080

565040

Joint-soufflet, direction

CÔTÉ
Essieu Avant, Bilatéral



AFFECTATIONS
RENAULT GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) 04- MEGANE II (_M0/1_) 02- SCÉNIC II (JM0/1_) 03-

Réf. O.E.
7701474447

565144

Joint-soufflet, direction

CÔTÉ
Essieu Avant, Droit



AFFECTATIONS
HONDA CIVIC VIII (FN, FK, FD) 05-

Réf. O.E.
53535SNAA01

565145

Joint-soufflet, direction

CÔTÉ
Essieu Avant, Gauche



AFFECTATIONS
HONDA CIVIC VIII (FN, FK, FD) 05-

Réf. O.E.
53534SNAA01

565146

Joint-soufflet, direction

CÔTÉ
Essieu Avant, Bilatéral



AFFECTATIONS
HYUNDAI TUCSON (TLE) 15- IX35 (LM) 10-;KIA CARENS IV (A4) 13- ;KIA SPORTAGE (QL, QLE) 15-

Réf. O.E.
4553559075 / 45535F9010

565147

Joint-soufflet, direction

CÔTÉ
Essieu Avant, Bilatéral



AFFECTATIONS

HYUNDAI IONIQ (AE, NE) 16-
KONA (OS) 17- I30 (PDE) 17-;KIA
NIRO II (SG2) 22-

Réf. O.E.
57740F2000

760004

Dispositif d'étanchéité

CÔTÉ



AFFECTATIONS

ALFA ROMEO 1750 - 2000 68-75 6-
75 - 90 - GIULIETTA - GTV - AL-
FETTA (116) 74-87 GT 63-77

Réf. O.E.
131512408 / 60544360

840107

Entonnoir, jauge de niveau
d'huile

CÔTÉ
Essieu Avant



AFFECTATIONS

AUDI A4 (8E2, 8E5, B6) 00-04

Réf. O.E.
06B103663B / 06B103663G

840108

Jauge de niveau d'huile

CÔTÉ
Essieu Avant, Supérieur



AFFECTATIONS

NISSAN QASHQAI (J10, JJ10) 07-
QASHQAI (J11, J11_) 14- X-TRAIL
(T32) 13-

Réf. O.E.
1114000Q2L