

NOUVELLES PIÈCES
DÉJÀ DISPONIBLES EN STOCK!



FLASH NEWS

FÉVRIER 2026

PDF interactif :
Cliquez sur la photo pour voir l'article en détail



160132

Réservoir de liquide de
refroidissement avec bouchon
CÔTÉ
Essieu Avant, Supérieur



AFFECTATIONS
FORD ECOSPORT 13- FIESTA VII
17- PUMA 19-

Réf. O.E.
2088138 / GN118A080BA

160133

Réservoir de liquide de
refroidissement avec bouchon
CÔTÉ
Essieu Avant, Supérieur



AFFECTATIONS
FORD ECOSPORT 13- FIESTA VII
17- KA+ (TK, UK, FK) 16- PUMA
19-

Réf. O.E.
2066919 / GN118A080AA

160134

Réservoir de liquide de
refroidissement avec bouchon
CÔTÉ
Essieu Avant, Supérieur



AFFECTATIONS
CITROEN C4 III (B_) 20- C4 X (BD_,
BE_, BF_) 22-; DS DS 3 (U_) 18-
; JEEP AVENGER 22-

Réf. O.E.
9824198680

190109

Moyeu de roue

CÔTÉ
Essieu Arrière, Bilatéral



AFFECTATIONS
HYUNDAI I10 (IA) 14-

Réf. O.E.
52750B9000

190134

Moyeu de roue

CÔTÉ
Essieu Arrière, Bilatéral



AFFECTATIONS
BMW SERIE 5 (F07, F10, F11) 09-
SERIE 6 (F06, F12, F13) 11-

Réf. O.E.
33006867806 / 33416777844

190135

Moyeu de roue

CÔTÉ
Essieu Arrière, Bilatéral



AFFECTATIONS
FORD GALAXY (CK) 15- S-MAX
15-; FORD USA EDGE 14-17

Réf. O.E.
K2GC2C299A2B / 2283112

190137

Moyeu de roue

CÔTÉ
Essieu Avant, Bilatéral



AFFECTATIONS
BMW I3 (I01) 13-; MINI MINI (F55,
F56, F57) 14-

Réf. O.E.
33416867927 / 33416852156

190138

Moyeu de roue

CÔTÉ
Essieu Arrière, Bilatéral



AFFECTATIONS
VOLVO V40 II (525, 526) 12-

Réf. O.E.
31429133 / 31277617

190139

Moyeu de roue

CÔTÉ
Essieu Avant, Bilatéral



AFFECTATIONS
FIAT TALENTO (296_) 16-; OPEL
VIVARO B (X82) 14-; RENAULT
ESPACE V 15-; RENAULT TRAFIC III

Réf. O.E.
4422289 / 93450529

190140

Moyeu de roue

CÔTÉ
Essieu Arrière, Bilatéral



AFFECTATIONS
CITROEN JUMPER (230, 230P, 230L) 94-02 JUMPER (244, Z_) 02-;FIAT DUCATO (230, 230L) 94-02

Réf. O.E.
3701.77/1329968080

210435

Silentblock bras de liaison

CÔTÉ
Essieu Avant, Supérieur, Bilatéral



AFFECTATIONS
AUDI A6 (C8, 4A2, 4A5) - A6 ALLROAD (4AH) 18- A7 (4KA) 17- E-TRON (GEA, GEN_) 18-

Réf. O.E.
4M0407509B / 4N0407509

210437

Silentblock bras de liaison

CÔTÉ
Essieu Arrière, Bilatéral



AFFECTATIONS
HYUNDAI TUCSON (TLE) 15- IX35 (LM) 10-;KIA SPORTAGE (QL, QLE) 15-

Réf. O.E.
55215-2S300

210438

Silentblock bras de liaison

CÔTÉ
Essieu Arrière, Intérieur, Bilatéral



AFFECTATIONS
HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 06-;KIA SORENTO II (XM) 09-

Réf. O.E.
55250-2J000 / 55250-2J500

210439

Silentblock bras de liaison

CÔTÉ
Essieu Avant, Inférieur, Bilatéral



AFFECTATIONS
NISSAN CABSTAR (F23) 92-94 CABSTAR (F24_) 06-13 NT400 14- NT400 CABSTAR (F24F) 16-

Réf. O.E.
545609X501

210441

Silentblock bras de liaison

CÔTÉ
Essieu Avant, Bilatéral



AFFECTATIONS
MCD 100 (631) 88-96

Réf. O.E.
A6313300075 / 6313300075

210442

Silentblock bras de liaison

CÔTÉ

Essieu Arrière, Inférieur, Bilatéral



AFFECTATIONS

SUBARU FORESTER (SF, SG, SH) 08- FORESTER (SJ) 13- FORESTER (SK_) 18- LEVORG 15-

Réf. O.E.
20254AE020

210443

Silentblock bras de liaison

CÔTÉ

Essieu Avant, Bilatéral



AFFECTATIONS

LANDROVER RANGE ROVER III (LM) 02-


Réf. O.E.
LR018345

210444

Silentblock bras de liaison

CÔTÉ

Essieu Arrière, Bilatéral



AFFECTATIONS

CITROEN C-CROSSER (EP_VU_) 07- C4 AIRCROSS 12-; MITSUBISHI ASX (GA_W_) 10-

Réf. O.E.
5131.H5 / 1611856180

210445

Silentblock bras de liaison

CÔTÉ

Essieu Arrière, Bilatéral



AFFECTATIONS

LANDROVER DISCOVERY IV (LA) 09- RANGE ROVER SPORT (LS) 05-

Réf. O.E.
LR054831 / RGX500110

210468

Silentblock bras de liaison

CÔTÉ

Essieu Arrière, Supérieur, Bilatéral



AFFECTATIONS

JEEP CHEROKEE, GRAND CHEROKEE (KL, WL, WK2) 14-

Réf. O.E.
K05090110AA / 5090110AA

240266

Rotule de barre de connexion

CÔTÉ

Essieu Avant, Droit



AFFECTATIONS

CHRYSLER SEBRING (JR, ST-22) 01- STRATUS (JA, JX) 95-01; DODGE STRATUS II 00-06

Réf. O.E.
4796864 / K04796864

240267

Rotule de barre de connexion

CÔTÉ
Essieu Avant, Gauche



AFFECTATIONS
CHRYSLER SEBRING (JR, ST-22)
01- STRATUS (JA, JX) 95-01; DOD-
GE STRATUS II 00-06

Réf. O.E.
4796865 / K04796865

260976

Bras de liaison, suspension de
roue

CÔTÉ
Essieu Arrière, Supérieur,
Bilatéral



AFFECTATIONS
HONDA CIVIC VII (EM2, ES, EU,
EP, EV) 99-06

Réf. O.E.
52390-S5A-A01 / 52390-S5A-A11

301029

Bouchon, goulotte de
remplissage d'huile

CÔTÉ
Essieu Avant



AFFECTATIONS
LEXUS TUTTI I MODELLI / ALL
MODELS 03-; TOYOTA ALTIS (E15,
E14_) 07-

Réf. O.E.
1218021010 / 12180-0H020

303059

Vase filtre d'huile

CÔTÉ
Essieu Avant



AFFECTATIONS
ALFA ROMEO GIULIETTA (940) 10-
MITO (955) 08-; FIAT 500L 14-; FIAT
BRAVO II (198) 06-

Réf. O.E.
55231346 / K68096454AA

340192

Radiateur d'huile

CÔTÉ
Essieu Avant, Inférieur



AFFECTATIONS
MG GT 16-

Réf. O.E.
CLR200003

340193

Radiateur d'huile

CÔTÉ
Essieu Avant, Inférieur




AFFECTATIONS
HYUNDAI I20 (GB, IB) 14- I20 (PB,
PBT) 08-; KIA RIO II/III (JB, UB) 11-

Réf. O.E.
26310-2A520 / 264102A010

340195

Radiateur d'huile

CÔTÉ
Essieu Avant, Inférieur



AFFECTATIONS


CITROEN NEMO (AA_) 08-;FIAT
500 X 14-;FIAT 500L 14-;FIAT DO-
BLÒ (152, 263) 10-

Réf. O.E.
1630730980 / 1616315280

340201

Radiateur d'huile

CÔTÉ
Essieu Avant, Inférieur



AFFECTATIONS

AUDI A6 (4G2, 4G5, 4GC, C7) -
A6 ALLROAD (4GH) 11- A7 (4GA,
4GF) 10- A8 (4H_) 09-

Réf. O.E.
4H0317021H / 4H0317021R

340202

Radiateur D'huile De Boîte
Automatique

CÔTÉ
Essieu Avant, Inférieur



AFFECTATIONS

AUDI Q7 (4LB) 06-;VW TOUAREG
(7P5) 10-

Réf. O.E.
7P0317037

340204

Radiateur d'huile

CÔTÉ
Essieu Avant, Inférieur



AFFECTATIONS


AUDI A4 (8W2, 8W5, B9) 15- A5
(F53, F5A, F57) 16- A7 (4GA, 4GF)
10- A8 (4H_) 09-

Réf. O.E.
06M117015M

340205

Radiateur d'huile

CÔTÉ
Essieu Avant, Inférieur



AFFECTATIONS


CITROEN BERLINGO (B9) 08- BER-
LINGO (MF) 96- C-ELYSEE 12- C2
(JM_) 03-;PEUGEOT 1007 (KM_)

Réf. O.E.
1103.N2 / 1103P3

340206

Radiateur d'huile

CÔTÉ
Essieu Avant, Inférieur



AFFECTATIONS


BMW SERIE 2 (F22, F23, F44, F45,
F46) 14- X1 (F48) 15- X2 (F39) 17-

Réf. O.E.
11428513948 / 11428585237

340207

Radiateur d'huile

CÔTÉ
Essieu Avant, Inférieur



AFFECTATIONS
BMW SERIE 1 (F20, F21) 11- SERIE
3 (F30, F31, F34) 11-

Réf. O.E.
11427611968

340208

Radiateur d'huile

CÔTÉ
Essieu Avant, Inférieur



AFFECTATIONS
BMW SERIE 1 (F40) 19- SERIE 2
(F22, F23, F44, F45, F46) 14- X1
(F48) 15-

Réf. O.E.
11428580413

380624

Butée élastique, suspension

CÔTÉ
Essieu Arrière, Bilatéral



AFFECTATIONS
CITROEN C3 II, C3 PICASSO (SC_)
09-

Réf. O.E.
5166.A5

431608

Support moteur

CÔTÉ
Essieu Avant, Gauche



AFFECTATIONS
DACIA DOKKER (KE_) 12- DUSTER
17- JOGGER 22- LODGY 13- LO-
GAN II, MCV 13-;NISSAN JUKE 19-

Réf. O.E.
112205FA0A

431609

Support moteur

CÔTÉ
Essieu Avant, Gauche



AFFECTATIONS
BMW SERIE 1 (E81, E82, E87, E88)
04- SERIE 3 (E90, E91, E92, E93)
05- X1 (E84) 09-

Réf. O.E.
22316799411

450123

Support boîte vitesse

CÔTÉ
Essieu Avant, Inférieur



AFFECTATIONS
CITROEN C4 PICASSO II, GRAND
PICASSO II 13- C4 SPACETOURER
(3A_, 3D_, 3E_) 18-

Réf. O.E.
9673768580

460486

Bride thermostat d'eau

CÔTÉ
Essieu Avant, Supérieur



AFFECTATIONS
FORD C-MAX II 10- FIESTA VII 17-
FOCUS IV (HN, HP) 18- PUMA 19-

Réf. O.E.
2339695 / L1BG8575AA

460552

Bride thermostat d'eau

CÔTÉ
Essieu Avant




AFFECTATIONS
CITROEN BERLINGO (B9) 08- BER-
LINGO (K9) 18- BERLINGO (MF)
96- C-ELYSEE 12- JUMPY 07-

Réf. O.E.
95528326 / 1627.A4

460576

Bride thermostat d'eau

CÔTÉ
Essieu Avant, Supérieur



AFFECTATIONS
RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1,
SB_, SR_) 05- CLIO III GRAN-
D'TOUR (KR0/1_) 08-

Réf. O.E.
8200700092

520473

Vérin électrique

CÔTÉ
Essieu Arrière, Bilatéral



AFFECTATIONS
AUDI A7 (4KA) 17-

Réf. O.E.
4K8827851C / 4K8827851

520474

Vérin électrique

CÔTÉ
Essieu Arrière, Bilatéral



AFFECTATIONS
KIA SPORTAGE (QL, QLE) 15-

Réf. O.E.
81770D9100 / 81780D9100

520475

Vérin électrique

CÔTÉ
Essieu Arrière, Bilatéral



AFFECTATIONS
SKODA KODIAQ (NS7) 17-

Réf. O.E.
56G827851 / 565827851

520476

Vérin de hayon, de coffre

CÔTÉ
Essieu Arrière, Bilatéral



AFFECTATIONS
MG MG ZS SUV 17-

Réf. O.E.
10320209 / 10316252

520477

Vérin de hayon, de coffre

CÔTÉ
Essieu Avant, Bilatéral



AFFECTATIONS
LANDROVER FREELANDER II (FA_)
06-

Réf. O.E.
6H52 16C826 BD / LR001773

520479

Vérin de hayon, de coffre

CÔTÉ
Essieu Arrière, Bilatéral



AFFECTATIONS
PEUGEOT 307 (3A/C, 3E, 3B, 3H)
02-

Réf. O.E.
96 386 052 80 / 8731.F8

540369

Suspension, stabilisateur

CÔTÉ
Essieu Avant, Bilatéral



AFFECTATIONS
HONDA JAZZ III (GE_, GG_, GP_)
08-; TOYOTA RAV 4 III (ACA_,
ACE_, ALA_, GSA3_) 05-

Réf. O.E.
51306TF0G01 / 51306TF0003