

NOUVELLES PIÈCES
DÉJÀ DISPONIBLES EN STOCK!



FLASH NEWS

JUILLET 2026

PDF interactif :
Cliquez sur la photo pour voir l'article en détail



130142

Tuyauterie du réfrigérant

CÔTÉ
Essieu Avant



AFFECTATIONS
CITROEN C5 (RC_, RE_, RD_, TD_)
08-; PEUGEOT 508 I (8E_) 10-

Réf. O.E.
1323.HN

130147

Tuyauterie du réfrigérant

CÔTÉ
Essieu Avant, Inférieur



AFFECTATIONS
AUDI A3 (8P1, 8PA, 8P7) 03-; SKODA
OCTAVIA II (1Z3, 1Z5) 04-; VW
JETTA III (1K2) 05-10

Réf. O.E.
06A 121 065 DE

130148

Tuyauterie du réfrigérant

CÔTÉ
Essieu Avant



AFFECTATIONS
ALFA ROMEO GIULIETTA (940) 10-
; FIAT GRANDE PUNTO / PUNTO /
PUNTO EVO (199) 12-

Réf. O.E.
55219302 / 55229071

130153

Tuyauterie du réfrigérant

CÔTÉ
Essieu Avant



AFFECTATIONS
AUDI A3 (8P1, 8PA, 8P7) 03-; SEAT
LEON (1M1) 99-06; SEAT TOLEDO
II (1M2) 99-06

Réf. O.E.
06A 121 065 DE

130158

Tuyauterie du réfrigérant

CÔTÉ
Essieu Avant, Inférieur



AFFECTATIONS
AUDI A4 (8E2, 8E5, B6) 00-04 A4
(8H7, 8HE, 8EC, 8ED) 02-

Réf. O.E.
06C121085H

160204

Réservoir de liquide de
refroidissement avec bouchon

CÔTÉ
Essieu Avant, Supérieur



AFFECTATIONS
AUDI A8 (4E_) 02-10

Réf. O.E.
4E0 121 403 G / 4E0121403C

210357

Silentblock bras de liaison

CÔTÉ
Essieu Avant, Avant, Bilatéral



AFFECTATIONS
RENAULT MASTER I (T_, P_) 80-
98

Réf. O.E.
5000391010

210474

Silentblock bras de liaison

CÔTÉ
Essieu Avant, Bilatéral



AFFECTATIONS
BMW SERIE 1 (F40) 19- SERIE 2
(F22, F23, F44, F45, F46) 14- X1
(F48) 15-

Réf. O.E.
31 12 6 874 343

210501

Silentblock bras de liaison

CÔTÉ
Essieu Arrière



AFFECTATIONS
PEUGEOT 206 (2A/C, 2D, 2E/K,
T3E) 02-

Réf. O.E.
5150.86 / 5150.85

260756

Bras de liaison, suspension de
roue
CÔTÉ
Essieu Avant, Droit



AFFECTATIONS
FORD PUMA 19-

Réf. O.E.
2422614 / LT1C3042AB

260757

Bras de liaison, suspension de
roue
CÔTÉ
Essieu Avant, Gauche



AFFECTATIONS
FORD PUMA 19-

Réf. O.E.
2422615 / L1TC3051AB

260958

Bras de liaison, suspension de
roue
CÔTÉ
Essieu Arrière, Supérieur, Bilatéral



AFFECTATIONS
MAZDA 3 (BK) 00- 3 (BL) - 5 (CW)
09- 5 (CR19) 05-

Réf. O.E.
C23628300A / C23628300B

261012

Bras de liaison, suspension de
roue
CÔTÉ
Essieu Arrière, Inférieur, Droit



AFFECTATIONS
HYUNDAI IX35 (LM) 09-; KIA SPOR-
TAGE (SL) 10-

Réf. O.E.
55220-2S100 / 552202S200

261013

Bras de liaison, suspension de
roue
CÔTÉ
Essieu Arrière, Inférieur, Gauche



AFFECTATIONS
HYUNDAI IX35 (LM) 09-; KIA SPOR-
TAGE (SL) 10-

Réf. O.E.
55210-2S100 / 552102S200

261016

Bras de liaison, suspension de
roue
CÔTÉ
Essieu Arrière, Supérieur, Droit



AFFECTATIONS
HONDA CR-V II (RD_) 01-06

Réf. O.E.
52390S9A981

261017

Bras de liaison, suspension de
roue

CÔTÉ

Essieu Arrière, Supérieur, Gauche



AFFECTATIONS

HONDA CR-V II (RD_) 01-06

Réf. O.E.

52400S9A981

330063

Pompes lave-glace

CÔTÉ

Essieu Arrière



AFFECTATIONS

TOYOTA YARIS (_CP9_, _P9_) 05-

Réf. O.E.


85330-0D060

330064

Pompes lave-glace

CÔTÉ

Essieu Avant



AFFECTATIONS

RENAULT TRAFIC III 14-

Réf. O.E.

289205649R

330065

Pompes lave-glace

CÔTÉ

Essieu Avant



AFFECTATIONS

MCD CLA (C117, X117) 13- CLA
(C118, X118) 19- CLASSE A
(W177), CLASSE B (W247) 18-

Réf. O.E.

A2318660121 / 2318660121

330066

Pompes lave-glace

CÔTÉ

Essieu Avant



AFFECTATIONS

RENAULT TRAFIC III 14-

Réf. O.E.

289201334R

340189

Radiateur d'huile

CÔTÉ

Essieu Avant



AFFECTATIONS

FIAT FREEMONT (JF_) 11-; JEEP
CHEROKEE, GRAND CHEROKEE
(KL, WL, WK2) 10-

Réf. O.E.

K68310865AC / K68310865AF

340228

Radiateur D'huile De Boîte
Automatique

CÔTÉ
Essieu Avant



AFFECTATIONS
MAZDA 3 (BM) 13- 6 (GJ, GH) 13-
CX-5 (KE, GH) 12- CX-5 (KF) 17-

Réf. O.E.
SH0214700

340229

Radiateur d'huile

CÔTÉ
Essieu Avant



AFFECTATIONS
TESLA MODEL 3 (5YJ3) 17-

Réf. O.E.
1088248-00-D

370343

Support amortisseur

CÔTÉ
Essieu Avant, Bilatéral



AFFECTATIONS
HYUNDAI SONATA V (NF) 05-

Réf. O.E.
54630-3F600

370544

Support amortisseur

CÔTÉ
Essieu Avant, Bilatéral



AFFECTATIONS
AUDI A4 (8K_) -ALLROAD (8KH)
07- A5 (8_, 8F7) 07- Q5 (8RB)
08-;PORSCHE MACAN (95B) 14-

Réf. O.E.
8K0412377C / 8K0412377A

380229

Butée élastique, suspension

CÔTÉ
Essieu Arrière, Bilatéral



AFFECTATIONS
KIA CARNIVAL II/III (GQ, VQ) 05-

Réf. O.E.
55348-4D000

431125

Support moteur

CÔTÉ
Essieu Avant, Droit



AFFECTATIONS
OPEL ASTRA J - GTC (P10) 09- ZA-
FIRA TOURER C (P12) 11-;VAU-
XHALL ASTRA (J) 10-

Réf. O.E.
13248550 / 682076

431340

Support moteur

CÔTÉ
Essieu Avant, Droit




AFFECTATIONS
OPEL MOKKA (J13) 13-;VAU-
XHALL MOKKA 12-

Réf. O.E.
684417 / 95135159

431633

Support moteur

CÔTÉ
Essieu Avant, Droit



AFFECTATIONS
SEAT ARONA (KJ7) 17- IBIZA V
(KJ1) 17-;SKODA KAMIQ (NW4)
19-;SKODA SCALA 18-

Réf. O.E.
2Q0199262BL / 2Q0199262BE

431666

Support moteur

CÔTÉ
Essieu Avant, Droit



AFFECTATIONS
NISSAN X-TRAIL (T31) 07-;RENAU-
LT KOLEOS I (HY_) 08-

Réf. O.E.
000312863 / 11210JG700

460479

Bride thermostat d'eau

CÔTÉ
Essieu Avant, Inférieur



AFFECTATIONS
OPEL INSIGNIA B (Z18) 17-

Réf. O.E.
12649163 / 1338408

460527

Bride thermostat d'eau

CÔTÉ
Essieu Avant, Inférieur



AFFECTATIONS
DACIA LOGAN (LS_), MCV, PI-
CK-UP, EXPRESS 07-;RENAULT
ESPACE III (JE0_) 96-02

Réf. O.E.
770010411 / 8200934203

460560

Bride thermostat d'eau

CÔTÉ
Essieu Avant



AFFECTATIONS
BMW SERIE 6 (F06, F12, F13) 11-
SERIE 7 (F01, F02, F03, F04) 08-

Réf. O.E.
11 53 7 605 431 / 11 53 8 671
514

460562

Bride thermostat d'eau

CÔTÉ
Essieu Avant




AFFECTATIONS
JAGUAR E-PACE (X540) 17- F-PA-
CE (DC_, X761_) 15- XE (X760)
15- XF (CC9, X260) 15-

Réf. O.E.
LR106640 / LR140116

460563

Bride thermostat d'eau

CÔTÉ
Essieu Avant



AFFECTATIONS
HYUNDAI SONATA VI (YF) 09-;KIA
OPTIMA 12-;KIA SPORTAGE (SL)
10-

Réf. O.E.
256202G545 / 25600-2G545

460565

Bride thermostat d'eau

CÔTÉ
Essieu Avant



AFFECTATIONS
VW AMAROK (2H_, S1B) 10-
CRAFTER 30-35-50 (2F_, 2E_) 06-

Réf. O.E.
7E0121113B / 7E0121113A

460569

Bride thermostat d'eau

CÔTÉ
Essieu Avant



AFFECTATIONS
IVECO DAILY II 99-

Réf. O.E.
503120030

460577

Bride thermostat d'eau

CÔTÉ
Essieu Avant



AFFECTATIONS
MCD CLASSE A (W169), CLASSE
B (W245) 04-

Réf. O.E.
A6402000515 / 6402000515

740015

Croisillon, satellite-différentiel

CÔTÉ
Essieu Avant



AFFECTATIONS
ISUZU D-MAX (8DH, TRF, TPS) 02-

Réf. O.E.
8979430421 / 8979451020