

NOUVELLES PIÈCES  
DÉJÀ DISPONIBLES EN STOCK!



# FLASH NEWS

JUIN 2025

PDF interactif :

Cliquez sur la photo pour voir l'article en détail



**185022**

Joint, colonne de direction

CÔTÉ  
Essieu Avant



AFFECTATIONS  
MCD CLASSE E (W210, S210,  
VF210) 95-03

Réf. O.E.  
A2104631066 / 2104631066

**187118**

Suspension, corps de l'essieu

CÔTÉ  
Essieu Arrière



AFFECTATIONS  
FORD KUGA II (DM2) 13-

Réf. O.E.  
5315458 / DV614B424AB

**187121**

Suspension, corps de l'essieu

CÔTÉ  
Essieu Arrière, Avant, Bilatéral



AFFECTATIONS  
VOLVO XC 90 (275) 02-

Réf. O.E.  
31277893 / 9169204

**187122**

Suspension, corps de l'essieu

CÔTÉ

Essieu Arrièr, Avant, Bilatéral



AFFECTATIONS  
MCD CLASSE S (C216, W221)  
05-13

Réf. O.E.  
A2213511242 / 2213511242

**187124**

Suspension, corps de l'essieu

CÔTÉ

Essieu Avant, Bilatéral



AFFECTATIONS  
CITROEN C5 (RC\_, RE\_, RD\_, TD\_)  
08- C6 (TD\_) 05-

Réf. O.E.  
350438

**210092**

Silentblock bras de liaison

CÔTÉ

Essieu Avant, Bilatéral



AFFECTATIONS  
SAAB 9-5 (YS3E) 97-

Réf. O.E.  
5233374

**210320**

Silentblock bras de liaison

CÔTÉ

Essieu Avant, Bilatéral



AFFECTATIONS  
RENAULT KANGOO (KC0/1\_,  
FC0/1\_) 97- SCÉNIC I (FA0\_,  
JA0/1\_) 99-03

Réf. O.E.  
770043702 / 7700437028

**210324**

Silentblock bras de liaison

CÔTÉ

Essieu Avant, Inférieur, Bilatéral



AFFECTATIONS  
JAGUAR S-TYPE (CCX) 99- XF  
(CC9, X260) 08- XJ (X350, X358),  
XK (\_J43\_) 03-

Réf. O.E.  
C2C13834 / C2C26267

**210360**

Silentblock bras de liaison

CÔTÉ

Essieu Avant, Bilatéral



AFFECTATIONS  
RENAULT CLIO I (S57\_, B/C57\_,  
5/357\_) 90-98

Réf. O.E.  
7700799066

**210377**

Silentblock bras de liaison

CÔTÉ

Essieu Arrièr, Supérieur, Avant,  
Bilatéral



AFFECTATIONS

AUDI A6 (4B, C5) - A6 ALLROAD  
(4BH) 97-05; VW PASSAT (3B2,  
3B5, 3B3, 3B6) 97-05

Réf. O.E.  
8E0505185C / 8E0505185B

**210378**

Silentblock bras de liaison

CÔTÉ

Essieu Arrièr, Bilatéral



AFFECTATIONS

PEUGEOT 407 (6C\_, 6D\_, 6E\_) 04-  
508 I (8E\_) 10-

Réf. O.E.  
9650668480 / 5175CG

**210382**

Silentblock bras de liaison

CÔTÉ

Essieu Arrièr, Bilatéral



AFFECTATIONS

FORD MONDEO III (B4Y, B5Y,  
BWY) 00-07

Réf. O.E.  
1762747 / CU7J5K896AA

**210383**

Silentblock bras de liaison

CÔTÉ

Essieu Arrièr, Bilatéral



AFFECTATIONS

AUDI A6 (4B, C5) - A6 ALLROAD  
(4BH) 97-05; VW PASSAT (3B2,  
3B5, 3B3, 3B6) 97-00

Réf. O.E.  
8E0505172A

**210388**

Silentblock bras de liaison

CÔTÉ

Essieu Avant, Bilatéral



AFFECTATIONS

MG MG ZS SUV 17-

Réf. O.E.  
10228100 / 10319515

**210396**

Silentblock bras de liaison

CÔTÉ

Essieu Avant, Bilatéral



AFFECTATIONS

VOLVO S60 III - V60 II (224, 225,  
227) 18- S90 II - V90 II 16- XC 60  
II 17-

Réf. O.E.  
31451032 / 31658965

### 210410

Silentblock bras de liaison

CÔTÉ  
Essieu Arrière, Extérieur,  
Bilatéral



AFFECTATIONS  
AUDI A6 (4B, C5) - A6 ALLROAD  
(4BH) 97-05; VW PASSAT (3B2,  
3B5, 3B3, 3B6) 00-05

Réf. O.E.  
8E0505172B

### 210421

Silentblock bras de liaison

CÔTÉ  
Essieu Avant, Extérieur,  
Bilatéral



AFFECTATIONS  
AUDI Q3 (8UB) 11-; SEAT ALHAMBRA (710, 711) 10-; VW SHARAN (7N1, 7N2) 10-

Réf. O.E.  
3C0 199 231 F

### 220129

Axial de direction

CÔTÉ  
Essieu Avant, Bilatéral



AFFECTATIONS  
ALFA GIULIA (952\_) 15- STELVIO (949\_) 16-

Réf. O.E.  
50544042 / 50553610

### 220176

Axial de direction

CÔTÉ  
Essieu Avant, Bilatéral



AFFECTATIONS  
HYUNDAI SANTA FÉ IV (TM) 18-  
KIA SORENTO IV (MQ4,  
MQ4A)

Réf. O.E.  
57724C5400 / 56540P2000

### 220177

Axial de direction

CÔTÉ  
Essieu Avant, Bilatéral



AFFECTATIONS  
LANDROVER DISCOVERY V (LC,  
LR\_, L462, L550) 16- RANGE ROVER IV (LG) 12-

Réf. O.E.  
LR059264 / FPLA3L519AA

### 230135

Rotule de suspension

CÔTÉ  
Essieu Avant, Bilatéral



AFFECTATIONS  
TOYOTA RAV 4 V (\_A5\_, \_H5\_) 18-

Réf. O.E.  
4333049225 / 4333049235

### 240243

Rotule de barre de connexion

CÔTÉ  
Essieu Arrière, Bilatéral



AFFECTATIONS  
JAGUAR E-TYPE 12- S-TYPE (CCX)  
99- XJ (X 351, NNA\_) 10- XK  
(\_J43\_) 06-

Réf. O.E.  
C2C2435 / C2D49814

### 240248

Rotule de barre de connexion

CÔTÉ  
Essieu Avant, Droit



AFFECTATIONS  
DS DS 4 II (F\_, FB\_, F3\_) 21-

Réf. O.E.  
1675958280

### 240249

Rotule de barre de connexion

CÔTÉ  
Essieu Avant, Gauche



AFFECTATIONS  
DS DS 4 II (F\_, FB\_, F3\_) 21-

Réf. O.E.  
1675958380

### 240256

Rotule de barre de connexion

CÔTÉ  
Essieu Avant, Droit



AFFECTATIONS  
FORD TOURNEO CONNECT II 13-  
TRANSIT CONNECT II 13-

Réf. O.E.  
2252867 / KV6C3C367AA

### 240257

Rotule de barre de connexion

CÔTÉ  
Essieu Avant, Gauche



AFFECTATIONS  
FORD TOURNEO CONNECT II 13-  
TRANSIT CONNECT II 13-

Réf. O.E.  
2252870 / KV6C3C437AA

### 240264

Rotule de barre de connexion

CÔTÉ  
Essieu Avant, Droit



AFFECTATIONS  
MAZDA 2 (DJ,DL) 14-

Réf. O.E.  
45046WB002

**240265**

Rotule de barre de connexion

CÔTÉ  
Essieu Avant, Gauche



AFFECTATIONS  
MAZDA 2 (DJ,DL) 14-

Réf. O.E.  
DA8A32290A / DA8A32290

**250360**

Biellette suspension

CÔTÉ  
Essieu Avant, Bilatéral



AFFECTATIONS  
DR DR 3.0 22- DR 4.0 20- DR 5  
07-14 DR 5.0 SUV 20-

Réf. O.E.  
T11-2906030

**250371**

Biellette suspension

CÔTÉ  
Essieu Arrière, Bilatéral



AFFECTATIONS  
BMW SERIE 2 ACTIVE TOURER  
(U06) 21- X1 (U11) 22-

Réf. O.E.  
33506891252

**250388**

Biellette suspension

CÔTÉ  
Essieu Arrière, Bilatéral



AFFECTATIONS  
AUDI A3 (8L1) 96-03 A3 (8P1, 8PA,  
8P7) 04- TT (8N3, 8N9) 98-06; VW  
BORA (1J2, 1J6) 98-05

Réf. O.E.  
1J0505466C

**260362**

Bras de liaison, suspension de  
roue

CÔTÉ  
Essieu Avant, Droit



AFFECTATIONS  
KIA SOUL II (PS) 14-

Réf. O.E.  
54501-B2000

**260363**

Bras de liaison, suspension de  
roue

CÔTÉ  
Essieu Avant, Gauche



AFFECTATIONS  
KIA SOUL II (PS) 14-

Réf. O.E.  
54500-B2000

**260552**

Bras de liaison, suspension de roue  
CÔTÉ  
Essieu Avant, Droit



AFFECTATIONS  
KIA CARENS II/III (FJ, UN) 02-

Réf. O.E.  
0K2FA-34300

**260553**

Bras de liaison, suspension de roue  
CÔTÉ  
Essieu Avant, Gauche



AFFECTATIONS  
KIA CARENS II/III (FJ, UN) 02-

Réf. O.E.  
0K2FA-34350

**260750**

Bras de liaison, suspension de roue  
CÔTÉ  
Essieu Avant, Droit



AFFECTATIONS  
FIAT 500E (332) 20-

Réf. O.E.  
52140445

**260751**

Bras de liaison, suspension de roue  
CÔTÉ  
Essieu Avant, Gauche



AFFECTATIONS  
FIAT 500E (332) 20-

Réf. O.E.  
52140446

**260782**

Bras de liaison, suspension de roue  
CÔTÉ  
Essieu Avant, Inférieur, Droit



AFFECTATIONS  
FORD RANGER (TKE) 10- RANGER (TU\_) 99-; MAZDA BT-50 (CD) 06-

Réf. O.E.  
1484027 / 6M343078AB

**260783**

Bras de liaison, suspension de roue  
CÔTÉ  
Essieu Avant, Inférieur, Gauche



AFFECTATIONS  
FORD RANGER (TKE) 10- RANGER (TU\_) 99-

Réf. O.E.  
1484028 / 6M343079AB

**260784**

Bras de liaison, suspension de roue  
CÔTÉ  
Essieu Avant, Droit



AFFECTATIONS  
DS DS 3 (U\_) 15-; PEUGEOT 208 I  
12-

Réf. O.E.  
9811205180

**260785**

Bras de liaison, suspension de roue  
CÔTÉ  
Essieu Avant, Gauche



AFFECTATIONS  
DS DS 3 (U\_) 15-; PEUGEOT 208 I  
12-

Réf. O.E.  
9811205080

**260786**

Bras de liaison, suspension de roue  
CÔTÉ  
Essieu Avant, Droit



AFFECTATIONS  
HYUNDAI TUCSON (NX4E) 20-; KIA  
SPORTAGE V (NQ5) 21-

Réf. O.E.  
54501N9000

**260787**

Bras de liaison, suspension de roue  
CÔTÉ  
Essieu Avant, Gauche



AFFECTATIONS  
HYUNDAI TUCSON (NX4E) 20-; KIA  
SPORTAGE V (NQ5) 21-

Réf. O.E.  
54500N9000

**260822**

Bras de liaison, suspension de roue  
CÔTÉ  
Essieu Arrière, Supérieur, Droit



AFFECTATIONS  
MCD GLE (C167, W167) 18- GLS  
(X167) 19-

Réf. O.E.  
A1673503800 / 1673503800

**260823**

Bras de liaison, suspension de roue  
CÔTÉ  
Essieu Arrière, Supérieur, Gauche



AFFECTATIONS  
MCD GLE (C167, W167) 18- GLS  
(X167) 19-

Réf. O.E.  
A1673503700 / 1673503700

### 260856

Bras de liaison, suspension de roue  
CÔTÉ  
Essieu Avant, Droit



AFFECTATIONS  
FORD FOCUS IV (HN, HP) 18-

Réf. O.E.  
JX613A423CEB / 2216265

### 260857

Bras de liaison, suspension de roue  
CÔTÉ  
Essieu Avant, Gauche



AFFECTATIONS  
FORD FOCUS IV (HN, HP) 18-

Réf. O.E.  
2216267 / JX613A424CEB

### 260860

Bras de liaison, suspension de roue  
CÔTÉ  
Essieu Avant, Inférieur, Arrièr,  
Droit



AFFECTATIONS  
LANDROVER DISCOVERY V (LC,  
LR\_, L462, L550) 16-

Réf. O.E.  
LR126084 / LR133981

### 260861

Bras de liaison, suspension de roue  
CÔTÉ  
Essieu Avant, Inférieur, Arrièr,  
Gauche



AFFECTATIONS  
LANDROVER DISCOVERY V (LC,  
LR\_, L462, L550) 16-

Réf. O.E.  
LR148057 / LR113304

### 295095

Câble de vitesse  
CÔTÉ  
Essieu Avant



AFFECTATIONS  
RENAULT MEGANE II (\_M0/1\_) 02-

Réf. O.E.  
344453493R / 7701474698

### 295096

Câble de vitesse  
CÔTÉ  
Essieu Avant



AFFECTATIONS  
FIAT CINQUECENTO (170) 91-99

Réf. O.E.  
46436999

**295098**

Câble de vitesse

CÔTÉ  
Essieu Avant



AFFECTATIONS  
ALFA MITO (955) 08-;FIAT GRAN-  
DE PUNTO / PUNTO / PUNTO  
EVO (199) 08-

Réf. O.E.  
55221387 / 55231153

**295101**

Câble de vitesse

CÔTÉ  
Essieu Avant



AFFECTATIONS  
OPEL MOVANO (J9, F9, H9, U9,  
E9) 98-;PEUGEOT 406 (8B, 8C,  
8E/F) 95-04

Réf. O.E.  
8200134485 / 3444500QAC

**295102**

Câble de vitesse

CÔTÉ  
Essieu Avant, Droit



AFFECTATIONS  
PEUGEOT 406 (8B, 8C, 8E/F) 95-  
04

Réf. O.E.  
2444N3 / 2444Q8

**295103**

Câble de vitesse

CÔTÉ  
Essieu Avant, Gauche



AFFECTATIONS  
PEUGEOT 406 (8B, 8C, 8E/F) 95-  
04

Réf. O.E.  
2444N4 / 2444Q9

**295109**

Câble de vitesse

CÔTÉ  
Essieu Avant



AFFECTATIONS  
TOYOTA AVENSIS (T25, \_ACM2\_)  
03-

Réf. O.E.  
3382005270 / 3382005271

**295113**

Câble de vitesse

CÔTÉ  
Essieu Avant



AFFECTATIONS  
CHEVROLET MATIZ (KLA4, KLYA)  
98- MATIZ (M200, M250) 05-

Réf. O.E.  
96333365 / 96495488

**295115**

Câble de vitesse

CÔTÉ  
Essieu Avant



AFFECTATIONS  
FORD FIESTA V (JH\_, JD\_) 01- FU-  
SION (JU\_) 02-

Réf. O.E.  
1489301 / 2S6R7E395AG

**295117**

Câble de vitesse

CÔTÉ  
Essieu Avant



AFFECTATIONS  
RENAULT MASTER II (JD/ND, FD,  
ED/HD/UD) 98-

Réf. O.E.  
4405235 / 4501300

**295124**

Câble de vitesse

CÔTÉ  
Essieu Avant



AFFECTATIONS  
NISSAN QASHQAI (J10, JJ10) 07-

Réf. O.E.  
000687240 / 34413JD700

**295126**

Câble de vitesse

CÔTÉ  
Essieu Avant



AFFECTATIONS  
CITROEN C4 (LC\_, LA\_, LR\_)  
04-;PEUGEOT 307 (3A/C, 3E, 3B,  
3H) 00-

Réf. O.E.  
2400Z8 / 2400AF

**295128**

Câble de vitesse

CÔTÉ  
Essieu Avant



AFFECTATIONS  
FIAT DUCATO (250) 06-

Réf. O.E.  
55243997 / 55260276

**295136**

Câble de vitesse

CÔTÉ  
Essieu Avant



AFFECTATIONS  
RENAULT MASTER IV (EV, UV, FV,  
JV) 10-

Réf. O.E.  
8200907001 / 8201083770

**295138**

Câble de vitesse

CÔTÉ  
Essieu Avant




AFFECTATIONS  
CITROEN JUMPER (250) 06-; OPEL  
MOVANO C (U9) 21-; PEUGEOT  
BOXER (250) 06-

Réf. O.E.  
1638076080 / 1635693280

**295139**

Câble de vitesse

CÔTÉ  
Essieu Avant



AFFECTATIONS  
Dacia DUSTER 10- LOGAN (LS\_),  
MCV, PICK-UP, EXPRESS 07- LO-  
GAN II, MCV 12-

Réf. O.E.  
349015876R / 349017122

**295140**

Câble de vitesse

CÔTÉ  
Essieu Avant



AFFECTATIONS  
IVECO DAILY V 11-

Réf. O.E.  
5801317935

**295141**

Câble de vitesse

CÔTÉ  
Essieu Avant



AFFECTATIONS  
IVECO DAILY III 06-

Réf. O.E.  
504199608

**295144**

Câble de vitesse

CÔTÉ  
Essieu Avant



AFFECTATIONS  
NISSAN QASHQAI (J10, JJ10) 07-

Réf. O.E.  
34413-JD500 / 34413-JD50A

**295145**

Câble de vitesse

CÔTÉ  
Essieu Avant



AFFECTATIONS  
NISSAN QASHQAI (J10, JJ10) 07-

Réf. O.E.  
000276770 / 000285793

**295146**

Câble de vitesse

CÔTÉ  
Essieu Avant



AFFECTATIONS  
OPEL ASTRA G - GTC (T98, F35)  
;VAUXHALL ASTRA MK IV (G) 98-  
06

Réf. O.E.  
90578381 / 758227

**295148**

Câble de vitesse

CÔTÉ  
Essieu Avant



AFFECTATIONS  
OPEL ASTRA H - GTC (L08, L35,  
L48, L67, L69, L70) 04-

Réf. O.E.  
13110708 / 758433

**295149**

Câble de vitesse

CÔTÉ  
Essieu Avant



AFFECTATIONS  
OPEL ASTRA J - GTC (P10)  
09-;VAUXHALL ASTRA (J) 12-;VAU-  
XHALL ASTRA MK VI (J) 09-

Réf. O.E.  
738202 / 55499530

**295150**

Câble de vitesse

CÔTÉ  
Essieu Avant



AFFECTATIONS  
OPEL CORSA C (F08, F68), COM-  
BO, TIGRA TWIN TOP 01-;VAU-  
XHALL COMBO F25 C 01-12

Réf. O.E.  
758814 / 24461921

**295151**

Câble de vitesse

CÔTÉ  
Essieu Avant



AFFECTATIONS  
OPEL INSIGNIA A (G09) 08-;VAU-  
XHALL INSIGNIA 08-;VAUXHALL  
INSIGNIA. 08-13

Réf. O.E.  
55577537 / 758010

**295154**

Câble de vitesse

CÔTÉ  
Essieu Avant



AFFECTATIONS  
OPEL ZAFIRA B (A05) 05-;VAU-  
XHALL ZAFIRA M75 05-

Réf. O.E.  
55351948 / 758818

**295155**

Câble de vitesse

CÔTÉ  
Essieu Avant



AFFECTATIONS  
MCD CLASSE V (638/2) 96-03  
VITO (W638) 96-03

Réf. O.E.  
A0002680191 / 0002680191

**340159**

Radiateur d'huile

CÔTÉ  
Essieu Avant



AFFECTATIONS  
CHEVROLET CRUZE (J300-J305-J308) 11-; TRAX 13-; OPEL ADAM (M13) 13-; OPEL CASCADA

Réf. O.E.  
55566784

**340162**

Radiateur D'huile De Boîte Automatique

CÔTÉ  
Essieu Avant



AFFECTATIONS  
NISSAN JUKE (F15) 10-; QASHQAI (J11, J11\_) 14-

Réf. O.E.  
216063JX2C / 216063JX0C

**340166**

Radiateur d'huile

CÔTÉ  
Essieu Avant, Inférieur



AFFECTATIONS  
BMW SERIE 1 (E81, E82, E87, E88) 04-; SERIE 2 (F22, F23, F44, F45, F46) 14-

Réf. O.E.  
11427800066

**340167**

Radiateur d'huile

CÔTÉ  
Essieu Avant, Inférieur



AFFECTATIONS  
BMW SERIE 2 (G42) 21-; SERIE 3 (G20, G21) 18-; SERIE 4 (G22, G23, G26, G82) 20-

Réf. O.E.  
11428488578 / 11428583901

**340168**

Radiateur d'huile

CÔTÉ  
Essieu Avant, Inférieur



AFFECTATIONS  
FIAT 500 X 14-; JEEP CHEROKEE, GRAND CHEROKEE (KL, WL, WK2) 14-; JEEP RENEGADE (BU, B1) 14-

Réf. O.E.  
55283511 / 55246619

**340171**

Radiateur d'huile

CÔTÉ

Essieu Avant, Inférieur



AFFECTATIONS

BMW SERIE 2 (F22, F23, F44, F45, F46) 14- X1 (F48) 15- X2 (F39) 17-

Réf. O.E.  
24 14 8 699 905 / 24 14 8 642  
575

**340173**

Radiateur d'huile

CÔTÉ

Essieu Avant, Inférieur



AFFECTATIONS

CITROEN BERLINGO (K9) 18- C4  
III (B\_) 20- C4 SPACETOURER (3A\_  
3D\_, 3E\_) 18-

Réf. O.E.  
9827747580

**340175**

Radiateur d'huile

CÔTÉ

Essieu Avant, Inférieur



AFFECTATIONS

VOLVO S60 III - V60 II (224, 225,  
227) 18- S90 II - V90 II 16- XC 60  
II 17-

Réf. O.E.  
31492805

**350218**

Suspension, tuyau  
d'échappement

CÔTÉ

Essieu Arrièr



AFFECTATIONS

FIAT MAREA (185) 96-

Réf. O.E.  
465837516

**350239**

Suspension, tuyau  
d'échappement

CÔTÉ

Essieu Avant, central



AFFECTATIONS

OPEL MOVANO B (X62) 10-;RE-  
NAULT MASTER IV (EV, UV, FV, JV)  
10-

Réf. O.E.  
4419440 / 93197520

**350242**

Suspension, tuyau  
d'échappement

CÔTÉ

Essieu Arrièr



AFFECTATIONS

ALFA 145 (930) 94-01 146 (930)  
94-01;FIAT BARCHETTA (183) 95-  
;FIAT COUPÉ (FA/175) 93-00

Réf. O.E.  
60624931

**370144**

Support amortisseur

CÔTÉ  
Essieu Avant, Bilatéral



AFFECTATIONS  
CITROEN AX (ZA-) 86-98; PEUGEOT 106 I/II (1, 1A, 1C) 91-

Réf. O.E.  
5038.52 / 5038.08

**370530**

Support amortisseur

CÔTÉ  
Essieu Avant, Bilatéral



AFFECTATIONS  
HYUNDAI i30 (FD) 07-; KIA CEE'D (ED), PRO CEE'D (ED) 06-

Réf. O.E.  
546101H000 / 546101H000DS

**370535**

Support amortisseur

CÔTÉ  
Essieu Avant, Bilatéral



AFFECTATIONS  
MCD SPRINTER 3 T, 3,5-T, 4-T, 5-T (907, 910) 18-

Réf. O.E.  
A9103230500 / 9103230500

**370547**

Support amortisseur

CÔTÉ  
Essieu Arrière, Bilatéral



AFFECTATIONS  
MCD CLS (C257) 17- CLASSE C (A205, W205, S205) 14- GLC (C253, X253) 15-

Réf. O.E.  
A2383260400 / 2383260400

**370556**

Support amortisseur

CÔTÉ  
Essieu Arrière, Bilatéral



AFFECTATIONS  
LANDROVER RANGE ROVER III (LM) 02-

Réf. O.E.  
LR019406 / RPF000010

**370561**

Support amortisseur

CÔTÉ  
Essieu Avant, Bilatéral



AFFECTATIONS  
RENAULT SAFRANE I/II (B54-) 92-96

Réf. O.E.  
7700805920

**370562**

Support amortisseur

CÔTÉ  
Essieu Avant, Bilatéral



AFFECTATIONS  
CITROEN C4 III (B\_) 20- C4 X (BD\_, BE\_, BF\_) 22-; DS DS 3 (U\_) 18- ; JEEP AVENGER 22-

Réf. O.E.  
9838207180 / 9828540180

**370564**

Support amortisseur

CÔTÉ  
Essieu Avant, Bilatéral



AFFECTATIONS  
VOLVO S90 II - V90 II 16- XC 60 II 17-

Réf. O.E.  
31476557 / 32246660

**380583**

Butée élastique, suspension

CÔTÉ  
Essieu Avant, Bilatéral



AFFECTATIONS  
LANCIA YPSILON (312, 846) 11-

Réf. O.E.  
51890952

**380600**

Butée élastique, suspension

CÔTÉ  
Essieu Arrière, Bilatéral



AFFECTATIONS  
MCD CLS (C219) 04- CLASSE E (W211, S211, VF211) 02-

Réf. O.E.  
A2103260468 / 2103260468

**380610**

Butée élastique, suspension

CÔTÉ  
Essieu Arrière, Bilatéral



AFFECTATIONS  
OPEL ASTRA K (B16) 15-

Réf. O.E.  
13367145

**380611**

Butée élastique, suspension

CÔTÉ  
Essieu Avant, Bilatéral



AFFECTATIONS  
OPEL ASTRA K (B16) 15-

Réf. O.E.  
13424963

**380612**

Butée simple de jambe  
élastique

CÔTÉ

Essieu Avant, Bilatéral



AFFECTATIONS

TOYOTA URBAN CRUISER  
(NCP11\_) 06- YARIS (\_P13\_) 10-

Réf. O.E.  
483310D150

**400176**

Soufflet de protection  
amortisseur

CÔTÉ

Essieu Avant, Bilatéral



AFFECTATIONS

OPEL ASTRA K (B16) 15-

Réf. O.E.  
13363695

**410020**

Butée simple de jambe  
élastique

CÔTÉ

Essieu Avant, Bilatéral



AFFECTATIONS

SMART CITY, COUPÉ, CABRIO,  
CROSSBLADE, ROADSTER (450)  
98-

Réf. O.E.  
4513200229 / A4513200229

**430131**

Support moteur

CÔTÉ

Essieu Avant



AFFECTATIONS

FIAT PUNTO (176, 176L, 176C)  
93-99

Réf. O.E.  
7767986 / 7793945

**430303**

Support moteur

CÔTÉ

Essieu Avant



AFFECTATIONS

FIAT PANDA (169) 03-

Réf. O.E.  
51749798

**430305**

Support moteur

CÔTÉ

Essieu Avant, Droit



AFFECTATIONS

FIAT 500 (312) 07- PANDA (169)  
03;-FORD KA 08-

Réf. O.E.  
51730868

**430306**

Support moteur

CÔTÉ  
Essieu Avant



AFFECTATIONS  
FIAT PANDA (169) 03-

Réf. O.E.  
51749797

**430376**

Support moteur

CÔTÉ  
Essieu Avant, Intérieur, Bilatéral



AFFECTATIONS  
FORD COURIER (F3L, F5L, J5\_,  
J3\_, JV\_) 96- FIESTA II (FBD, F3L,  
F5L, FVD) 83-95

Réf. O.E.  
1010530 / 96FB7M121BH

**430432**

Support moteur

CÔTÉ  
Essieu Avant



AFFECTATIONS  
CITROEN C3 II, C3 PICASSO (SC\_)  
09-;PEUGEOT 208 I 12-

Réf. O.E.  
1813L5

**430568**

Support boîte vitesse

CÔTÉ  
Essieu Avant, Droit



AFFECTATIONS  
MAZDA 2 (DE) 07-

Réf. O.E.  
DG8039060

**430800**

Support moteur

CÔTÉ  
Essieu Avant, Droit



AFFECTATIONS  
RENAULT ZOE (BFM\_) 12-

Réf. O.E.  
113755771R

**430906**

Support moteur

CÔTÉ  
Essieu Avant, Inférieur



AFFECTATIONS  
FORD B-MAX (JK) 12- ECOSPORT  
13- FIESTA VI (CB1, CCN) 08-  
TOURNEO COURIER 14-

Réf. O.E.  
C1B16P082BB / C1B16P082DA

**430924**

Support moteur

CÔTÉ  
Essieu Avant



AFFECTATIONS

CITROEN AX (ZA-) 86-98 BX (XB-) 82-94 BERLINGO (MF) 96- XANTIA (X1, X2) 93-98

Réf. O.E.  
1809.17

**430931**

Support moteur

CÔTÉ  
Essieu Avant, Inférieur



AFFECTATIONS

ALFA MITO (955) 08-; FIAT GRANDE PUNTO / PUNTO / PUNTO EVO (199) 05-

Réf. O.E.  
55700439

**430938**

Support moteur

CÔTÉ  
Essieu Avant, Arrière



AFFECTATIONS

FIAT CINQUECENTO (170) 91-99

Réf. O.E.  
46400905 / 7692317

**430975**

Support moteur

CÔTÉ  
Essieu Avant, Inférieur



AFFECTATIONS

FORD TOURNEO COURIER 14- TRANSIT COURIER 14-

Réf. O.E.  
ET766P082AB / 1835635

**430979**

Support moteur

CÔTÉ  
Essieu Avant, Inférieur



AFFECTATIONS

RENAULT ESPACE III (JE0\_) 96-02

Réf. O.E.  
60 25 304 389

**430980**

Support moteur

CÔTÉ  
Essieu Avant



AFFECTATIONS

RENAULT BE BOP (KW0/1\_) 09- KANGOO (FW0/1\_, KW0/1\_) 08-

Réf. O.E.  
82 00 427 529

**430986**

Support moteur

CÔTÉ  
Essieu Avant, Gauche



AFFECTATIONS  
CHRYSLER GRAND VOYAGER V  
(RT) 07-

Réf. O.E.  
4881384AA / 4881385AA

**430988**

Support moteur

CÔTÉ  
Essieu Avant, Arrière



AFFECTATIONS  
RENAULT SAFRANE I/II (B54\_)  
96-00

Réf. O.E.  
7700412101

**431033**

Support moteur

CÔTÉ  
Essieu Avant, Supérieur



AFFECTATIONS  
AUDI A3 (8VA, 8VS, 8V7, 8VK,  
8VF, 8VM) 13-; TT (FV3, FV9)  
14-; SKODA SUPERB (3V4, 3V5) 15-

Réf. O.E.  
5Q0 199 868

**431105**

Support moteur

CÔTÉ  
Essieu Avant, Arrière, Droit



AFFECTATIONS  
CHEVROLET SPARK (M300) 10-

Réf. O.E.  
96686301 / 94540780

**431217**

Support moteur

CÔTÉ  
Essieu Avant, Droit



AFFECTATIONS  
DODGE CALIBER 06-; JEEP COM-  
PASS I (MK49) 06-; JEEP PATRIOT  
(MK74) 08-

Réf. O.E.  
5105494AD / K05105494AD

**431335**

Support moteur

CÔTÉ  
Essieu Avant, Gauche



AFFECTATIONS  
OPEL CORSA D (S07) 06-

Réf. O.E.  
13130745 / 5684199

**431399**

Support moteur

CÔTÉ  
Essieu Avant



**431429**

Support moteur

CÔTÉ  
Essieu Avant, Droit



AFFECTATIONS  
SUZUKI IGNIS I (H\_51S, H\_81S)  
03- SWIFT III (SG) 05- WAGON R+  
(EM, MM) 00-

Réf. O.E.  
11620-86G-00000 / 11620-63J00

**431443**

Support moteur

CÔTÉ  
Essieu Avant, Arrièr



AFFECTATIONS  
FIAT UNO (146A/E) 83-00

Réf. O.E.  
7622921

**431485**

Support moteur

CÔTÉ  
Essieu Avant, Inférieur



AFFECTATIONS  
CHRYSLER NEON (PL) 94-00 PT  
CRUISER (PT\_) 00-

Réf. O.E.  
5274903AD / K04668195

**431489**

Support moteur

CÔTÉ  
Essieu Avant



AFFECTATIONS  
FIAT CROMA (194) 05-;OPEL  
VECTRA B (31\_, 36\_, 38\_) 96-  
03;OPEL VECTRA C 02-

Réf. O.E.  
51740304

**431506**

Support moteur

CÔTÉ  
Essieu Avant, Arrièr, Central



AFFECTATIONS  
HYUNDAI GETZ (TB) 02-

Réf. O.E.  
219501C700 / 219501C800

**431509**

Support moteur

CÔTÉ  
Essieu Avant, Intérieur



AFFECTATIONS  
HYUNDAI I10 (PA) 07-

Réf. O.E.  
219300X110 / 2193107000

**431547**

Support moteur

CÔTÉ  
Essieu Avant, Inférieur, Droit



AFFECTATIONS  
PORSCHE PANAMERA (970) 09-

Réf. O.E.  
94837505812 / 94837505811

**431524**

Support moteur

CÔTÉ  
Essieu Avant, Inférieur



AFFECTATIONS  
NISSAN QASHQAI (J10, JJ10) 07-  
X-TRAIL (T31) 07-

Réf. O.E.  
11360-JE20A

**431548**

Support moteur

CÔTÉ  
Essieu Avant, Inférieur, Droit



AFFECTATIONS  
NISSAN JUKE (F15) 10- QASHQAI  
(J11, J11\_) 14-;RENAULT GRAND  
SCÉNIC IV 16-;RENAULT KADJAR

Réf. O.E.  
11210-4EA0A / 112104EA0B

**431535**

Support moteur

CÔTÉ  
Essieu Avant, Inférieur



AFFECTATIONS  
SEAT AROSA (6H) 97-04;SKODA  
FELICIA I/II (797, 6U5, 6U1, 6U1,  
6U5) 94-

Réf. O.E.  
180 199 851

**431556**

Support moteur

CÔTÉ  
Essieu Avant, Gauche



AFFECTATIONS  
RENAULT ESPACE IV (JK0/1\_)  
02- LAGUNA II (BG0/1\_, KG0/1\_)  
01- LATITUDE (L70\_) 11-

Réf. O.E.  
112200006R / 8200292828

**431558**

Support moteur

CÔTÉ  
Essieu Avant, Gauche



AFFECTATIONS  
BMW SERIE 5 (F07, F10, F11) 09-  
SERIE 7 (F01, F02, F03, F04) 08-

Réf. O.E.  
22116775905

**450067**

Support boîte vitesse

CÔTÉ  
Essieu Avant



AFFECTATIONS  
RENAULT CLIO II (SB0/1/2\_,  
BB0/1/2\_, CB0/1/2\_) 98- KANGOO  
(KC0/1\_, FC0/1\_) 97-

Réf. O.E.  
7700423756 / 7700428935

**450080**

Support boîte vitesse

CÔTÉ  
Essieu Avant, Arrièr



AFFECTATIONS  
SEAT AROSA (6H) 97-04; VW LUPO  
(6X1, 6E1) 98-05; VW POLO III  
(6N\_, 6KV\_, 6V5) 94-99

Réf. O.E.  
6N0 199 851AG

**450087**

Support boîte vitesse

CÔTÉ  
Essieu Avant, Inférieur, Arrièr




AFFECTATIONS  
MCD CLASSE C (A205, W205,  
S205) 14- CLASSE E (W213, S213,  
C238, A238) 16-

Réf. O.E.  
A2052405100 / 2052405100

**450091**

Support boîte vitesse

CÔTÉ  
Essieu Avant, Arrièr



AFFECTATIONS  
MCD CLASSE C (A205, W205,  
S205) 14- CLASSE E (W213, S213,  
C238, A238) 16-

Réf. O.E.  
A2052403300 / 2052403300

**460492**

Bride thermostat d'eau

CÔTÉ  
Essieu Avant, Inférieur



AFFECTATIONS  
MCD CLA (C118, X118) 19- CLAS-  
SE A (W177), CLASSE B (W247)  
18-

Réf. O.E.  
A2602002900 / A2602000900 /  
2602002900 / 2602000900

### 460493

Bride thermostat d'eau

CÔTÉ  
Essieu Avant, Inférieur



AFFECTATIONS

AUDI A3 (8P1, 8PA, 8P7) 04-; SEAT ALTEA - XL (5P1, 5P5, 5P8) 06-

Réf. O.E.  
03L121132F / 03L121131B

### 460494

### 460494

Bride thermostat d'eau

CÔTÉ  
Essieu Avant, Inférieur



AFFECTATIONS

SEAT AROSA (6H) 97-04 CORDOBA (6K5, 6K2/C2) 93-99 IBIZA II (6K1) 93-99

Réf. O.E.  
032121111BB

### 460495

Bride thermostat d'eau

CÔTÉ  
Essieu Avant, Inférieur



AFFECTATIONS

VW AMAROK (2H\_, S1B) 10-  
CRAFTER 30-35-50 (2F\_, 2E\_) 06-

Réf. O.E.  
03L121111AB / 03L121111H

### 460496

Bride thermostat d'eau

CÔTÉ  
Essieu Avant, Inférieur



AFFECTATIONS

VOLVO C30 - C70 II - S40 II (MS) -  
V50 04- S60 II - V60 - XC 60 08-

Réf. O.E.  
31293556

### 460497

Bride thermostat d'eau

CÔTÉ  
Essieu Avant, Inférieur



AFFECTATIONS

BMW SERIE 1 (F20, F21) 11- SERIE 2 (F22, F23, F44, F45, F46) 14- X1 (E84) 09-

Réf. O.E.  
11537588257 / 11537633476

### 460498

Bride thermostat d'eau

CÔTÉ  
Essieu Avant, Inférieur



AFFECTATIONS

VOLVO S60 II - V60 - XC 60 08-  
S80 II (AS) - V70 III (BW) 07- V40 II  
(525, 526) 12-

Réf. O.E.  
31293912 / 31439968

**460499**

Bride thermostat d'eau

CÔTÉ

Essieu Avant, Inférieur



AFFECTATIONS  
FIAT 500 X 14- 500L 14-; JEEP  
RENEGADE (BU, B1) 14-

Réf. O.E.  
55241404 / 55244509

**460500**

Bride thermostat d'eau

CÔTÉ

Essieu Avant, Inférieur



AFFECTATIONS  
RENAULT GRAND SCÉNIC III  
(JZ0/1\_) 09- MEGANE II (M0/1\_)  
02- MEGANE III (Z0/1\_) 08-

Réf. O.E.  
8200641307 / 8200616043

**460510**

Bride thermostat d'eau

CÔTÉ

Essieu Avant



AFFECTATIONS  
HYUNDAI COUPÉ (RD) 96-02  
ELANTRA (XD) 00- GETZ (TB) 02-  
MATRIX (FC) 01-05

Réf. O.E.  
2561126100

**460511**

Bride thermostat d'eau

CÔTÉ

Essieu Avant



AFFECTATIONS  
MCD CLA (C117, X117) 13- CLASSE A (W176), CLASSE B (W246)  
11-

Réf. O.E.  
A6512000715 / A651200071505 /  
6512000715 / 651200071505

**460512**

Bride thermostat d'eau

CÔTÉ

Essieu Avant



AFFECTATIONS  
MAZDA 2 (DJ, DL) 14- 3 (BP) 19- 6  
(GJ, GH) 13- CX-3 (DK) 15- CX-30  
(DM) 19-

Réf. O.E.  
PYFD1516Z

**470217**

Tuyauterie de carburant

CÔTÉ

Essieu Avant



AFFECTATIONS  
Dacia DOKKER (KE\_) 12- DUSTER  
10- LODGY 13- LOGAN II, MCV  
12- SANDERO II 12-

Réf. O.E.  
166713701R

**470220**

Tuyauterie de carburant

CÔTÉ  
Essieu Avant



AFFECTATIONS

BMW SERIE 3 (E90, E91, E92, E93)  
05- SERIE 5 (F07, F10, F11) 09- X5  
(E70) 07-

Réf. O.E.  
13537799993

**470221**

Tuyauterie de carburant

CÔTÉ  
Essieu Avant



AFFECTATIONS

BMW SERIE 1 (F20, F21) 11- SERIE  
2 (F22, F23, F44, F45, F46) 14- X1  
(E84) 09-

Réf. O.E.  
13537823408

**470222**

Tuyauterie de carburant

CÔTÉ  
Essieu Avant



AFFECTATIONS


MCD CLA (C117, X117) 13- CLS  
(C218) 11- CLASSE A (W176),  
CLASSE B (W246) 11-

Réf. O.E.  
A6510702432 / 6510702432

**470223**

Tuyauterie de carburant

CÔTÉ  
Essieu Avant



AFFECTATIONS

BMW SERIE 1 (E81, E82, E87, E88)  
11-11 SERIE 3 (E46) 98- SERIE 5  
(E60, E61) 03-

Réf. O.E.  
13532248152 / 13537787485

**470224**

Tuyauterie de carburant

CÔTÉ  
Essieu Avant



AFFECTATIONS

MCD VIANO (W639) 03- VITO  
(W639) 03-

Réf. O.E.  
A6460701532 / 6460701532

**470225**

Tuyauterie de carburant

CÔTÉ  
Essieu Avant



AFFECTATIONS

FORD FIESTA V (JH\_, JD\_) 01- FIE-  
STA VI (CB1, CCN) 08-

Réf. O.E.  
7V2Q9K022AA / 1552402

### 470226

Tuyauterie de carburant

CÔTÉ  
Essieu Avant



AFFECTATIONS  
RAM 1500 CREW CAB PICKUP  
(DS) 10- 1500 EXTENDED CAB  
PICKUP (DS) 10-

Réf. O.E.  
K68229388AA / 68229388AA

### 470227

Tuyauterie de carburant

CÔTÉ  
Essieu Avant



AFFECTATIONS  
MCD SPRINTER 3-T/3,5-T/4,6-  
T/5-T (906) 06-

Réf. O.E.  
A6420707532 / A6420706132 /  
6420707532 / 6420706132

### 490038

Suspension arbre de cardan

CÔTÉ  
Essieu Arrièr, central



AFFECTATIONS  
BMW SERIE 5 (F07, F10, F11) 09-  
SERIE 6 (F06, F12, F13) 11-

Réf. O.E.  
26127588544

### 490058

Suspension arbre de cardan

CÔTÉ  
Essieu Arrièr



AFFECTATIONS  
Dacia DUSTER 10-

Réf. O.E.  
8200828306

### 540151

Suspension, stabilisateur

CÔTÉ  
Essieu Avant, Bilatéral



AFFECTATIONS  
MCD SPRINTER 3-T/3,5-T/4,6-  
T/5-T (906) 06- VIANO (W639)  
03- VITO (W638) 96-03

Réf. O.E.  
A906 326 23 81 / 906 326 23 81

### 540237

Suspension, stabilisateur

CÔTÉ  
Essieu Avant, Bilatéral



AFFECTATIONS  
CITROEN C3 AIRCROSS II (2R\_,  
2C\_) 17- C3 III, C3 PICASSO (SX\_,  
SY\_) 16-; PEUGEOT 208 I 12-

Réf. O.E.  
9819962480 / 3646375

**540289**

Suspension, stabilisateur

CÔTÉ  
Essieu Avant, Bilatéral




AFFECTATIONS  
HYUNDAI IX35 (LM) 10-;KIA SPOR-  
TAGE (SL) 10-

Réf. O.E.  
548132S000

**540295**

Suspension, stabilisateur

CÔTÉ  
Essieu Arrièr, Bilatéral



AFFECTATIONS  
FORD MONDEO V 14-

Réf. O.E.  
5241156 / DG9C4A037BNG

**540312**

Suspension, stabilisateur

CÔTÉ  
Essieu Avant, Bilatéral



AFFECTATIONS  
VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 02-  
10 TOUAREG (7P5) 10-

Réf. O.E.  
7L041131J

**540314**

Suspension, stabilisateur

CÔTÉ  
Essieu Avant, Bilatéral



AFFECTATIONS  
NISSAN X-TRAIL (T32) 13-

Réf. O.E.  
54613-JG03A / 54613JG03B

**540315**

Suspension, stabilisateur

CÔTÉ  
Essieu Avant, Bilatéral



AFFECTATIONS  
CITROEN C3 AIRCROSS II (2R\_,  
2C\_) 17-;OPEL CROSSLAND X  
(P17) 17-;PEUGEOT 2008 I (CU\_)

Réf. O.E.  
3646376 / 9819962580

**540316**

Suspension, stabilisateur

CÔTÉ  
Essieu Avant, Bilatéral



AFFECTATIONS  
CITROEN C2 (JM\_) 03- C3 (FC\_) -  
C3 PLURIEL (HB\_) 03-

Réf. O.E.  
509496

**540317**

Suspension, stabilisateur

CÔTÉ  
Essieu Arrière, Bilatéral



AFFECTATIONS  
OPEL ANTARA (L07) 06-

Réf. O.E.  
4801874 / 4801836

**540318**

Suspension, stabilisateur

CÔTÉ  
Essieu Arrière, Bilatéral



AFFECTATIONS  
KIA SPORTAGE (SL) 10-

Réf. O.E.  
555132Y001

**540319**

Suspension, stabilisateur

CÔTÉ  
Essieu Arrière, Central, Bilatéral



AFFECTATIONS  
VW MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF,  
7EF, 7EM, 7EN) 03- MULTIVAN VI  
(SG\_) 15-

Réf. O.E.  
7H5511413C

**540322**

Suspension, stabilisateur

CÔTÉ  
Essieu Avant, Bilatéral



AFFECTATIONS  
NISSAN TIIDA 04-07 TIIDA (C11X,  
SC11X) 07-

Réf. O.E.  
54613EL000

**540323**

Suspension, stabilisateur

CÔTÉ  
Essieu Arrière, Bilatéral



AFFECTATIONS  
CITROEN BERLINGO (MF)  
96-;PEUGEOT PARTNER (5, 5F) 96-

Réf. O.E.  
5094F1

**540324**

Suspension, stabilisateur

CÔTÉ  
Essieu Avant, Intérieur, Bilatéral



AFFECTATIONS  
RENAULT CLIO II (SB0/1/2\_,  
BB0/1/2\_, CB0/1/2\_) 98-

Réf. O.E.  
7700847383

### 540325

Suspension, stabilisateur

CÔTÉ  
Essieu Avant, Bilatéral



AFFECTATIONS  
RENAULT RAPID (F40\_, G40\_) 85-  
98 SUPER 5 (B/C40\_, S40\_) 84-96

Réf. O.E.  
7702144561

### 540342

Suspension, stabilisateur

CÔTÉ  
Essieu Arrière, Bilatéral



AFFECTATIONS  
KIA SORENTO I (JC) 02-

Réf. O.E.  
5553030000000000

### 540343

Suspension, stabilisateur

CÔTÉ  
Essieu Arrière, Bilatéral



AFFECTATIONS  
FORD FIESTA VII 17- PUMA 19-  
TOURNEO CUSTOM 12- TRANSIT  
14- TRANSIT CUSTOM 12-

Réf. O.E.  
2009787 / H1BC5484AA

### 540344

Suspension, stabilisateur

CÔTÉ  
Essieu Avant, Bilatéral



AFFECTATIONS  
FORD TRANSIT 14- TRANSIT CU-  
STOM 12-

Réf. O.E.  
2300950 / KK215484BB

### 540349

Suspension, stabilisateur

CÔTÉ  
Essieu Avant, Bilatéral



AFFECTATIONS  
CHRYSLER VOYAGER IV (RG) 00-

Réf. O.E.  
4743041AA / 4743041AC

### 540353

Suspension, stabilisateur

CÔTÉ  
Essieu Arrière, Bilatéral



AFFECTATIONS  
HYUNDAI IX35 (LM) 10-

Réf. O.E.  
555132S000 / 555132S100

**540354**

Suspension, stabilisateur

CÔTÉ

Essieu Arrièr, Inférieur, Bilatéral



AFFECTATIONS

TOYOTA RAV 4 III (ACA\_, ACE\_, ALA\_, GSA3\_) 05-

Réf. O.E.  
48818-42010 / 48818-0R010

**620023**

Séparateur d'huile, prise de recyclage des gas de carter

CÔTÉ

Assale Anteriore



AFFECTATIONS

BMW SERIE 3 (E46) 98-05 SERIE 5 (E39) - Z8 (E52) 95-04 SERIE 7 (E38) 94-01

Réf. O.E.  
11 12 7 781 465 / 11 12 7 793  
164

**720008**

Tuyau de carburant

CÔTÉ



CODE	Ø mm	Ø mm	MT
720008	4	8	EXT. 20

AFFECTATIONS

VARIE - VARIOUS TUBI CARBURANTE - FUEL HOSES 00-

Réf. O.E.

**720014**

Tuyau de carburant

CÔTÉ



CODE	Ø mm	Ø mm	MT
720014	7,5	14	EXT. 20

AFFECTATIONS

VARIE - VARIOUS TUBI CARBURANTE - FUEL HOSES 00-

Réf. O.E.

**720018**

Tuyau d'huile de frein en caoutchouc

CÔTÉ



CODE	Ø mm	Ø mm	MT
720018	15	21	Box 10

AFFECTATIONS

VARIE - VARIOUS VARIE - VARIOUS 00-

Réf. O.E.

**720021**

Tuyau de carburant

CÔTÉ



CODE	Ø mm	Ø mm	MT
720021	3,5	8	- 20

AFFECTATIONS

VARIE - VARIOUS TUBI CARBURANTE - FUEL HOSES 00-

Réf. O.E.

**720025**

Tuyau d'huile de frein en caoutchouc

CÔTÉ



CODE	Ø mm	Ø mm	EXT.	MT
<b>720025</b>	<b>6</b>	<b>13</b>	<b>EXT.</b>	<b>20</b>

AFFECTATIONS  
VARIE - VARIOUS VARIE - VA-  
ARIOUS 00-

Réf. O.E.

**830011**

Tirette à câble commande d'embrayage

CÔTÉ  
Essieu Avant



AFFECTATIONS  
CITROEN BERLINGO (B9) 08- BER-  
LINGO (MF) 96-;MINI MINI COUN-  
TRYMAN (R60) 10-

Réf. O.E.  
2150CL / 2150CX